

## 令和5年度通学路安全点検調査表

学校名	対象番号	路線名	該当箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項
吉沼小	1	県道赤浜谷田部線東側	用水路 つくば市吉沼602-3付近	・用水路があるが、水はけが悪く、危険である。保護者、地域の方からも、危険であると連絡があった。	・「危険、近寄らない」などの看板設置。 ・用水路のふた設置。
	2	県道56号つくば古河線	宝集菓子店付近信号(交差点)	・宝集菓子店向いの私有地から樹木が道路側に出ている。毎日、多くの児童が児童館へ向かう通り道となっているが、特に夏季は、草木が生い茂り、大変危険である。	・路側帯整備、歩道確保。 ・樹木剪定。
大曾根小	1	市道2-1714号線	2-1714号線と2-1715号線の 交わる交差点周辺	・一時停止の文字が消えかかっており、ほとんど見えない状態である。	・一時停止の塗り直し。
	2	市道2-1032号線	2-1032号線と市道1級29号線の交わる交差点 周辺	・横断歩道が消えかかっており、ほとんど見えない状態である。	・横断歩道の塗り直し。
	3	市道2-1031号線	大曾根3439-1付近	横断歩道があるが、県道を右折する車から横断歩道が確認しづらい。	横断歩道があることが分かるよう、「学童注意」や「横断歩道あり」の路面標示や標識等の設置。
前野小	1	県道213号線	前野1391番地須藤石油店前	・住宅地の増設に伴い、横断歩道の先がゴミ集積所になっている。非常に危険である。	・横断歩道のライン引き直しと歩道の拡張。
	2	県道53号線	長高野848～863番地付近	・交通量が多い上にスピードを出している車も見られる。歩道も狭いため、非常に危険である。	・前野小学校入口信号付近の歩道の拡張とガードレールの設置。
	3	県道213号線 長高野北条線	前野小前から若森交差点 前野1384～1391～694番地	・排水路用側溝が未整備のため、雨天時に雨水が溜まり、歩行が困難となってしまう。歩道の白線が薄く、消えかかっている箇所がある。	・排水路の設置、歩道の白線の塗り直し。
要小	1	市道2-1676号線	猿壁地区 (つくば市要240番地付近)	・道路が狭く、曲がりくねっているため、見通しが悪く、危険である。	・曲がっている箇所にはカーブミラーを設置していただきたい。
	2	市道1級32号線	要小南側～2-1612号	・一車線で歩道が狭い。2-1612号線付近になると、道路に割れが生じていたり、崩れていたりしており、危険である。	・道路の補修をお願いしたい(市道1級32号線と市道2-1612号が合流する箇所)。 ・通学ゾーンの看板を設置していただきたい。
	3	要小西側道路 市道2-1637号線	要小西側 (要449-1)	・ハンプ部分があるが、朝の通勤時は対向車同士がスピードを出しているため、危険である。	・登校時の交通制限をかけていただきたい。

令和5年度通学路安全点検調査表

学校名	対象番号	路線名	該当箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項
大穂中	1	市道2-2244号線	つくば市篠崎475 (大穂中学校北西道路付近)	・市道2-2248号線から北へ、2-2244号線に車が通行する際、カーブミラーも無い ため、見通しが悪く、生徒と接触事故の危険が高い。	・カーブミラーの設置。 ・除草作業。
	2	市道3-1773号線	つくば市篠崎475 (大穂中学校北東道路付近)	・2-2244号線と3-1773号線の交差点付近で、横断歩道や停止線が消えかかっ ている。	・横断歩道や停止線の塗り直し。
沼崎小	1	市道3-1114号線 市道3-1115号線 市道3-1116号線	沼崎小学校東門前道路	・登校時の送迎車が多い中、歩く児童がいるが、横断歩道や歩道の白線が薄い。	・白線、横断歩道の引き直し及び新規設置。
	2	県道45号線付近	つくば市酒丸東光台入口付近砂利道	・草木が生い茂り、運転手から交通看板が見えにくかったり、歩行者にとって見通しが 悪い。	・除草・伐採・尖った石の撤去。
	3	市道200号線	百家メイン通り	・歩道が狭く、車通りが激しいが、白線が薄かったり、ひかれていなかったりする。	・白線の引き直し及び新規設置。
今鹿島小	1	市道3-1193号線	倉持測量株式会社付近	・交通量が多く、児童がよく走って横断していて危険。スクールゾーンの塗装が薄く なっており、スピードを出す車両が多い。	・上宿エリアに横断歩道が全くないので、1つは欲しい。不可能の場合、「スピード落 とせ」「児童横断注意」などの大きな塗装が必要。
	2	市道1級35号線	つくば市今鹿島2605付近～やや北寄り	・多くの児童がここを通過するが、スクールゾーンや白線などが消えかけている。交通 量が多く、カーブがあるのにスピード超過の車も通る。	・ガードレールを作してほしい。不可能の場合、「スピード落とせ」の大きな塗装が必 要。
	3	つくば真岡線県道45号線 (市道3-3013号線との交差付近)	ラーメンショップつくばから南に数百メートルの 東側歩道	・アスファルトが劣化し、多くの亀裂が発生している。その亀裂に雑草が生え、歩道の 幅の2/3～3/4を背の高い雑草が潰している。いくら除草してもすぐ生えてくるし、亀裂 の凹凸も足をとられる。 ・児童は自分の背丈ほどの草をかき分けて進むか、交通量の多い県道の車道にはみ 出すことを余儀なくされている。	・アスファルトの修繕が必要。
上郷小	1	県道133号線	つくば市上郷2704-2付近	・点滅信号を渡るときに、カーブの先が見えないために危険である。さらには、この点 滅信号が撤去予定である旨の看板があり、なくなったらさらに危険になる恐れがある。	・注意を呼び掛けるための点滅信号は、撤去しない方がよいのかもしれない。撤去す るのであれば、何か他の対策を講じてほしい。
豊里中	1	つくば真岡線	つくば真岡線土浦境線交差点	・交差点南側に縁石がなく、車道から距離が近く危険である。	・縁石の設置。
	2	市道3-2227	手子生地内から上郷方面の歩道	歩道が整備されているが、自転車通行可の標識がない。	・歩道の自転車通行可に、または路側帯の再塗装
	3	つくば真岡線	市道1009号との交差点 (ローソン)	・トラックの通行量が多い。つくば真岡線からの右折の際、無理な走行をするトラック が多く、巻き込まれる可能性が高い。(昨年度1件発生)	・市道方面への右折信号設置。

## 令和5年度通学路安全点検調査表

学校名	対象番号	路線名	該当箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項
谷田部小	1	市道5-3205号線	「うおまつ」～「カワチ」	<ul style="list-style-type: none"> <li>・歩道が4か所あるが、3か所が消えていて見えない。</li> <li>・路側帯が消えていて見えない。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・歩道の塗り直し。</li> <li>・路側帯の塗り直し。</li> </ul>
	2	国道354号線	谷田部5887番地付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・頭上に樹木が生い茂っている。</li> <li>・足元付近に雑草が生い茂っている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・樹木の伐採(春先にいつも生い茂っているので、定期的に伐採をお願いしたい)。</li> </ul>
	3	国道354号線	市道5-3224号線の交差点 (市民ホール谷田部、谷田部保健センターの交差点)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・降雨時に4か所の歩道前が冠水する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・冠水しないように対策をお願いしたい。</li> </ul>
谷田部南小	1	県道19号	つくば市谷田部4347-5付近 セブンイレブン谷田部インター店(サイエンス大通り)前の交差点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・朝、児童登校時に交通量が多く、スピード超過の車も多い状況。サイエンス大通りを北から南に走る車が右折することが困難な状況で、児童が道路を横断する時に危険な状況。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・朝の時間だけでも、右折可の出る信号機。</li> <li>・サイエンス大通りを走行する車がスピードを出さなくなるようなもの(付近にオービスの設置)。</li> </ul>
	2	県道19号	つくば市境田184-10付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・六差路交差点。交通量が多く、大型トラックも多い。朝は、信号が赤に変わらなると右折できない車があったり、赤信号でも無理に突っ込んでくる車がある。児童の横断が危険な状況。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・工事の早期終了。</li> <li>・右折可の出る信号機。</li> </ul>
	3	県道210号	つくば市谷田部1760付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・縁石が切れており、車との接触の可能性が高い。また、この道路の縁石がある所は、草が多く、児童が歩きづらい。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・縁石を設置してほしい。</li> <li>・定期的に除草をしてほしい。</li> </ul>
柳橋小	1	市道1級58号線	つくば市柳橋360	<ul style="list-style-type: none"> <li>・小学校の西側駐車場から歩道に出るときに、徐行していても歩行者(特に子供)が見えづらい。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・グラウンド側にカーブミラーを設置。</li> <li>・車を検知して光るパトランプ点灯とブザー音の出る設備の設置。</li> </ul>
	2	県道19号 サイエンス大通り	みずほの村市場前交差点 つくば市新井346-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・三叉路となっており、過去3年間でも2度車同士の追突、横転を伴う事故がある。コントロールを失った車が歩道まで侵入し、子ども達の集団まで接触する可能性がある。歩道の隙間に支柱を設けるべき。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・衝突対応車両侵入防止車止め「プロテクトボード」の設置。</li> </ul>
谷田部中	1	県道19号 県道143号	交差点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・毎朝、県道143号を羽成方面から県道19号に右折する車が多いが、通常の信号のため強引に右折する車も多く、横断歩道を渡る生徒が何度も危ない思いをしている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・時差式信号機か、右折可信号機への変更要望。</li> </ul>
	2	国道354号	谷田部橋から台町へかけての歩道	<ul style="list-style-type: none"> <li>・小学生の通学路にもなっており、自転車通行可の歩道だが、道幅が狭く、擦れ違い時に危険である。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・歩道の拡張。</li> </ul>
	3	東丸山から県道19号を横切り境田に抜ける道	つくば市谷田部4343付近の横断歩道信号機のない十字路	<ul style="list-style-type: none"> <li>・横断歩道はあるが、自動車の通行が途切れないため、道路を横断するのに時間がかかる(待っていても車が止まってくれない)。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・運転手に注意喚起する看板や路面標示の設置。</li> </ul>

令和5年度通学路安全点検調査表

学校名	対象番号	路線名	該当箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項
真瀬小	1	市道1級61号線	つくば市鍋沼新田371-5付近	・歩道の途中に垣根がせり出しており、道路側に寄って歩かなければならず、危険である。	・垣根の剪定。
	2	市道5-4784号線	つくば市鍋沼新田384付近T字路	・横断歩道が消えかかっている。	・横断歩道の塗り直し。
	3	市道1級61号線	つくば市鍋沼新田331-2付近	・歩道に雑草が生えており、通学する児童の邪魔になっている。また、民家の塀が崩れており、危険である。民家からの樹木が生い茂り、歩道上に実が落ち、児童が踏むと滑って危険である。	・歩道の除草。 ・民家への樹木剪定や塀の改修のお願い。
島名小	1	市道7-4013号線 市道7-4014号線 市道7-4015号線	パワーコムつくば西店 北西交差点	・交差点の横断歩道が1か所しかない。横断歩道のない車道を通学路として渡っているため、危険である。	・横断歩道の設置。
	2	市道5-4343号線	下河原崎地内	・細い通学路であり、雨の日になると大きな水たまりができ、安全な通学の妨げとなっている。	・道路のへこみ部分の修繕。
	3	市道5-4416号線	島名893 美容室みやうち前交差点	・信号がない交差点で、通学時間帯にスピードを出した車の往来が多く、北側からの横断者や東側に向かう際の周辺が危険な状況となっている。	・横断歩道の両端にガードパイプの設置。 ・交差点南西側にポールコーンガードの設置。 ・ダイヤの路面標示近くに「横断者注意」のペイント。
香取台小	1	市道5-4808号線	つくば市香取台A52-2 セブン前の信号	・朝の交通量が多く、歩行者が横断歩道を渡っていても、右折しようとする車や、スピードを出す車が多く危険である。	・歩行者分離信号。または、信号機に補助信号を設置してほしい。
	2	市道5-4808号線	香取台公園前交差点	・交差点に信号がなく、特に北側は横断歩道すらなく危険である。通学時間帯は交通量が多く、道路を渡る小学生を無視して走行する自動車が見られる。	・スムーズ交差点、カラー交差点の設置。
	3	市道5-4808号線	香取台吉祥公園前交差点	・駅前カスミ方面への抜け道にもなっており、車の出入りが多い。信号がないので、一時停止を義務付けるとよい。	・一時停止の標識、表示の設置。
	4	市道5-4808号線	万博公園駅南東の交差点手前 高架下の交差点	・信号がないところであり、工事車両は頻繁に行き来する場所であり、横断歩道を渡る児童が非常に危険。	・赤で点滅する信号の設置。

令和5年度通学路安全点検調査表

学校名	対象番号	路線名	該当箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項
高山中	1	市道5-4303号線	つくば市下川原崎付近 高山中坂下	<ul style="list-style-type: none"> <li>大雨の日、道路が水没</li> <li>水没した後、泥がたまり自転車スリップが多数ある。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>道路の修繕</li> <li>泥がたまらないように、工事を要望。</li> </ul>
	2	市道5-4416号線	つくば市島名付近 入坪	<ul style="list-style-type: none"> <li>視覚が悪く、接触事故の恐れがある。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>カーブミラーの設置。</li> </ul>
	3	市道5-4808号線	つくば市島名付近 香取台吉祥公園付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>横断歩道がないため、スムーズに登下校ができない。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>横断歩道の設置。</li> </ul>
葛城小	1	市道7-3056号線	学園南3丁目52付近の道路(かつらぎ第二保育園西側から学園南3丁目52へ入る道路)	<ul style="list-style-type: none"> <li>保育園横から西に向かう道路に、スピードを出した車が多く危険である。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>スピード落とせの標示はあるが、スクールゾーンの路面標示など目立つ標示にしてほしい。</li> </ul>
	2	市道5-1900号線	土浦坂東線 西大橋286-1 学園南3丁目30-6付近 の横断歩道	<ul style="list-style-type: none"> <li>車の交通量が非常に多く、またスピードを出した車も多く危険である。</li> <li>横断歩道があるが、上記の理由などで渡る際に危険である。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ハンプの設置。</li> <li>押しボタン式信号機の設置。</li> <li>横断歩道ありの路面標示(オレンジ色などで目立つようにしてほしい)。</li> <li>視覚効果を利用した立体横断歩道。</li> </ul>
	3	市道5-1757号線 市道5-1767号線	陸橋	<ul style="list-style-type: none"> <li>陸橋は自転車の交通量が多く、去年は自転車と児童の接触事故が発生した。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>陸橋内の路上に通学児童用のレーン(片側のみ端から幅2m程度)、もしくは自転車専用レーンを引くなどして、通学児童と自転車が接触しないようにしてほしい。</li> <li>陸橋前後だけでなく、陸橋の中間部にも注意喚起の表示を増やしてほしい。</li> <li>スピードの出しすぎ、スマホ片手運転、傘さし運転などが原因で自転車との接触事故が起きやすい。注意喚起する表示を設置してほしい。</li> <li>児童は陸橋横の階段から陸橋に入るの、陸橋と階段の接続部付近に注意喚起の表示を設置してほしい。</li> </ul>
	4	市道7-3031号線	葛城児童館入口付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>出入り口付近の車の出入りが激しく、車で児童館から道路に出ようとするとき、児童館の壁が高く、低学年の身長だと隠れてしまい、子供の存在を確認しにくい状態。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ミラーの設置要望。</li> </ul>
松代小	1	市道5-1482号線	つくば市松代1丁目 茨進から理容店「ながみね」に 至るまでの区間	<ul style="list-style-type: none"> <li>抜け道化していて児童の歩行が極めて危険。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>車道外側線の設置、路肩部分のカラー舗装化。</li> <li>「30」「危ない」等注意喚起の道路標示。</li> </ul>
	2	市道5-2038号線	つくば市松代2丁目 松代南北プロムナードを接続している横断歩道	<ul style="list-style-type: none"> <li>交通量が多く、横断歩道手前で止まらない車や速度を落とさない車があり、極めて危険。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>横断歩道の手前で注意や徐行を促す道路標示。</li> </ul>
	3	市道5-2053号線	つくば市松代3丁目 松代公園南、松代南北プロムナードに接続する横断歩道	<ul style="list-style-type: none"> <li>横断歩道手前で止まらない車や速度を落とさない車があり、極めて危険。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>横断歩道の手前で注意や徐行を促す道路標示。</li> </ul>

## 令和5年度通学路安全点検調査表

学校名	対象番号	路線名	該当箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項
手代木南小	1	市道5-2068号線	つくば市松代4丁目 手代木児童公園から手代木南小学校正門ま での遊歩道	・道幅が狭く、自転車との接触事故が起こる危険がある。朝の時間帯は大変混雑する うえ、雨天時は傘を使用するため視界が狭くなり、接触事故の危険性がさらに増して いる。	・道幅の拡張、または歩行者と自転車の通行帯を分ける塗装の実施。
	2	市道5-2155号線 市道5-2156号線 市道5-2157号線	つくば市松代4丁目 松代ショッピングセンターから松代交流セン ターまでの遊歩道	・雨天時、遊歩道の舗装タイルが非常に滑りやすくなり、歩行者及び自転車が転倒す る危険がある。混雑する時間帯には、自転車の転倒だけでなく、すれ違う小学生や幼 児も巻き込む大きな事故につながる可能性がある。	・遊歩道の舗装を滑りにくいものに改修、または路面への滑り止め加工の実施。
	3	市道5-2062号線	つくば市松代4丁目 小学校グランド近くのT字路	・横断歩道及び停止線が消えかかっている。「スクールゾーン」「学童多し最徐行」の 標識が、植え込みの一部に隠れて目立たないため、運転者から認識されにくい。	・横断歩道と停止線の塗り直しを要望。また、植え込みの伐採を要望。伐採が困難な 場合には、標識が見えるよう、植え込みの剪定を要望。
手代木中	1	市道2024号線 市道5-2150号線	つくば市松代5丁目 学校前東	・道路の止まれの表示が消えかかっている。	・「止まれ」の塗り直し。
	2	市道2024号線	つくば市松代5丁目 学校近く横断歩道(押しボタン信号)	・横断歩道が消えかかっている。	・横断歩道の塗り直し。
	3	市道2024号線	つくば市松代5丁目 学校正門前	・カーブで見通しが悪く学校からの出庫の際右側からの車、自転車、歩行者が見えな い。	・カーブミラーの設置。
二の宮小	1	県道244号線	二の宮2-12-1 (学園西大通り沿い歩道)	・岩の癒二の宮店跡地の板がはずれそうになっており、危険である。	板の撤去。
	2	市道2級35号線	松野木93 (エネオスと「かいつか」の交差点)	・車通りが多く、スピードも出してくるので、危険。歩道の表示がない。	・標識の設置(スピード抑制)。 ・歩道の表示。 ・登下校時のパトロール(速度取り締まり)。
	3	県道244号線	二の宮2-1-1 (ヴェオーノ・イタリアから洞峰公園 ブルムナード銀杏並木入口まで)	・雨天時、水たまりができ、避けて通る自転車が歩道を走るので、児童と接触する危 険がある。表示が消えかかっており見えない。	・標識の設置(自転車への注意喚起)。 ・自転車、歩行者表示の再塗装。 ・自転車道に水たまりができない処置。
小野川小	1	県道273号線	赤塚交差点	・右折信号がないため、国道354号から県道273号へ速いスピードで右折する車が 多く危険である。	・右折信号の設置。
	2	市道2級35号線	小野川小入口交差点	・歩道が狭く、電柱が歩道にあるため、歩行時に電柱を避けて車道に出てしまい危険 である。	・電柱の再設置。
	3	市道5-2416号線	上横場保育所入口反対側 畑の前の木	・上横場保育所入口反対側の畑に、道路まで生い茂る木があり、通行の妨げになっ ている。	・木の所有者に剪定の依頼。

## 令和5年度通学路安全点検調査表

学校名	対象番号	路線名	該当箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項
東小	1	市道2022号線 市道4-4301号線	梅園2丁目23-19	・信号のない交差点で通勤自動車の通行量が多い	・自動車の速度抑制を促すための対策を希望(通学路を示す看板設置や、速度抑制を促す路面標示等)。
	2	市道4-4278号線 市道4-4283号線	東2丁目30-3	・信号のない交差点で通勤自動車の通行量が多い	・自動車の速度抑制を促すための対策を希望(通学路を示す看板設置や、速度抑制を促す路面標示等)。
	3	市道4-4295号線	東2丁目3-27	・信号のない交差点で通勤自動車の通行量が多い	・自動車の速度抑制を促すための対策を希望(通学路を示す看板設置や、速度抑制を促す路面標示等)。
谷田部東中	1	市道5-2672号線	市道5-2672号と 県道館野荒川沖線の交差点	・横断歩道がなく、交通量も多い。スピードを出している車が多い。	・一時停止の表示、運転者に注意を促す看板などの設置。
	2	市道2級43号線	市道2級43号線と 市道5-6023号線の交差点	・道幅がとても狭く見通しが悪い。朝・夕の交通量が多い。スピードを出している車が多い。	・飛び出し危険などの注意喚起を促す看板の設置。
	3	市道5-2563号線	市道5-2563号と 県道館野牛久線の交差点	・街灯が少ないため、非常に暗い。夕方は見通しが悪い。	・スピードの出しすぎに注意を促す看板の設置。 ・反射板の設置。
栗原小	1	藤沢豊里線	つくば市栗原 桜老人福祉センター入口付近	・木が生い茂っていて暗く、見通しが悪い。 ・大雨時に土砂が崩れてくる可能性がある。 ・歩道が狭い。	・樹木の剪定。 ・土砂災害。
九重小	1	市道4-3078号線	つくば市上ノ室2347番地	・上ノ室保育所から一時停止せずに右左折侵入する車がある。	・止まれの標識及び路面標示の設置。
	2	市道4-2278号線	つくば市東岡332-2	・道路脇に段差があり危険。夏になると雑草が生い茂り、歩道が狭くなり、車道を歩いている。	・段差を緩やかにして、雑草が生い茂る時期は、雑草を刈って歩道を確保してほしい。
	3	市道4-3065号線	つくば市上ノ室 九重小脇	・信号がなく、登下校時に児童が道路を渡るときに危険。	・路面に緑色のスクールゾーンの表示をしてほしい。

## 令和5年度通学路安全点検調査表

学校名	対象番号	路線名	該当箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項
栄小	1	県道201号線	中根849-2～843にかけての坂道	・上境地区の下校時の通学路としている坂道であるが、交通量も多く、歩道がないために非常に危険である。	・歩行者への注意喚起の看板の設置又は道路カラーリングなどの実施。
	2	市道1級44号線	中根907-1北側のカーブ	・上境地区の登校時の通学路としている道であるが、交通量はさほどでもないが、坂を下りながらのカーブで見通しが悪く危険である。	・歩行者への注意喚起の看板の設置又は道路カラーリングなどの実施。
桜中	1	市道4-2388号線 市道4-2389号線	金田池～花室方面	・大雨の際、倒木と土砂で通行ができなくなり、復旧の見通しが立っていない状況。 ・土砂崩れの危険があるためバリケードで塞いでいる。	・土砂崩れの危険がないように整備し、復旧していただきたい。
	2	県道201号線 藤沢荒川沖線	流星台～春風台	・まだ信号機がない交差点があるため、危険である。	・信号機を設置していただきたい。
竹園西小	1	市道2019号線	つくば市東新井18～19 やまや前交差点	・昨年より横断歩道が薄くなっている。交通量が多く、スピードを落とさずに右左折する車も多い。現在、歩者分離式信号ではない。	・横断歩道の塗り直し。
	2	市道2021号線	つくば市竹園二丁目 一斉商事駐車場前からうなぎや青果店までの歩道	・駐車場で入り口、木の根による凹凸箇所がいくつもあり、引っ掛かりやすく危険である。	・歩道の修繕。
	3	NIMS側の歩道	学園東大通と学園南大通りの交差点	・塗装ははがれているため、どちらが自転車か、歩行者用の歩道なのか分からない。接触の恐れあり。	・歩行者、自転車の塗装はがれ修繕。
竹園東小	1	市道4-4099号線	千現25番地交差点 安曇野交差点	・自転車の通行量が多いことに加え、十分な歩行者用道路が確保できていない。また、横断歩道の白線が消えかかっている。	・道路幅の拡張。 ・横断歩道等の塗り直し。
	2	市道4-4102(P)号線	吾妻4丁目太鼓橋	・橋の転落防止柵が破損している箇所1か所。その他、転落防止の柵の間隔が広く、子どもではすり抜けてしまう。	・防止柵の修繕。 ・防止柵の強化。
	3	市道4-4102(P)号線 市道4-4103(P)号線	近隣公園から太鼓橋経路途中の細道(公務員 宿舎脇の歩道)	・元公務員宿舎周辺でスズメバチ等の出没情報が多く寄せられている。また、昼間も人通りが少なく、不審者等の被害も心配される。	・蜂の巣の駆除。 ・雑林の整理。



令和5年度通学路安全点検調査表

学校名	対象番号	路線名	該当箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項
竹園東中	1	市道4-4138号線	つくば市竹園2丁目18	・人通りが少なく、薄暗い。	・街灯の設置等、暗くならないようにする安全対策を希望。
	2	市道4-4139号線	つくば市竹園2丁目1	・人通りが少なく、薄暗い。	・注意喚起の看板設置。 ・植栽の剪定、街灯の設置等、暗くならないようにする安全対策を希望。
	3	市道4-4117号線	つくば市竹園3丁目	・自動車、中学生、小学生の交通量が多い。	・注意喚起の看板設置。 ・学童注意等の路面標示の塗り直し。
桜南小	1	市道4-4577号線	つくば市並木3丁目26-20 ピーターパン付近	・歩道が無く、横断が危険。	・横断歩道や、通行注意を喚起する標識等の設置。 ・ミラーの設置。
	2	市道1級51号線	つくば市並木3丁目 桜南小学校前 歩道橋付近	・朝など、下広岡交差点から桜南小前交差点の渋滞がひどく、車の往来が激しくなっている。 ・植栽の根による凸凹に躓く危険性がある。	・桜南小前交差点の信号機の時差調整。 ・歩道の凸凹補修。
	3	市道4-358号線	つくば市並木3丁目18-7 (株)エネサンス前	・道路の自転車通行表示等が消えかかっている。 ・車の交通量が多く、信号がないのは危険。	・道路標示の塗り直し。 ・交互信号機の設置。
並木小	1	市道3193号線	並木2丁目 並木小西門付近T字路	・すぎやまクリニックから並木小西門までの通路に、並木公園の土が流入して滑りやすい。	・芝生を植える等、土の流出を止める工夫。
	2	市道3193号線	並木公園と並木4丁目をつなぐ横断歩道	・横断歩道の白色が消えかかっている。	・横断歩道の補修。

令和5年度通学路安全点検調査表

学校名	対象番号	路線名	該当箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項
並木中	1	市道1017号線	つくば市並木4丁目付近 並木中学校 バックネット裏登壇歩道	・大雨時、マンホールから水があふれて危険。	・水があふれないよう、対策してほしい。
	2	市道4-3589号線 市道4-3586号線	つくば市大角豆交差点	・道路に樹木が覆いかぶさっているため見通しが悪い。	・樹木の剪定をしてほしい。
	3	市道4-4252号線(P)	並木大橋	・坂が急勾配で、すべり止め舗装がはがれているため危険。	・舗装の補修をしてほしい。
	4	市道4-4248号線	並木ショッピングセンター周辺の 遊歩道	・敷石がはがれている箇所が多く危険。	・補修してほしい。
吾妻小	1	市道4-4093号線(P)	時の公園から日航ホテルにかけてのペデストリアンデッキ	・登校、下校ともに自転車とぶつかりそうになることが多い。	・自転車を減速させる注意喚起のペイントを希望。
	2	市道2018号線	つくば市春日1-1とつくば市吾妻2-1の間の道路	・信号が赤に変わりそう、または歩道の信号が青に変わった直後でもスピードを出して曲がる車がいる。	・登校時に遭遇することが多いため、抑止のためにもパトロール等を希望。 ・注意喚起のペイントを希望。
	3	市道4-4457号線	スタートアップカフェ前から中央公園側に横断歩道を渡った所	・雨の日は横断歩道待機所に大きな水たまりができてしまい、それを避けるように車道にはみ出しながら通行している。晴れた日に点検しても分かりづらいが、200人以上の児童が渡るので雨の日はかなり危険。	・横断歩道の窪みを埋めて、水たまりができにくくしてほしい。
吾妻中	1	市道2016号線	天久保1丁目 松見公園から 吾妻中学校までの道路	・松見公園との反対側の歩道に関し、狭い上に植栽が生い茂っているため、歩行者と自転車等のすれ違いの際危険。	・松見公園反対側の歩道にある植え込みの撤去。ガードレールの設置。
	2	市道2016号線	天久保1丁目 イタリアン酒場前	・横断歩道が薄くなっており、自転車から歩行者や自転車が気付きにくく、危険。	・再塗装。
	3	市道4-4445号線	吾妻2丁目 旧官舎付近	・樹木草が点字ブロックにかかるほど生い茂り、通行の妨げになっている。	・樹木の剪定。
茎崎第一小	1	谷田部牛久線	高見原	・交通量が多く、歩道も狭い。	・歩道にガードレールを設置してほしい。
	2	市道6-2151号線	高崎	・両側の雑草が伸びていて、白線が見えない。車が雑草を避けて通るため、歩行者に接近し危険である。	・歩行者用のスペースを確保してほしい。

## 令和5年度通学路安全点検調査表

学校名	対象番号	路線名	該当箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項
荃崎第二小	1	県道46号線	つくば市上岩崎1106番地付近 (セブンイレブン前信号交差点)	・交差点の縁石が崩れている。	・縁石の修理。
	2	県道46号線	つくば市上岩崎1076付近 (荃崎第二小学校前)	・横断歩道が消えかかっている。	・横断歩道の塗り直し。
	3	県道210号線	つくば市上岩崎 (県道210号線と市道がぶつかるT字路の信号 付近)	・カーブになっていて見通しが悪く、事故が多い。	・ガードレールの設置。
荃崎第三小	1	市道6-3175号線	城山団地入口付近から宝陽台方面	・林の砂の流出と雑草で歩道の白線が消えている。	・林の砂と雑草を除去、白線を引き直すことによる歩道の確保。荃崎中学校PTAからも春に要望を出しているが、改善が見られない。
	2	市道6-4175号線	稲荷川橋付近	・道路の両側に雑草が生い茂っているため、道幅が狭くなっている。	・定期的な除草。
	3	市道6-4175号線	荃崎学校給食センター付近	・電柱にカーブミラーが付いているが、自動車からも歩行者からも見えにくい。	・「子供注意」等の看板の設置。
高崎中	1	市道6-2093号線	つくば市菅間	・国道6号バイパス工事に伴う切替道路となっており、開通後は交通量の激増が予想され、横断時の危険が考えられる。	・横断歩道の設置。
	2	市道6-2093号線	つくば市高崎	・国道6号バイパス工事に伴う切替道路となっており、開通後は交通量の激増が予想され、横断時の危険が考えられる。	・横断歩道の設置。
荃崎中	1	荃崎運動公園前の車道	つくば市上岩崎1076付近	・とうふやからつくば市立岩崎保育所に自転車で向かうときに、猿田神社から来る車が見えにくい。	・ミラーを付けてほしい。
	2	県道46号線	つくば市森の里付近	・池辺食品の向かい側の歩道に自転車のタイヤがちょうどはまりそうな幅の溝がある。また、田んぼ側に大きな穴があいている。	・溝や穴をふさいでほしい。
	3	市道6-6053号線	つくば市細見409付近、つくば市消防団荃崎 支団第8分団向かい	・民家から出てくる車に気付きにくい。	・ミラーを付けてほしい。

## 令和5年度通学路安全点検調査表

学校名	対象番号	路線名	該当箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項
研究学園小	1	市道7-3095号線	つくば市研究学園2丁目 遊歩道付近	・遊歩道を認識していない車が減速せずに通過しがちで、横断する際に危険である。	・横断歩道の設置。
	2	県道19号線 市道7-3020号線	研究学園西交差点	・県道19号線を横断するために信号待ちをする際、十字路付近に路側帯がなく危険である。	・交差点の四隅にガードパイプの設置。
研究学園中	1	市道7-3020号線	つくば市研究学園2丁目	・水はけが悪く、雨の日は、水が溜まってしまう。 ・歩行者や自転車で横断歩道を渡ろうとすると、自動車がスピードを出して右折してくるため危険。	・排水設備の改善。 ・安全を促すための看板やガードポール、スクールゾーンの道路ペイント等、安全対策を希望。
春日学園 義務教育学校	1	市道7-3022号線	学園の森3-26-1	・見晴らし公園からリバティSへの市道が通学路であり、グリーン薬局付近に住む児童が市道7-3022号線を渡るために非常に危険。近隣の信号機も遠い。	・近辺に横断歩道の設置や注意喚起のペイント。または該当交差点に押しボタン式信号機の設置。
	2	市道5-1121号線	南原児童公園北西側交差点	・優先道路がわかりにくいため、一時停止をせずに通過する車が多く、東西へ横断する児童が危険。警察車両が見張っていることも多く、信号機設置の対応をしてほしい。	・信号機や優先道路がわかりやすくなるよう黄色・赤色の点滅信号の設置。または4方向とも停止表示。
	3	市道5-1132号線	春日2-43-9	・下平塚側歩道から葛城公園へ渡る横断歩道。立哨をしても児童生徒のために停止してくれる車が少なく、横断が困難。見通しの良い道路のため制限速度を超えた車両の通過が目立つ。	・押しボタン式信号機の設置。または「通学路注意」「横断者注意」など注意喚起の路面標示。
	4	市道5-1135号線 市道4-4084号線	春日2-35-1 春日1-11-10	・遊歩道と市道が交差する地点。すでに道路の色が変わっていて注意喚起はされているが、徐行する車が少なく、歩行者が渡る場所としてわかりにくい。	・車の停止線の設置。または横断歩道とダイヤモンドの設置。
	5	市道5-1159号線	春日2-24-5	・アパート(メゾン・サヴィア)側の信号で車が停止する地点及び旧シェル石油側車道。先の大雨で道路が冠水し、車が通るたびに歩道へ大量の水がはねて歩けない状態だった。	・冠水道路の修理。

## 令和5年度通学路安全点検調査表

学校名	対象番号	路線名	該当箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項
秀峰筑波 義務教育学校	1	北条国道125号線	国道125号線と県道19号線の十字路にかか る北条歩道橋	・歩道橋の劣化が激しく、タイヤの破損などがある。雨の日にステップの一つ一つに 水が溜まってしまふ。冬の時期には、ステップが凍結して滑りやすく危険である。	・歩道橋の補修・点検。
	2	北条	1-3204号線とりんりんロードの交差する箇所	・斜めになっている交差点のため、車道側からりんりんロード側からも見えにくい。通 学路になっていることを知っている方は、一時停止をして子どもを通してくれるが、そう でない車もあり、自転車側の判断も曖昧になり、危険を感じる。	・車道側に配慮を促す工夫。
	3	北条 国道125号線	国道125号線りんりんロードの上の 高架橋付近の歩道	・雨が降った後、水が溜まってしまふ、暫く引かずに水たまりができ、ひどい時には手 すりにつかまりながら、縁石の上をつたって歩くようである。 ・飯田食堂からコインランドリーまで、雑草が伸び、歩きづらい、雨が降ると避けて通る ことができずに衣服が濡れてしまふ。	・歩道の整備。
	4	北条	泉長高野線から秀峰筑波南側の道路	・学校周辺の30mほどの区間が未舗装。砂利が敷いてあるが、すぐに凸凹になるた め、溝にはまると危険である。雨の日には水たまりが発生し、危険度を高まる。	・早期の舗装工事。
	5	菅間(洞下)	つくば真岡線(県道45号)と沼田下妻線(県道 214号線)の交差点	・見通しの悪い十字路のため危険を感じる。子供たちは、歩行者用信号機のない横 断歩道を渡る。	・歩行者用信号機の設置。
	6	北条(君島)	県道19号と1-3244号線と1-3277号線の交 わる交差点	・横断歩道はあるが車がスピードを出しているため、児童だけで渡るのは不可能。車 を止めるために横断歩道に出た保護者の対して、止まらずに威嚇する車もあり、危険 である。	・車への注意喚起を促す看板の設置。
学園の森 義務教育学校	1	市道7-3128号線と 市道7-3244(P)号線交差点	学園の森二丁目交差点	・全く停止せず通過する車や、徐行しつつも素通りする車が多く、接触の危険 あり。	・一時停止の標識設置。
	2	市道5-1800号線 市道5-1810号線	つくば市研究学園4丁目10 (石だたみ公園側十字路)	・十字路に生け垣があり、見通しが悪く危険である。	・通学路と分かる安全標識の設置。 ・児童への注意喚起のためのストップマークの設置。
	3	市道5-1752号線 市道7-3247号線(P)	学園の森2丁目遊歩道に入る押しボタン式 信号の横断歩道	・信号が赤になっても通過する車を見かけたことがあり危険。季節によって、 下校時間帯に東から西に向かう車にちょうど西日があたるため、信号および横 断歩道の視認性が悪い。	・横断歩道の箇所をカラー舗装する。
	4	市道5-1752号線 市道5-1809号線	研究学園4丁目から学園の杜公園方面に向 かう佐藤歯科前の信号のない横断歩道	・児童の横断が多い横断歩道であるが、市道5-1752号線を北から南に向かう方 向がしばしば混雑し、歩道の前後に車が詰まっていることが多い。車が南側か ら来た際に、東から渡ってくる歩行者が見えず、横断児童に気が付くのが遅く なり危険。	・横断歩道の箇所をカラー舗装し、視認性を上げるとともに車が横断歩道前後 に停止しないようにする。
	5	市道5-1752線	つくば市学園の森2丁目カーブ	・自動車のスピードによっては、歩道に乗り上げる危険あり。子どもが道路に はみ出す可能性がある。	・ガードパイプの早期設置の設置。 ・横断歩道の再塗装を希望。

令和5年度通学路安全点検調査表

学校名	対象番号	路線名	該当箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項
みどりの学園 義務教育学校	1	みどりの中央県道19号線	つくば市みどりの中央73-1 ローソン前の交差点	・道路がつながってしまったことで車のスピードが出やすい。	・街灯と横断歩道および信号設置。
	2	市道5-3696号線 市道5-3690号線	〒305-0884 つくば市みどりの南1-55付近 旧片田地区	・スクールゾーン表示やゾーン30表示など抜け道になっているので、住宅街を走る車の量が多い。	・すべてゾーン30にしてほしい。 ・住宅制限速度表示㊸の表示。 ・上記対策が不可能であれば、車に速度抑制を促す対策(路面標示等)を希望。
	3	市道5-3654号線	つくば市みどりの1丁目	・歩道から急に車道に出てしまうことや歩道が途中で途切れることから交通事故が起きやすい。	・車線分離標識設置。 ・ミラーの設置。 ・歩行者用ポール等安全対策。