

## 令和6年度通学路安全点検調査表

| 学校番号 | 学校名  | 番号 | 路線名                      | 該当箇所・住所                        | 通学路の状況・危険の内容  | 要望事項                          |
|------|------|----|--------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|
| 1    | 吉沼小  | 1  | 県道45号線                   | つくば市大砂247番地付近                  | ・登校班の出入口となっている大砂ニュータウン出口のT字路。草木の伐採が2年以上もされず放置されており、右折して登校の際、車も自転車の中学生も全く見えない状況。 | ・草や木々の伐採。                     |
|      |      | 2  | 県道133号線                  | つくば市吉沼498番地付近                  | ・県道133号は車道が狭く、車通りが激しいので危険。戸ノ山団地から県道133号に出るT字路の横断歩道が消えている場所がある。                  | ・横断歩道の塗り直し。                   |
|      |      | 3  | 市道2-3522号線               | つくば市吉沼2422番地付近                 | ・急な下り坂及び急カーブのため、見通しが悪く危険。   | ・スピードを落とすような看板設置。             |
| 2    | 大曾根小 | 1  | 学園東大通り<br>県道55号線         | 花畑2丁目交差点                       | 「ラーメン清六家」の前の道路。陥没しているところがあり、雨の日は水が溜まるため、車が通ると児童に水がかかりやすい。                       | ・道路の修繕をしてほしい。                 |
|      |      | 2  | 市道2-1001号線               | つくば市大曾根3434付近                  | 横断歩道が運転者から見えづらい。(東大通り方面から来た場合)  | ・横断歩道を目立たせてほしい。               |
|      |      | 3  | 市道2-1300号線               | カスミ大徳店の後ろの道路(ガリレオプレイスとの間の丁字路)  | 「止まれ」の文字が消えかかっている。  | ・「止まれ」の文字の修繕をしてほしい。           |
| 3    | 前野小  | 1  | 県道53号線                   | 長高野848～863番地付近                 | ・交通量が多いうえにスピードを出している車も見られる。歩道も狭いため、大変危険である。                                     | ・前野小学校入口信号付近の歩道の拡張とガードレールの設置。 |
|      |      | 2  | 県道213号線                  | 前野小前から若森交差点<br>前野1384～1391番地付近 | ・排水用側溝が未整備のため、雨天時に雨水が溜まり、歩行が困難になる。<br>・歩道の白線が薄く、消えかかっている箇所がある。                  | ・排水路の整備と白線の再塗装。               |
|      |      | 3  | 市道2-2013号線               | 植竹農場前の通り                       | ・交通量が多いうえにスピードを出している車も見られる。横断歩道もなく、たまたま止まってくれる車のおかげで渡れる。横断旗もなくなっている。            | ・横断歩道の設置。                     |
| 4    | 要小   | 1  | 市道2-1638号線               | 要小学校前<br>つくば市要449-1            | ・通勤や抜け道として利用する自動車が多いため、登下校時は危険である。  | ・減速についての路面表示をお願いしたい。          |
|      |      | 2  | 県道藤沢豊里線200号線             | 要449-1～196-1付近                 | ・雑草が児童の背丈を超えるほど生い茂るため、不審者出現やけがの発生等が危惧される。                                       | ・除草の回数を増やしていただきたい。            |
| 5    | 大徳中  | 1  | 市道2-2246号線<br>市道3-1773号線 | つくば市篠崎475<br>(大徳中学校東側道路)       | 横断歩道やミラーが無く、交通量も多いため危険である。  | ・横断歩道ライン引き、ミラーの設置。            |

## 令和6年度通学路安全点検調査表

|    |      |   |                     |   |   |   |
|----|------|---|---------------------|---|---|---|
| 6  | 沼崎小  | 1 | 市道1級38号線            | 比毛商店より北側、沼崎893番地付近道路                        | ・朝の通学時間帯は、車通りが多く、速度の速い車も多い。特にカーブがある所が危険。信号機が電球式で見にくくなっている。                          | ・スピードを落とすための凸凹や表示・ガードレール・縁石・ポール等設置。<br>・信号機のLED化。                                 |
|    |      | 2 | 市道2級23号線            | 酒丸180付近、安楽寺東側の狭い道路                          | ・酒丸信号の混雑を避けるために、抜け道として利用されており、スピードを出す車が出て危険である。                                     | ・通学時間帯の利用禁止もしくは、飛び出し防止等、子どもがいる目印になるようなもの設置や、ドライバーがスピードを出さないための表示。                 |
|    |      | 3 | 市道2級23号線            | 西酒丸655番地付近十字路                               | ・通学し道路を渡る時の白線が薄くなっていて、運転手に歩行することがわかりにくい。  | ・白線の塗り直し。   |
|    |      | 4 | 市道3-3703号線、3-3724号線 | 百家306付近県道45号線百家十字路                          | ・道路が狭く、薄暗い。   | ・街灯の設置。歩行者注意などの表示。  |
| 7  | 今鹿島小 | 1 | 市道3-3064号線          | 今鹿島小(今鹿島1762)北門～今鹿島児童クラブ～水野造花店(今鹿島1875-2)付近 | ・歩道スペースを示す白線及び減速を促す塗装が消えかけている。  | ・塗り直しが必要。また、年々児童クラブ利用者が低学年を中心に増加しているため、ガードレールの設置・歩道スペースを広くする・歩道スペースに色を塗る等安全対策が必要。 |
|    |      | 2 | 市道1級35号線            | 今鹿島小(今鹿島1762)南の正門～今鹿島2424-1付近               | ・正門を出たところにあるミラーが劣化のため見えにくくなっている。  | ・利用児童が多く見通しが悪いため、ミラーの新調が必要。   |
|    |      | 3 | 市道1級35号線            | 今鹿島2636付近T字路～今鹿島2418-1付近(寺町地区)              | ・T字路の横断歩道・停止線及び、T字路から北上する通学路の白線とカーブ減速を示す塗装が消えかけている。<br>・カーブがあり危険にもかかわらず、スピードを出す車が多い | ・塗り直しが必要。<br>・減速を促す塗装が必要。   |
| 8  | 上郷小  | 1 | 市道2級22号線            | 上郷2499付近、旧上郷高校                              | ・旧上郷高校内の木の枝が道路に伸びてきているため、登下校時に児童が道路の端を歩くことができずに真ん中のほうを通る必要がある。                      | ・枝の剪定。  |
|    |      | 2 | 市道1級40号線            | 上郷2516                                      | ・個人宅の木の枝が歩道に伸びてきているために、歩道を歩くことができなくなっている。そのため車道を通る必要がある。                            | ・枝の剪定。  |
| 9  | 豊里中  | 1 | つくば真岡線              | つくば真岡線と土浦境線の交差点                             | ・交差点南側(ローソン側)に縁石がなく、車道から距離が近く危険である。   | ・縁石等の設置。  |
|    |      | 2 | 市道3-3502号線          | つくば真岡線バイパスとの交差点                             | ・バイパスに出る車両が、一旦停止しないで歩道に出てくる。  | ・停止線の設置。  |
|    |      | 3 | 市道3-3653号線          | 土浦境線との交差点                                   | ・登校時、抜け道として使用している車両が一時停止なしで歩道に出てくる  | ・停止線が消えかかっているので、引き直しをお願いしたい。  |
| 10 | 谷田部小 | 1 | 市道1級63号線            | 谷田部1144番地22地蔵尊のある横断歩道                       | ・横断歩道はあるが、信号が無いため手前の信号で児童が横断してくるため1多くの児童が集中して横断している状況。                              | ・人口急増中の陣場地区(瑞穂団地、陣場E街区、陣場F街区)の児童を分散して歩道を渡すのに押し釦式の信号機を設置してほしい。                     |
|    |      | 2 | 県道3号線               | 谷田部四つ角～不動町交差点の路側帯                           | ・路側帯の白線が消えていて、児童が通るのに危険である。   | ・白線がほとんど消えている状態なので、引き直しをしてほしい。  |
|    |      | 3 | 国道354線              | 谷田部2841番地4付近児童館への進入路                        | ・児童館から国道354へ出る道の見通しが悪く、通行する児童や中学生を確認しづらい。   | ・進入口にカーブミラーを設置してほしい。  |

## 令和6年度通学路安全点検調査表

|    |       |   |                            |  |   |  |
|----|-------|---|----------------------------|--|---|--|
| 11 | 谷田部南小 | 1 | 県道210号                     | つくば市谷田部3555付近                              | ・歩道がないため児童の通学が危険である。付近には工場があり、大型車も多い。道幅も狭くなっており、スピードを出す車も目立つ。   | ・歩道の設置。  |
|    |       | 2 | 古館方面から市道5-3365号線           | つくば市境田182-1付近                              | ・古館方面から上り坂になっており、見通しもよくない。交通量が多いわけではないが、時おりスピードを出した車が走行してくるため、児童が横断するとき危険である。                                   | ・横断歩道の設置。<br>・車が速度を落としてくれるような立て看板表示。                         |
|    |       | 3 | 県道19号                      | つくば市谷田部4347-5付近                            | ・セブンイレブン谷田部インター店(サイエンス大通り)前の交差点。朝、児童登校時に交通量が多く、スピード超過の車も多い状況。サイエンス大通りを北から南に走る車が右折することが困難な状況で、児童が道路を横断する時に危険な状況。 | ・朝の時間だけでも、右折可の出る信号機の設置。<br>・サイエンス大通りを走行する車がスピードを出さなくなるような対策。 |
| 12 | 柳橋小   | 1 | 市道2級33号線                   | つくば市柳橋213辺りのT字路                            | ・見通しが悪く信号もないので危険  | ・信号機の設置。   |
|    |       | 2 | 市道1級57号線                   | つくば市小白碓辺りの十字路                              | ・横断歩道があるが、信号無視やスピードを出し過ぎる車が多く危険   | ・警察のパトロール等の実施。   |
|    |       | 3 | 県道19号サイエンス大通り              | みずほの村市場前交差点(つくば市新井)からENEOS西学園SS(つくば市上横場)まで | ・歩道の草が子供の顔まで伸びている。縁石が見えず、小学生をよけた自転車が縁石にぶつかりそうになる時があった。<br>・側溝に穴が開いているところがある。                                    | ・草刈の回数を増やす、草刈の時期を早めにする、側溝の穴をふさぐ。                             |
| 13 | 谷田部中  | 1 | 県道19号                      | 上横場2192-1付近の歩道                             | ・アスファルト路面の陥没による凹凸で自転車のハンドルがとられ危険  | ・路面の改修。  |
|    |       | 2 | 市道5-4729号線、市道5-4683号線との交差点 | 谷田部2614付近                                  | ・交差点にミラーはあるが自転車の通行を確認することが難しい。  | ・新たなカーブミラーの設置。   |
|    |       | 3 | 県道19号                      | 谷田部2付近                                     | ・雑草が生い茂り、歩道の路面が見えない。通行が非常に困難であり、大変危険  | ・毎年5月から6月にかけての除草を含む、年3回の除草。                                  |
| 14 | 真瀬小   | 1 | 市道1級61号線                   | 真瀬2100-27付近歩道                              | ・側溝の溝の蓋が割れているところあり。<br>・歩道脇の草むらから雑草が伸びており、歩道にはみ出し、歩行の邪魔になっている。  | ・側溝の蓋の補修、及び歩道の整備。  |
|    |       | 2 | 市道1級61号線                   | 高須賀2011-1付近歩道                              | ・歩道脇のフェンスが腐食しており、曲がっている。<br>・歩道もひび割れや凹凸があり、転倒等の恐れがある。   | ・フェンスの補修、及び歩道の整備。  |
|    |       | 3 | 市道1級61号線                   | 真瀬1857-3付近                                 | ・道路が曲がっているため、途中で歩道が切れている。児童が歩くすぐ脇を車が通り過ぎるため危険である。   | ・歩道の整備、ポール等の設置。  |

## 令和6年度通学路安全点検調査表

|    |      |   |                                    |  |   |   |
|----|------|---|------------------------------------|--|---|---|
| 15 | 島名小  | 1 | 市道5-1723号線<br>市道5-4830号線           | 島名1375付近                                       | ・道端で待機している時に、自動車が児童のすぐそばを通過しているため危険である。   | ・児童と自動車の距離を確保するためにラバーポールの設置。                                |
|    |      | 2 | 市道5-1723号線<br>市道5-4831号線           | 島名361付近  | ・道端で待機している時に、自動車が児童のすぐそばを通過しているため危険である。   | ・児童と自動車の距離を確保するためにラバーポールの設置。                                |
|    |      | 3 | 市道7-4041号線<br>市道7-4036号線           | 下河原崎付近   | ・道端で待機している時に、自動車が児童のすぐそばを通過しているため危険である。   | ・児童と自動車の距離を確保するためにラバーポールの設置や横断歩道が目立つような対策                   |
| 16 | 香取台小 | 1 | 市道5-4808号線                         | つくば市立香取台小学校<br>駐車場出入口                          | ・車の出入りが多く、道がカーブしていて、駐車場から出る車から歩行者や自転車が見えにくく危険である。   | ・カーブミラーの設置や、出入口に車接近ランプの設置するなどの対策。                           |
|    |      | 2 | 市道5-4830号線                         | 市道5-4830号線と5-4808号線の交差するT字路<br>香取台公園付近         | ・横断歩道のないところを横断している。県道土浦坂東線からの抜け道となっていて交通量が多く危険である。  | ・横断歩道の設置。   |
|    |      | 3 | 市道5-4818号線                         | ステップ保育園諏訪の近くの<br>T字路                           | ・農園の土留が高くなっており、T字路部分の見通しが悪い。下り坂になっているので、車のスピードが出ていて危険である。   | ・カーブミラーの設置。<br>・横断歩道の塗り直し。                                  |
| 17 | 高山中  | 1 | 市道5-4355号線<br>市道5-4359号線<br>つくば真岡線 | 島名663-1付近Y字路                                   | ・四方が民家の堀のため、ドライバーが自転車等の存在に気づきにくい  | ・看板、または横断歩道の設置。   |
|    |      | 2 | 市道2級53号<br>市道5-1569号               | 水堀590付近  | 交通量が多く、横断歩道がないため、危険である。   | ・横断歩道の設置。   |
| 18 | 葛城小  | 1 | 市道5-1819号線、市道5-1768号線<br>交差点       | 研究学園6丁目<br>TX高架橋付近横断歩道                         | ・車が横断者に気づかず、危険である。<br>・横断歩道が薄くなっている。  | ・横断者注意のカラー舗装。<br>・横断歩道の塗り直し。                                |
|    |      | 2 | 市道5-1892号線                         | 葛城根崎地区<br>市道5-1892交差点                          | ・全体的に暗い。<br>・交差点表記が薄くなっている。   | ・防犯灯の設置。<br>・交差点表記のペイント。                                    |
|    |      | 3 | 県道123号線・市道5-1308号線<br>接続部          | 南部・学園南3丁目地区<br>県道123号線・市道5-1308接続部             | ・車が横断者に気づきにくく、危険である。  | ・横断歩道の標識設置。<br>・横断旗設置。                                      |
| 19 | 松代小  | 1 | 市道1020号線<br>市道5-2173号線             | 松代1丁目内の交差点(茨進付近、1020号線と5-2173号線・5-1482号線との交差点) | ・歩行者用の緑色信号時間が15秒程度と短い。待機していた児童が一定数を超えると全員が1020号線に係る横断歩道を渡る前に信号機の点滅が始まる。5-2173号線からの右折車、5-1482号線からの左折車が多く、児童との接触の危険が高まっている。 | ・安全に児童が横断歩道を渡れるようにスクランブル方式の歩車分離式信号に変更する。方式の変更までは緑色の時間を延長する。 |
|    |      | 2 | 市道5-2028号線<br>市道5-2026号線           | 松代3丁目7-19付近(5-2028号線と5-2026号線・5-2049号線との交差点)   | ・スクールゾーンの5-2026号線と5-2049号線歩道とを登下校で通行する場合、5-2028号線道路を横断は危険な状況になっている。横断歩道ではないため、歩行者を優先せずに停止や減速しない車が多い。                      | ・横断歩道の設置。   |
|    |      | 3 | 市道5-2053号線<br>市道5-2062号線           | 松代3丁目4-1付近T字路(松代ハウス付近)                         | ・児童が登下校で横断する場合に危険な状況。3方向から自動車が進入し、停止や減速しない車が見受けられる。   | ・横断歩道のカラー化(緑)の実施。   |

## 令和6年度通学路安全点検調査表

|    |       |   |                                 |                                      |   |   |
|----|-------|---|---------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| 20 | 手代木南小 | 1 | 市道5-2162号線<br>市道5-2168号線(P)     | 松代5丁目西向児童公園から手代木公園へ続く遊歩道の横断歩道        | <ul style="list-style-type: none"> <li>注意喚起看板や停止線があるにもかかわらず、横断歩道付近に人が居ても、非常に速いスピードで横断歩道を通過する車が見受けられる。</li> <li>車の運転者からは、横断歩道を渡る(肉のハナマサ方面から学校への通学時)児童が死角となりやすく、横断し始める児童に気が付くのが遅れて、交通事故に繋がる可能性がある。</li> </ul>       | 横断歩道の停止線手前にイメージランプの設置を要望。   |
|    |       | 2 | 市道2級34号線<br>市道1022号線            | 松代5丁目と手代木上谷原の間肉のハナマサ前交差点(丁字路)        | <ul style="list-style-type: none"> <li>交差点の幅がかなり広いので、肉のハナマサ前の横断歩道までの距離も十分にあるが、408号線方面から来た車に対する停止線の白線がほとんど見えなくなっており、停止線で止まらない車をよく見かける。</li> <li>赤信号でそのまま走り過ぎていく車が、横断歩道に差し掛かった際に、横断中の歩行者を見過ごすといった事例があった。</li> </ul> | 横断歩道および停止線の塗り直しを要望(消えかかっている部分の補修をお願いしたい)。   |
|    |       | 3 | 市道5-2142号線                      | つくば市松代5丁目3-49付近なないろレディースクリニック第二駐車場付近 | <ul style="list-style-type: none"> <li>なないろレディースクリニック前を通り、小野崎方面に抜ける道路抜け道として利用する車が多い。道路標示が消えかかっている。</li> </ul>   | 道路標示塗り直しを要望。  |
| 21 | 手代木中  | 1 | 市道2024号線                        | つくば市松代5丁目<br>学校近く横断歩道(押しボタン信号)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>横断歩道が消えかかっている。</li> </ul>  | 横断歩道の塗り直し   |
|    |       | 2 | 市道2024号線<br>市道5-2147号線          | つくば市松代5丁目<br>東向児童公園脇                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>横断歩道が消えかかっている。</li> </ul>  | 横断歩道の塗り直し   |
|    |       | 3 | 市道2024号線<br>市道5-2147号線          | つくば市松代5丁目<br>東向児童公園脇                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>「止まれ」の表示が消えかかっている。</li> </ul>  | 「止まれ」の塗り直し  |
| 22 | 二の宮小  | 1 | 市道4-4186号線                      | ローソン二の宮店前の歩車分離交差点                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>歩車分離に気づかず 赤信号で進入してくる車も多いため、左右の確認を十分してから信号を渡る必要がある。しかし、青信号の時間が短く、子供たちが走って渡っている現状がある。</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>歩行者の信号の時間を延長してほしい。</li> <li>定期的に交通パトロールを実施し、赤信号で進入する車の取り締まりをお願いしたい。</li> </ul> |
|    |       | 2 | 市道5-2312号線<br>市道5-2313号線        | ・La Lotus周辺(松野木195-6付近)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>植木が通学路へ大きく張り出しており、電線とも接触している可能性がある。強風等で断線すれば大変危険である。また、電柱状の丸太が通学路わきに数本立っているが、根本が腐ってきており、過去には一本道側へ倒れてきたこともあり今後同様のことが起きかねない。</li> </ul>                                      | 電線に接触しないよう樹木の剪定をお願いしたい。また、根本が腐っている樹木がないか点検し、必要時伐採をお願いしたい。   |
|    |       | 3 | 市道2級35線                         | いっしん館(上原23)付近の用水路                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>用水路の周囲で遊んでいる子どもがいる。フェンスはあるが、隙間が大きく子どもが滑って落ちてしまう可能性がある。雨の時には増水もするため危険である。</li> </ul>  | 水路用安全ネットカバーの設置をお願いしたい。  |
| 23 | 小野川小  | 1 | 市道5-2596線<br>市道2572線<br>市道2574線 | 榎戸77番地付近から北中妻の202号線<br>へ向かう畑道        | <ul style="list-style-type: none"> <li>見通しが良いため、スピードを出す車が多い。</li> <li>子供たちが何度かひかれそうになっているのでとても危険</li> </ul>   | 通学路スピード落とせ！等の看板やのぼりの設置  |
|    |       | 2 | 県道273号線館野<br>荒川沖停車場線            | 県道館野荒川沖停車場線                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>市道5-2647号線と市道5-2670号線に横断歩道はあるが、下原方面からのこの道は見通しがよい分、40kmで走る車はほぼなく、朝の登校は特に危険を感じる。</li> </ul>  | 40km規制の強化を望む。   |
|    |       | 3 | 市道5-2558号線                      | 408号線と354号線が交差する付近で354号線に平行に走っている道路  | <ul style="list-style-type: none"> <li>通学路で子供たちが歩いているのに、かなりのスピードで走り去る車が多い。</li> </ul>   | 通学路スピード落とせ！等の看板やのぼりの設置。40km規制の強化を望む。  |

## 令和6年度通学路安全点検調査表

|    |       |   |                       |   |   |  |
|----|-------|---|-----------------------|---|---|--|
| 24 | 東小    | 1 | 市道4-4316号線            | つくば市梅園2丁目4-42<br>鍛冶ヶ台公園付近                           | ・横断歩道がなく、道路を横切って歩道に入るため、危険である。  | ・スクールゾーンの表示または、横断歩道の設置。  |
|    |       | 2 | 市道2022号線              | つくば市梅園2丁目32-1<br>付近                                 | ・横断歩道はあるが、信号がない。<br>・セブンイレブンができたため、車の通行が増えた。<br>・今後、自警団の方が立てなくなる可能性もある。   | ・信号かミラーの設置。<br>・横断歩道の塗り直し。   |
|    |       | 3 | 市道4-4295線             | つくば市梅園2丁目19-68<br>付近                                | ・信号がなく、三つの横断歩道に従い迂回するように渡っている。  | ・もう一つ横断歩道を設置。<br>・横断歩道の塗り直し。   |
| 25 | 谷田部東中 | 1 | 市道4-4317号線(P)         | つくば市東二丁目25-1  | ・横断歩道が消えかかっている。   | ・横断歩道の塗り直し<br>・横断歩道の追加   |
|    |       | 2 | 市道5-2623号線            | つくば市南中妻291  | ・U字側溝が道路水平面より上にあり、車を回避する際、自転車の車輪がとられやすい。  | ・道路の舗装   |
|    |       | 3 | 県道202号線               | つくば市館野 公文塾の近辺                                       | ・横断歩道、停止線が消えかかっている。   | ・横断歩道、停止線の塗り直し   |
| 26 | 栗原小   | 1 | 藤沢豊里線                 | つくば市栗原  | ・春から秋にかけて、雑草が生え、歩道にかかっており、危険である。児童が怪我等をしたこともある。   | ・定期的な除草をお願いしたい。  |
|    |       | 2 | 市道4-4353              | つくば市桜3丁目  | ・住宅街であるが、利用する児童が多いにも関わらず、歩行者用の道路がない。  | ・歩道の設置、歩行者専用エリアの明記。  |
| 27 | 九重小   | 1 | 市道4-3120号線、県道201号線    | 市道4-3120号線と県道201号線(藤沢荒川沖線)の交差点(上ノ室2003付近)           | ・脇道から出てくる左折車が急に侵入してくることが多いため、出合い頭で事故にあうこともあり危ない。カーブミラーが交差点向かいに設置されているが見えにくく、運転者も気づきにくい場所(高さ)にある。                    | ・通学路の看板設置や、侵入する車に対しての注意喚起の看板等の設置。<br>・カーブミラーなどを効果的な場所へ移動させるか、再設置。      |
|    |       | 2 | 県道201号線<br>(藤沢荒川沖線)   | 上ノ室2086-2付近のカーブ及び市道4-3069号線との交差点入口                  | ・オレンジ色のポストコーンが数本ガードレールの代わりに設置されているが、そのうち数本が折れている。<br>・道がカーブしているが、スピードを出している車が多いため、事故が起こりやすい場所であり、歩行者にとっては大変怖い場所である。 | ・ポストコーンの修理またはガードレールの設置。  |
|    |       | 3 | 県道123号線<br>(土浦坂東線)    | つくば市上ノ室777-1ファミリーマートから九重郵便局あたりまでの歩道                 | ・歩道がなく危険である。<br>・横断歩道もないため、ファミリーマートから九重郵便局付近まで歩道がないところを歩いて登校している児童も多い。  | ・歩道の整備(縁石などの設置)。   |
|    |       | 4 | 県道201号線<br>(藤沢荒川沖線)   | つくば市上ノ室777-1ファミリーマートから荒川沖方面(並木方面)に向かって信号のない交差点の横断歩道 | 横断歩道がうすくなっており、運転者が気づきにくい状況である。  | 横断歩道の再ペイント   |
| 28 | 栄小    | 1 | 市道4-2609号線            | 古来516-2前の四叉路  | ・交通量が激しい上に道路が狭く、カーブしていることにより見通しも悪く危険である。  | ・スクールゾーンの設置、カーブミラーの設置、信号機の設置。  |
|    |       | 2 | 土浦大曾根線(県道128号)        | 古来1579付近の信号機  | ・交通量が激しい上、車が制限速度を超えて通過していく。両側の草丈もあり、児童の姿が見えにくい。   | ・信号機を待っている児童の姿が車から分かるようにして欲しい。信号機も目立つようにして欲しい。スクールゾーンの設置、信号機付近の除草等の対策。 |
|    |       | 3 | 市道4-1354号線、市道4-1424号線 | 桜幼稚園の北側から筑波銀行中根支店に向かう道路と県道201号のぶつかった交差点             | ・道路が狭い上に見通しが悪いため、桜郵便局側から来る車が見えにくい。下校時に100名前後の児童が道路を渡るため、非常に危険である。   | ・スクールゾーンの設置、カーブミラーの設置、白線の塗りなおし、注意喚起の看板等の対策。                            |

## 令和6年度通学路安全点検調査表

|    |      |   |                          |  |   |   |
|----|------|---|--------------------------|--|---|---|
| 29 | 桜中   | 1 | 市道1級45号線                 | 金田池付近                                  | ・雨天時、坂道にあるグレーチングが濡れると自転車がスリップして危険。  | ・グレーチングを、濡れても滑らない物にしてほしい。                           |
|    |      | 2 | 県道藤沢荒川沖線                 | パワーコメリ付近                               | ・歩道にある車両侵入防止ポールが固く、自転車で接触した際危険。   | ・車両侵入防止ポールを柔らかい物に交換してほしい。                           |
| 30 | 竹園西小 | 1 | 市道4-4130号線、市道2019号線      | 竹園2丁目西信号の三叉路                           | ・登校時は非常に多くの児童が一度に横断するため、登校班がまとまって渡りきれないことがある(信号変更まで約15秒しかない)。<br>・横断歩道の塗装も消えてきている。音響式信号は8時からの設定になっているが、登校班が利用するのは7:45頃がピーク。             | ・横断歩道の青信号延長、音響式信号7:30開始、横断歩道の塗装補修。                  |
|    |      | 2 | 市道4-4052号線(P)            | つくば公園通り<br>(南大通りにかかる遊歩道)               | ・路面の劣化により黄色い点字ブロックの浮き、割れがある(特に橋の上)。改善されている箇所もあるが、確認できたもので割れて浮き上がっている点字ブロックが4枚あり。登下校時に児童がつまづく恐れあり。                                       | ・点字ブロック補修。  |
|    |      | 3 | 市道4-4210号線               | けやき公園前、千現通り                            | ・公園の前なので、多くの児童や小さな子が利用する。<br>・交通量が多く、スピードを出している車が多いため大変危険である。<br>・横断歩道の塗装の剥がれや歩道に亀裂あり。降水後は、広範囲の水たまりができるため歩行に注意が必要。                      | ・横断歩道補修並びに歩道の水たまり箇所補修。                              |
| 31 | 竹園東小 | 1 | 市道4-4377号線<br>市道4-4093号線 | つくば市吾妻4丁目1-209付近<br>三角公園～太鼓橋付近         | ・新マンション(つくばグランヴィラ)が建ち、自転車での通勤・通学(小中高など)の交通量が増加。登下校児童の動線と同じ方向・反対方向ともに交通量が多く、カーブや坂がある道で隙間をぬうように自転車が通り抜けようとする 경우가、事故の危険性がある。               | ・歩行者と自転車のレーンの色分けや、目立つ注意書の表示。見通しを良くする対策              |
|    |      | 2 | 土浦学園線<br>市道4-4098号線      | つくば市吾妻4丁目5-9付近<br>こうた歯科前交差点            | ・登校時間帯の交通渋滞が激しく、車がスピードを出したまま交差点に入った信号が変わる間際に進んできたりすることが頻繁にあり、事故の危険性がある。<br>・直進車両もあるが右左折車両も多く、巻き込み事故の心配がある。                              | ・スクールゾーンなどの標示<br>・歩車分離式(スクランブル式)信号設置。<br>・右折専用信号設置。 |
|    |      | 3 | 市道4-4116号線<br>市道4-4117号線 | つくば市竹園3丁目32付近<br>第三公園十字路               | ・通勤・通学の交通量が多く、車、中高生等の自転車、小学生が密集する。<br>・R6.4にも登校中児童と中学生が衝突。<br>・カーブや植栽等のため見通しが悪く、横断歩道を越え交差点内に入ると対向車が見えづらい。交差点内の横断歩道上で、車のすぐ傍を児童が歩いて通っている。 | ・カーブミラーの設置や目立つ注意書の表示、見通しを良くする対策。                    |
| 32 | 竹園東中 | 1 | 市道4-4116号線<br>市道4-4099号線 | つくば市竹園3丁目<br>市道4-4116と<br>4-4099が交わる辺り | ・通学者、交通量が多く混雑する。無理やり右左折する車が多く、通学者と自動車の衝突が危惧される。   | ・信号の設置。   |
|    |      | 2 | 市道4-4116号線               | つくば市竹園3丁目22<br>竹園3丁目住宅504～509付近        | ・樹木や雑草が生い茂り、歩道の通行が妨げられている。  | ・樹木の伐採、除草。  |
|    |      | 3 | 市道4-4099号線               | つくば市竹園3丁目                              | ・通学者だけでなく、保育園や幼稚園のバス待ち園児も多いため、歩道を走る自転車が危険である。   | ・白線や横断歩道の塗り直し。                                      |

## 令和6年度通学路安全点検調査表

|    |     |   |                          |                                       |  |  |
|----|-----|---|--------------------------|---------------------------------------|--|--|
| 33 | 桜南小 | 1 | 市道4-4271号線               | つくば市並木3丁目25-2付近の交差点                   | ・信号がなく、車側から視界が限られていて子供の横断に危険が伴う。   | ・「子供の横断、危険」等の看板設置。   |
|    |     | 2 | 市道4-4260号線               | つくば市並木3丁目18付近 ミックスガーデンつくば付近の交差点       | ・学校側から交差点を渡る際に、左側の車道の見通しが悪い。<br>・木の枝が伸びており、登下校時に児童の顔等に当たることがあった。                                 | ・交差点ミラーの設置。<br>・植木の管理。   |
|    |     | 3 | 市道4-4272号線               | つくば市並木4丁目並木中等教育学校裏門周辺                 | ・歩道がない道の、側溝に蓋がない。<br>・車側からカーブの先が見えずに危険。<br>・住宅地から横断する際、車の存在が確認しづらい。                              | ・側溝の蓋の設置。<br>・ミラーまたは注意喚起の看板設置。<br>・横断歩道の設置。                            |
| 34 | 並木小 | 1 | 4237号線                   | 並木2丁目<br>並木小学校のプール側T字路等の横断歩道          | ・横断歩道の白線が消えかかっている。   | ・横断歩道の塗装   |
|    |     | 2 | 4241号線                   | 並木2丁目<br>並木小学校の敷地に沿って伸びている歩道          | ・歩道が街路樹の根で押し上げられ凸凹したり、ひびが入ったりして、登校中に躓く可能性がある。  | ・歩道の舗装、整地等   |
|    |     | 3 | 4237号線                   | 並木2丁目<br>並木小学校出入口                     | ・出入口付近の道路がカーブがかかっているため、4237号線を走る車が見えづらい。   | ・カーブミラーの設置   |
| 35 | 並木中 | 1 | 県道藤沢荒川沖線<br>市道4-3311号線   | つくば市並木2付近                             | ・横断歩道があるが道路斜面のため見えづらい。また、九重方面からはカーブからすぐなので、横断者がいても分かりづらい。  | ・横断歩道があることの注意喚起のための路面標示、またはカラー塗装                                       |
|    |     | 2 | 市道4-4251号線               | つくば市並木3付近                             | ・カーブの頂点付近に横断歩道があるため、横断者に気がつくのが遅くなる。横断者が見えづらい。  | ・横断歩道があることの注意喚起のための路面標示、またはカラー塗装                                       |
|    |     | 3 | 市道2級28号                  | 大角豆389-1付近                            | ・朝、交通量が多く下校時に、横断しづらい   | ・横断者がいることの注意喚起のための路面標示、またはカラー塗装  |
| 36 | 吾妻小 | 1 | 市道4-4457号線               | つくば市吾妻2丁目                             | ・中央公園から小学校への横断歩道手前にある車の停止線が薄れており、赤信号時に停止しなかった車の目撃情報が複数回ある。                                       | ・車の停止線の早急な塗りなおし。<br>・スクールゾーンであることを道路に表示                                |
|    |     | 2 | 市道4-4052号線(P)            | 吾妻2丁目シティアビル付近のペDESTリアンデッキ             | ・ペDESTリアンデッキで、ここに限らず自転車が暴走している。特に吾妻セントラル歩道橋が加速スポットになっている。  | ・交通ルールに則り、歩道の状況に応じた自転車の安全な速度と方法で通行してもらうよう交通指導やパトロール、案内の表示。             |
|    |     | 3 | 市道4-4450号線               | 北1駐車場出口                               | ・西側出口は植木などもあるため、歩行者が見えにくい。ミラーの設置や【学童注意】などの看板が必要。   | ・ミラーや注意看板の設置。  |
| 37 | 吾妻中 | 1 | 市道4-4093(P)号線            | つくば市吾妻1丁目<br>筑波合同庁舎～時の公園～東大通のペDESTリアン | ・ペDESTリアンデッキのタイルに凸凹があり転倒のリスクがある。また、雨天時は一面水たまりになる場所がある。<br>・時の公園反対側の古い街灯が頻りに消えている。冬季は夕方になるとかなり暗い。 | ・凸凹の補修をしてほしい。時の公園に不審者が出ることもあるので、街灯を増やしてほしい。古い街灯をLEDへ変更できないか検討していただきたい。 |
|    |     | 2 | 市道2016号線と市道4-4044(P)の交差点 | つくば市天久保2丁目<br>吾妻中学校正門の信号「桜の広場」入り口側の歩道 | ・歩道のタイルと点字ブロックに高さ2～3cmの段差がある。歩道幅が狭く、坂道でもあり危険である。   | ・凸凹の補修。  |
|    |     | 3 | 市道4-4045号線               | つくば市天久保1丁目<br>スギ薬局前                   | ・スクールゾーンの文字が薄くなっている。   | ・スクールゾーンの再塗装。  |

## 令和6年度通学路安全点検調査表

|    |       |   |                          |                                       |   |  |
|----|-------|---|--------------------------|---------------------------------------|---|--|
| 38 | 茎崎第一小 | 1 | 県道143号線                  | 高見原                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>•交通量が多く、歩道も狭い。</li> <li>•横断歩道が少ない。</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>•歩道にガードレールを設置してほしい。</li> <li>•横断歩道を設置してほしい。</li> </ul>  |
|    |       | 2 | 県道143号線                  | 高崎入口バス停車前(高崎802-1付近)                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>•ブロック塀が倒壊しかけている。</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>•撤去してほしい。</li> </ul>  |
|    |       | 3 | 市道6-1016号線<br>市道6-1059号線 | 大井1543付近<br>(集落センター前)                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•朝夕、工事車両等の大型車が多く、スピードを出す車が多い。</li> <li>•樹木が出ているところの見通しが悪い。</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>•樹木の伐採。</li> <li>•歩行者用のスペースを確保してほしい。</li> </ul>   |
| 39 | 茎崎第二小 | 1 | 市道2級51号線                 | つくば市泊崎<br>バス停細見入口(上り)                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•バスを待つ時、歩道が狭くて危険。直線道路のため、スピードを出す車が多い。</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>•バス停前にポールを立ててほしい。</li> </ul>  |
|    |       | 2 | 市道1級69号線                 | つくば市下岩崎<br>茎崎運動公園付近                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>•横断歩道の白線が消えかかっているため、危険である。</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>•白線を引き直してほしい。</li> </ul>  |
|    |       | 3 | 市道1級69号線                 | つくば市下岩崎1041-1付近<br>ホテルレイクサイドつくばに入る交差点 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•歩道に土が積もり、雨が降ると滑って歩行が危険である。</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>•土砂が流れ込まないように土塁等置いてほしい。</li> </ul>  |
| 40 | 茎崎第三小 | 1 | 市道6-4144号線               | 茎崎中学校のバックネット裏の細い道                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>•通り抜けの車の行き来が多く、スピードも速くて危険。</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>•時間指定で一方通行にしてほしい。</li> </ul>  |
|    |       | 2 | 市道6-4074号線               | 学校正門近くの坂道                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>•木や草が生い茂っていて、じめじめして路面が滑りやすく危険。</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>•樹木剪定または伐採してほしい。</li> </ul>   |
|    |       | 3 | 市道6-4142号線               | セブンイレブンへ抜けるT字路                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>•草木が茂るころになると、カーブミラーが覆いかぶさり、車の行き来も多く危険。</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>•定期的に剪定を行ってほしい。</li> </ul>  |
| 41 | 高崎中   | 1 | 市道6-2162号線               | 高崎                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>•学校通用門の通りであり多くの小中学生が登下校する。抜け道として利用する車が多く危険である。</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>•スクールゾーン等の路面表示。</li> </ul>  |
|    |       | 2 | 市道6-2187号線               | 高崎                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>•通学路であるが、砂利道のため自転車のハンドルが奪われ転倒の危険性が高い。</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>•舗装など、安全に走行できる対策を希望。</li> </ul>   |
|    |       | 3 | 市道1級66号                  | 菅間384付近                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>•横断歩道がないため、学校へ渡る際に危険が伴う。</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>•横断歩道の設置。</li> </ul>  |
| 42 | 茎崎中   | 1 | 県道46号線                   | 茎崎高校入り口から茎崎橋                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>•植物が生い茂っており、見通しが悪くなっている。また、植物によって歩道が狭くなっていることで、通行する際に車との距離が近くなり危険である。</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>•定期的な草や樹木の剪定、伐採。</li> </ul>   |
|    |       | 2 | 野田牛久線県道46号線              | 城山団地入り口から茎崎交流センター                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>•植物が生い茂っており、見通しが悪くなっている。また、植物によって歩道が狭くなっていることで、通行する際に車との距離が近くなり危険である。</li> <li>•地面にも葉が落ちており、滑りやすくなっている。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>•定期的な草や樹木の剪定、伐採。地面の清掃。</li> </ul>   |
|    |       | 3 | 野田牛久線県道46号線              | 森の里団地入り口から小茎に向かう坂道                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>•植物が生い茂っており、歩道が狭くなったり見通しが悪くなったりしている。また、葉が地面に落ちて滑りやすい。</li> <li>•歩道が非常に狭く、ガードレールも無いため大変危険な状況である。</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>•定期的な草や樹木の剪定、伐採。地面の清掃。</li> <li>•過年度に、道幅が狭く、ガードレールや縁石の設置は難しいとの回答をいただいたので、せめて植物の剪定は定期的実施していただきたい。</li> </ul> |

## 令和6年度通学路安全点検調査表

|    |                |   |   |   |   |   |
|----|----------------|---|---|---|---|---|
| 43 | 研究学園小          | 1 | 市道7-3020号線  | つくば市研究学園2丁目   | ・昨年度も要望したが、水はけが悪く、雨の日は、水が溜まってしまい渡りにくい。車が通るたび、水しぶきが大量に児童にかかる。保護者からも強く要望されている。            | ・排水設備の改善。   |
|    |                | 2 | 県道19号線  | つくば市研究学園2丁目   | ・ローソンとイエローハットの間の横断歩道前の車の停止線が消えているため、横断歩道にまたがっている古い停止線に車が止まることが多く、大変危険である。               | ・車の停止線の設置及び横断歩道や停止線の塗り直し。                               |
| 44 | 研究学園中          | 1 | 市道7-3083号線  | つくば市研究学園2-26付近  | ・小学校と児童クラブの間の道路であり、登下校の時間、中学生の自転車と小学生の徒歩通学及び送迎の自動車で混雑し、危険である。                           | ・自転車の通り道を示すラインや、安全を促す看板等の設置。                            |
| 45 | 春日学園<br>義務教育学校 | 1 | 市道4-4080号線  | 春日児童公園南側道路<br>春日1-8-1                                 | ・メディカルセンター職員駐車場から春日児童公園にかけて、マンション等の通学路になっているものの、路側帯がなく、車の往来があると危険。                      | ・路側帯の設置や、児童が端を意識して歩ける市道4-4081のような着色された路側帯のペイント。         |
|    |                | 2 | 市道5-1143号線  | 葛城公園北側道路<br>(市道5-1132号線から春日学園校門まで)                    | ・下平塚方面からの徒歩、自転車利用者の通学路になっているが、路側帯が消えかかっている箇所がある(特に該当道路西端部&葛城公園入口部分)。<br>・住人の車の往来もあり、危険。 | ・路側帯の再塗装や、児童が端を意識して歩ける市道5-1147のような着色された路側帯のペイント。        |
|    |                | 3 | 市道5-1121号線  | 大境児童公園東側歩道<br>(ローソン南東丁字路からクリーニング専科十字路まで)              | ・大境児童公園に沿う歩道において、経年劣化による凹凸が多く、年に数回通学中につまずいてけがをする児童がいる。                                  | ・歩道の再舗装。ブロック歩道を撤去しアスファルトによる再舗装。                         |
|    |                | 4 | 取手つくば線  | トヨタレンタリース南側歩道<br>(ケイアイスター不動産からセブンイレブン南側まで)            | ・トヨタレンタリース側に沿う歩道が、樹木の生長による根の凹凸が多く、年に数回通学中につまずいてけがをする児童がいる。                              | ・歩道樹木の根を撤去し再舗装。   |
|    |                | 5 | 取手つくば線<br>市道5-1142号線  | セブンイレブン南東の大きい交差点<br>春日2-25-4                          | ・無理な右折による交通事故が多発している交差点で、通学時間帯に歩道で信号待ちをしている児童に車が突っ込む可能性がある。                             | ・東光台東交差点(BLANDE研究学園店前)のような、歩道部分にガードレールの設置、または頑丈なボールの設置。 |
| 46 | 秀峰筑波<br>義務教育学校 | 1 | 市道1-3089号線<br>北条(下手)  | 秀峰の裏門から下手の集落を抜け、<br>長高野北条線に通じる道路<br>泉844番地付近から先の十字路まで | ・道がカーブになっているのと、竹林があるため見通しが悪く、前方からの車、歩行者の確認がしづらい。<br>・十字路が整備され、車の交通量が増えた。減速しないため、危険。     | ・車への注意喚起を促す看板の設置。<br>・「通学路につき注意」「スピード落とせ」などの路面標示。       |
|    |                | 2 | 国道125号線   | つくば市小田3242-4<br>小田十字路                                 | ・歩道がなく、トラックがすぐ横を通るため、危険。  | ・縁石又はポールやガードレールなどを立て、歩くスペースの確保。                         |
|    |                | 3 | 市道1001号線<br>寺具  | つくば市寺具<br>県道45号線から国道125号線(つくばバイパス)にさしか<br>かる箇所        | ・朝晩、混雑のための抜け道として利用する車がかなりのスピードで走り抜ける。<br>・カーブでやや狭く、見通しが悪く、危険。                           | ・ゾーン30などの通学路であることが分かる看板の設置。                             |
|    |                | 4 | 市道1-2119号線<br>県道139号線、つくば道                                      | 神郡の道標   | ・道がカーブになっているが、車が減速しないため、危険  | ・通学路を知らせる標識などの設置。                                       |
|    |                | 5 | 1-5839号線<br>筑西つくば線(県道14号)、国道408<br>号、つくばバイパス(国道125号)が交<br>差する箇所 | 池田南T字路(信号機、横断歩道あり)                                    | ・408号線は片側2車線の4車線道路になっており、T字路交差点は、交通量、トラックなどの大型車両の往来、右左折の際の車の速度も速く大変危険。                  | ・児童が持って横断歩道を渡る旗、旗置き場の設置(横断歩道2か所)。<br>・注意喚起の表示設置。        |
|    |                | 6 | 1-1228号線  | つくば市沼田<br>小倉医院の南の池付近                                  | ・児童が車両をよける時に、池周囲の縁石に乗る。柵はあるが、間合いが大きく、体が小さい児童が池に落下する恐れがある。老朽化も激しい。                       | ・間合いの小さい柵への交換(ないし、網状のものを設置する)                           |

## 令和6年度通学路安全点検調査表

|    |                  |   |  |   |  |  |
|----|------------------|---|--|---|--|--|
| 47 | 学園の森<br>義務教育学校   | 1 | 市道7-3139号線                             | 学園の森1丁目(棟匠T字路西進後、遊歩道(市道7-3158(P)号線)と交差する箇所) | ・地区内で唯一の南北の歩道設置箇所であり、歩道を通して南北に移動するためにはこの交差点を横断する必要があるが、カーブであることや、付近を3本の市道と遊歩道が交差するため危険である。   | ・横断歩道の設置。  |
|    |                  | 2 | 市道7-3128号線                             | 学園の森一丁目<br>7-3244号線(遊歩道)と交わる横断歩道            | ・学校を背にし横断しようとする、見通しが悪いため自転車と出会い頭にぶつかりそうになる。<br>・タイヨーへ向かう車、出てくる車が横断歩道前で減速や一時停止をせずに横切するため、非常に危険である。<br>・下校時の児童の様子が道路側から見えないため、減速しなくてはならないことに気づかない車もいる。 | ・学園の森義務教育学校を左に見て東側に進む場合は右手側(7-3247(P))、学園の森義務教育学校を右に見て西に進む場合は左手側(7-3298)にミラーの設置。<br>・横断歩道の頭上5.0mの位置に横断歩道標識の設置。<br>・横断歩道の東西両側にダイヤモンドマークの追加。 |
|    |                  | 3 | 市道5-1909号線                             | つくば市研究学園4-33-212スマエコ集会所前                    | ・横断歩道が消えかかっている。  | ・横断歩道の塗り直し。  |
|    |                  | 4 | 市道7-3247号線(P)                          | 学園の森2丁目                                     | ・遊歩道自転車用通路の路面のマークや文字が消えてしまって見えにくい。<br>・自転車マークは見える所もあるが、【スピード落とせ】【歩行者注意】などの文字は全く見えていない。   | ・マークや文字の塗り直し。  |
|    |                  | 5 | 学園の森2丁目カーブの遊歩道                         | 学園の森2丁目カーブの遊歩道                              | ・遊歩道を走行する自転車が多く、スピードが出ている車両もあり危険。いつ歩行者との接触事故が起こるか分からない状況。  | ・遊歩道に歩行者と自転車を分けるラインを引き、区分けすることを希望。   |
| 48 | みどりの学園<br>義務教育学校 | 1 | 市道5-3654号線<br>市道5-3657号線<br>市道5-3658号線 | つくばしみどりの1丁目                                 | ・住宅地であるが、この付近から大通りや南のプール方面にスピードを落とさず抜ける車が多く、児童生徒の通学が危険である。   | ・周辺をゾーン30にしていきたい。又は、車に速度抑制を促す対策(路面表示等)を希望。   |
|    |                  | 2 | 市道5-3660号線                             | つくばしみどりの1丁目                                 | ・学校前の車道外側線が一部消えかかっている。   | ・消えかかっている学校前の車道外側線を再度引いてほしい。   |
|    |                  | 3 | 県道19号線                                 | つくばしみどりの中央                                  | ・街灯はあるが、設置している距離が広い。大きい通りであるが、夜間になると通行量も少なく、危険である。   | ・夜になると人通りも少なくなるため、街灯をもう少し増やしてほしい。  |
| 49 | みどりの南小学校         | 1 | 市道7-1233号線                             | つくばしみどりの南104-1                              | ・横断歩道がなく、道を横切る児童生徒がいて危険である。  | ・横断歩道の設置   |
|    |                  | 2 | 市道7-1111号線                             | つくば市西栗山152                                  | ・道路脇の側溝に蓋がなく、水路に柵がない部分があり、危険である。   | ・側溝にふたをして、水路の柵を増設してほしい。  |
|    |                  | 3 | 県道3号線<br>市道7-1206号線                    | つくばしみどりの南76-1                               | ・横断歩道に押しボタンがなく、交差点付近で待ち時間が長くなるため、危険である。  | ・スムーズに横断できるように押しボタン式信号にしてほしい。  |

## 令和6年度通学路安全点検調査表

|    |          |   |          |             |   |  |
|----|----------|---|----------|-------------|---|--|
| 50 | みどりの南中学校 | 1 | 7-1229号線 | つくば市片田106番地 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高速道路に沿った敷地になっており、頭上より高い部分の高速道路からの飛び石等がごく少数ですが飛来していると報告あり。児童生徒や駐車場の車に当たる危険がある。</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・防護柵の設置。</li> </ul>                             |
|    |          | 2 | 7-1234号線 | 谷和原35トンネル   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・可能な限り歩行者専用道の利用をお願いしているが、通行している児童生徒がいます。</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・学校へ向けての横断歩道の設置</li> <li>・トンネル内歩道の設置</li> </ul> |
|    |          | 3 | 7-1232号線 | 谷和原34トンネル   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・幅員は車がすれ違えない程度であり、歩行者との同時通行に危険があります。学校としては、通学路として使わないようお願いしていますが、通行したい要望があがっています。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・学校へ向けての横断歩道の設置、歩行者専用道への変更</li> </ul>           |