

# 令和4年度通学路安全点検調査表

学校名	対象番号	路線名	該当箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項
吉沼小	1	市道2-3749号線	宝集菓子店付近信号(交差点)	・宝集菓子店向いの敷地から樹木が道路側に出ている。市より定期的に訪問等をしていただいているが、未だに改善しない。毎日、多くの児童が通行する道であるため、大変危険である。	・樹木剪定、歩道整備。
	2	県道赤浜谷田部線	つくば市吉沼4086付近	・道路幅が狭く、カーブしている上に車両がスピードを出して走行しているため、危険である。	・歩道整備、「スピード落とせ」等看板設置。
大曽根小	1	市道2-1032号線 市道2-10461号線 市道1級29号線	市道2-1032号線と市道1級29号線が重なる交差点の周辺	・見通しの悪い交差点(十字路)である。道幅が狭く、危険である。	・横断歩道やダイヤモンド、「止まれ」や「学童注意」の白線を改めて引いて欲しい。
	2	学園東大通り 市道2-1029号線 市道2009号線 市道1級28号線 市道1級30号線	学園東大通りと2-1029号線、2009号線が交わる交差点と学園東大通りと市道1級28号線、市道1級30号線が交わる交差点	・横断歩道が長いこと、登校班が集団で渡っている際に、途中で歩行者信号が点滅してしまうことがあり、危険である。	・児童が横断歩道を渡り切れる時間があるのか判断できるように、青信号が終るタイミングが分かるとよい。カウントダウン式信号機を設置してほしい。
	3	市道2-1029号線 市道2-1026号線	2-1029号線の端と学園東大通りが接する部分	・道路と歩道の境目が周囲よりも低いこと、雨天時は道路が冠水することがある。児童が水たまりを飛び越えたり、よけたりして歩くしかなく、怪我の恐れがあり危険である。	・周囲に排水溝があるが、排水溝の位置が冠水する部分より高かったり、落ち葉が詰まっていたりするため、排水できていないことがある。再度点検、修繕をお願いしたい。
前野小	1	県道213号線	長高野848～863番地付近	・交通量が多い上にスピードを出している車も見られる。歩道も狭いため、非常に危険である。	・前野小学校入口信号付近の歩道の拡張とガードレールの設置。
	2	県道53号線	前野小前から若森交差点 前野1384～1391～694番地	・排水用側溝が未整備のため、雨天時に雨水が溜まり、歩行が困難となってしまう。 ・歩道の白線が薄く、消えかかっている箇所がある。	・本年度一部工事が入り、舗装されたが、前後は未整備であり、排水路も設置されていない。排水溝の整備、白線の再塗装をお願いする。
	3	県道53号線	長高野848-1番地と篠崎557-1付近の信号機	・青信号の点灯時間が短く、児童の足では渡りきれないこともあり、危険である。	・登下校時間に青信号の点灯時間を長くしてほしい。
要小	1	市民2-1454号線	茨城スバルつくば自動車店付近丁字路	・カーブミラーはあるが、見通しがよくないため、危険である。	・白線で停止線を引いてほしい。
大穂中	1	つくば千代田線53号線	篠崎863番地付近交差点(三叉路)	・生徒が横断歩道を南から北側へ横断するが、青信号の時間が短いため、横断歩道前に多くの生徒が集まってしまう。なかなか渡れない状況である。	・横断歩道の塗り直しと、少しでも横断歩道の青信号の時間を延長してほしい。
沼崎小	1	市道3-1200号線	つくば市高野	・豊里の杜方面から200名以上が利用する通学路の路面が傷んでおり、危険な状況である。土嚢を設置していただいたが、効果がない。	・路面の改修。
	2	市道3-1773号線	宴やという飲食店の前の横断歩道及び東光台入口の横断歩道	・「宴や」という飲食店前の横断歩道を渡る時に、車が見づらい。	・通学路の標識及び減速の標識設置。
	3	市道3-1769号線	土田(もみじ幼稚園とそこから西に行った所の交差点までの間の南側)	・信号のある交差点に行くまでの歩道が、ガードレールも縁石もなく、白線だけなので危ない。	・ガードレールまたは縁石の設置。
今鹿島小	1	市道3-1193号線	今鹿島1739付近交差点	・「今鹿島小学校入口」横断歩道が、信号が無いこと、渡るのが難しい。	・歩行者用信号が欲しい。
	2	市道1級35号線	JAつくば豊里支店付近	・庭木が伸びて歩道を覆っているため、車道を歩かざるを得ない。	・木の剪定をお願いしたい。
	3	市道1級35号線	今鹿島2362付近交差点	・通勤の抜け道になっており、見通しが悪いのに、朝の時間はスピードを出して走行しているため危険であり、交通量も多くなかなか横断できない。	・スピード抑制の段差と歩行者用信号機が欲しい。
上郷小	1	市道2級22号線	上郷2704	・点滅信号があるが、今年度中に撤去される予定。保護者から心配する声が多い。	・点滅信号に代わる安全対策。
	2	市道2級22号線	上郷2701	・スクールゾーンの表示が消えかかっている。	・横断歩道と共に塗り直してほしい。
	3	市道3-2133号線	上郷2228	・交通量が多く、横断する際に危険である。	・横断歩道の設置。

## 令和4年度通学路安全点検調査表

豊里中	1	つくば真岡線	土浦境線との交差点	・交差点南側、交流センター以北の部分の歩道が未整備の状態で、路側帯の路面標示だけになっている。	・ガードレール設置または、歩道の整備。
	2	市道3-3499号線 市道3-3502号線	豊里中学校北側道路	・一時停止の路面標示及び標識がないため危険。	・一時停止の路面標示及び標識設置。
	3	市道3-3502号線	豊里中学校北側道路	・路面標示が消えかかっている。 ・路側帯の側溝の蓋と、合流する部分の凹凸が激しく、自転車での走行がしづらい。	・路面標示の再塗装。路側帯の整備。
谷田部小	1	市道1級63号線	谷田部1144番地22	・瑞徳団地、陣場E地区、陣場F地区から多くの児童が通学しているが、登校時間に交通量が多く、危険。	・歩行者用の信号機の設置。
	2	市道5-3205号線	谷田部6197番地 ニュー梅屋入口	・ニュー梅屋入口付近に施設を建設中。今後さらに見通しが悪くなり危険である。	・カーブミラーの設置。
	3	市道5-3224号線	谷田部2938番地 谷田部小学校正門前道路	・交差点前の停止線に対して、標識が10mぐらい後ろに設置されているが、停止線で車が止まらず、児童が青信号で横断中も、侵入してくる車が多く危険。	・道路標識の停止線付近への移動。 ・可能なら自動車の信号機設置。
谷田部南小	1	県道19号線	境田	・セブンイレブン谷田部インター店(サイエンス大通り)からつくば市境田の六差路の区間が、道路拡張工事のため狭い。六差路で、児童が信号待ちをするときに、交通量も多く非常に危険。	・緑石が切れている場所については、フェンスを下げ、カラーコーンを置くといった対策をしていただいたが、その後、六差路までの区間のフェンスを下げる工事は行われていない。早急をお願いしたい。六差路で信号待ちをするスペースが狭い。保護者からは高めのガードレールの設置希望あり。
	2	県道19号線	谷田部4343番地付近	・赤ランプが設置してあるものの、点灯していない。	・ランプを点灯するようにしてほしい。
	3	県道19号線	谷田部4343番地付近	・緑が丘からセブンイレブン谷田部インター店までの通学路の草が多く、児童の通学がしづらい。	・定期的に草の伐採をしてほしい。
柳橋小	1	市道2級33号線	柳橋366付近	・横断歩道が消えかかっている。 ・歩道が田んぼ側に崩れている。	・横断歩道の塗り直しをしてほしい。 ・歩道を点検し、補強してほしい。
谷田部中	1	国道354号線	谷田川橋	・橋台と歩道との段差が大きく、自転車で通行する際に転倒し、怪我をするケースが毎年数件ある。車道の方に倒れた場合、大事故につながる可能性が高い。	・橋台と歩道との段差を無くすか、極力小さくするための改修を行ってほしい。
	2	市道5-4729号線	福田橋周辺	・自転車で登下校時に、車両に追い越されたり、すれ違う際に、田んぼに落ちそうになり危険。田んぼや川に向かって急な下り斜面になっており、大怪我につながる可能性がある。	・橋のたもとから一定区間のガードレールの設置。
	3	県道19号線(サイエンス大通り)	つくばIC付近の歩道(IC出入口の反対側)	・凹凸があり、雨天時に水が溜まり通行し辛い。	・歩道の整備
真瀬小	1	つくば真岡線	真瀬1408付近	・横断歩道の白線が消えかかっている。	・濃く書き直してほしい。
	2	県道133号線	県道45号との交差点から鎌倉方面	・横断歩道の白線が消えかかっている。 ・歩道がないため歩くには適さない。	・濃く書き直してほしい。

## 令和4年度通学路安全点検調査表

島名小	1	つくば真岡線	鬼ヶ窪1043-1付近 熊谷組つくば技術研究所前交差点付近	・歩道脇の樹木や草が生い茂っているため、通行の妨げになっている。	・草刈りと樹木伐採。
	2	つくば真岡線	島名784-30付近 島名交流センター付近	・歩道脇の樹木や草が生い茂っているため、通行の妨げになっている。	・草刈りと樹木伐採。
	3	市道5-4416号線	島名893 美容室みやうち前交差点	・土浦坂東線(5-1723号線)との交差点(十字路)東側に横断歩道があるが、学校に向かう南側に横断歩道がない。	・横断歩道の設置。
	4	つくば真岡線	つくば市島名2799付近のカーブ	・車がある程度のスピードを出して通るので危険である。 ・歩道がないカーブのため、危険である。	・路側帯のカラー化
高山中	1	市道5-4355号線 市道5-4359号線	島名663-1付近十字路	・四方が民家の塀のため、ドライバーが自転車等の存在に気が付きにくい。	・看板等設置による注意喚起をお願いしたい。
	2	市道5-4326号線	島名668付近Y字路	・多くの生徒が通行し、交通量もあることから注意が必要な場所である。	・横断歩道の設置または注意喚起等の看板の設置をお願いしたい。
	3	市道7-2002号線、市道7-2049号線、市道7-2035号線	島名1903付近十字路	・付近の交差点は、南北の進行方向が優先扱いであるが、当該交差点は東西方向の道路が優先である。当該交差点の南北方向には「止まれ」の停止線があるが、地域住民以外にも多く利用していることなどから危険性が高い。	・横断歩道の設置または、注意喚起等の看板設置等をお願いしたい。
葛城小	1	市道5-1900号線	土浦坂東線交差点から葛城小学校T字路前のカーブまでの間	・幅員が狭い上、交通量が多く、大変危険である。 ・排水側溝の上を歩かざるを得ない状況だが、破損しているため、躓いて車両と接触する恐れがある。	・排水側の溝を一部グレーチングにしつつ、アスファルト舗装してほしい。(小野崎448-1付近の対応) ・上記対応の上、アスファルト舗装部分をグリーン標示してほしい。(通学路の明確化)
	2	市道7-3056号線	学園南3丁目52付近の道路(かつらぎ第二保育園西側から学園南3丁目52へ入る道路)	・保育園横から西に向かう道路で、スピードを出す車が多く危険である。	・スピード落とせの標示はあるが、スクールゾーンの路面標示など目立つ標示にしてほしい。
	3	市道5-1900号線	土浦坂東線 西大橋286-1 学園南3丁目30-6付近の横断歩道	・車の交通量が非常に多く、またスピードを出す車も多く危険である。 ・横断歩道があるが、上記の理由などで渡る際に危険である。	・ハンブの設置。 ・押しボタン式信号機の設置。 ・横断歩道ありの路面標示。(オレンジ色などで目立つようにしてほしい) ・視覚効果を利用した立体横断歩道。
	4	市道5-1778号線	学園南3丁目付近・葛城根崎TX高架下横断歩道あたり	・北側に向けてカーブとなっており、スピードを出した車が通ってきて危険である。	・住宅街にハンブはつけられないとのことだが、対応している場所もあるので対策してほしい。 ・上記が難しいようであれば、視覚効果を利用した立体横断歩道など対策を要望する。
松代小	1	市道5-2062号線	松代3丁目 松代ハウス脇から南に向かう道路	・歩道が片側しかなく、横断歩道もない所を渡るため危険である。	・反対側に横断歩道の設置。
	2	市道5-2059号線	松代3丁目	・路上駐車が多く、危険である。	・路上駐車防止のための標識等の設置。
手代木南小	1	市道5-2074号線	つくば市松代4丁目 千上児童公園に面するT字路	・見通しが悪いT字路。樹木が伸びており道路標識が認識しづらく、事故が起こる危険性が高い。	・標識付近の樹木の剪定を要望。
	2	市道5-2053号線	つくば市松代4丁目 千上児童公園付近の歩道	・歩道が狭く、街路樹の根が原因で凸凹しているため、歩きにくく、転倒する可能性があり、危険。	・歩道の改善工事を要望。
	3	市道5-2142号線	手代木南中学校隣 テニスコート脇のT字路	・歩行者と自転車が走行可能な歩道があるT字路。飛び出してくる自転車があり、出会い頭に衝突する危険性がある。また、スクールゾーンの看板が劣化して見えにくい上に、横断歩道の塗装も剥がれており認識しづらい。	・飛び出し注意と、新しいスクールゾーンの看板設置と、横断歩道の塗り直しを要望。

## 令和4年度通学路安全点検調査表

手代木中	1	市道5-2038号線 市道5-2035号線	松代2丁目交差点	・過去の台風接近時にカーブミラー全体が曲がり、交差点進入時に自動車や歩行者、自転車等の確認が困難で危険である。	・カーブミラーの向きを元通りに修復してほしい。
	2	市道2024号線	松代5丁目、手代木中学校正門わき・テニスコート前のカーブミラーの修復	・カーブミラー鏡面の下半分が腐食し、剥がれ落ちているため、路地から歩行者や自転車が見えづらく危険である。	・カーブミラーの鏡面の修復。
	3	市道5-2150号線	松代5丁目、メゾン松代付近	・道端のU字溝に蓋がない箇所が多く、自動車の通過時などに、歩行者が道路の端を通行する際、危険である。	・U字溝にコンクリート製の蓋を設置してほしい。
二の宮小	1	5-2111号線	二の宮4丁目、市道5-2314号線との交差点	・横断歩道が消えかかっている。	・横断歩道の塗り直し。
	2	5-2111号線	二の宮4丁目	・朝の登校時など、学校前にも関わらず、スピードを出して通過する車両もあり、大変危険である。保護者は大変心配している。	・速度を抑制する道路標示の塗装。
	3	市道2級35号	上原地区、市道5-6110号線との交差点	・横断歩道が消えかかっている。	・横断歩道の塗り直し。
小野川小	1	県道202号	つくば市南中妻352 常磐自動車道下トンネル出入口	・トンネルの出入口に、県道202号線につながる道路がある。カーブミラーはあるが、見通しが悪く危険である。	・道路にスクールゾーンの標識の塗装。 ・危険飛び出し注意の看板の設置。
	2	市道1024号線	上横場バス停	・旧道は道幅がとても狭く、朝・夕の交通量が多い。 ・スピードを出す車が多く危険。 ・横断歩道はあるが信号がない。 ・ガードレールがない。	・道路にスクールゾーンの標識の塗装。 ・危険飛び出し注意の看板の設置。
	3	市道2級35号線	小野川小入口交差点	・歩道が狭く、大変危険である。 ・雨の日に傘をさすと危険である。	・歩道整備。
	4	市道2級43号線	つくばJC下小さいトンネルの通路	・スケートボードをする若者がおり、登下校時に危険である。また、ゴミのポイ捨て等も問題になっている。	・防犯カメラの設置。 ・パトロールの強化。
東小	1	市道4-4301号線	鍛冶が台児童公園(東2丁目)から南側道路	・通学時間帯の交通量が多い。歩道が狭く、車との距離が近くなり、危ない。	・スクールゾーンの緑色の表示。
	2	市道2022号線	鍛冶が台児童公園(東2丁目)から南側道路へ 向かう2つ目の交差点	・信号のない交差点であり、通学時間帯の交通量が多く危険。	・スクールゾーンの緑色の表示。
谷田部東中	1	市道5-2735号線	つくば市北中妻付近 常磐自動車道下トンネル	・常磐自動車道下のトンネルから、市道を自転車で横断する時、市道を通る車と衝突の危険性が高い。	・車に対し注意喚起の標識設置、または「横断者あり注意」等の道路への表示をお願いしたい。
	2	市道4-4300号線と 市道4-4317号線の交差点	東2丁目谷田部東中北	・登校時は信号待ちをする小中学生が非常に多い。中学生の中には、痺れを切らし横断歩道を渡らず、道路を渡ってしまう生徒もいて危険である。	・朝の時間帯(7時45～8時15分)は歩行者横断時間を長く設定してほしい。
	3	つくば公園通り	つくば公園通り(洞峰公園から赤塚公園にかけて)	・路面の凹凸している。 ・タイル張りで滑りやすい。 ・木が多く茂っていて薄暗い。	・路面の整備、樹木の伐採をお願いしたい。

## 令和4年度通学路安全点検調査表

栗原小	1	県道藤沢豊里線	きくら荘脇歩道の側面	・歩道の側面の土砂が崩れそうになっている。一部はコンクリートで補強しているが、土砂がむき出しの場所もある。災害時が不安である。	・土砂の落下や崩れ防止措置。
	2	上野側道	上野池の周り	・注意喚起の看板は設置してあるが、柵等がない箇所もあり、誤って転落してしまう危険がある。	・柵等の設置などによる転落防止措置。
九重小	1	市道4-2225号線	妻木神社横	・度々停車している車があり、見通しが悪く危険。	・駐車禁止の看板や立札の設置。
	2	市道4-2239号線	妻木神社横大通り	・スピードを出す車が多く、カーブもあり、大人でも恐怖を感じるほど危険。	・移動オービスの設置。
	3	市道4-2303号線	土浦学園線をくぐるトンネル内	・常に暗がり危険。幾度か不審者情報もある。	・街灯の昼間点灯。
	4	市道4-2278号線	東岡・商工会桜支所の裏	・オオスズメバチが栗畑に出没し、登校中の児童に接近する。	・近隣にあると思われるスズメバチの巣を撤去してほしい。
栄小	1	市道1号51号線	吉瀬交差点～三日月神社坂上	・路肩がカラーリングされて歩行者用と判別できるようになっているが、道幅が狭く、児童の安全が確保できない。	・一部オレンジの棒が立てられており、棒の増設をしてほしい。または、車道部分に運転者への注意喚起をするような表示を行う。
桜中	1	市道1級45号線	金田池付近	・雨天時、道が坂道になっていて、下校時路面が濡れていて自転車通学者が滑り、転倒することがあり危険である。	・グレーチングの設置等。
竹園西小	1	市道2019号線	つくば市東新井19	・街路樹の根上がりにより、舗装に段差ができていて。とくに西半分ブロック舗装については、ブロックが浮いて3-4cmの段差ができており、ブロックを踏むと沈み込む箇所が複数ある状況。 ・街路灯が少ないことから、夕暮れ時は薄暗く踏む危険がある。	・舗装の修繕。 ・街路灯の設置。
	2	市道4-4136号線 市道4-4137号線	つくば市竹園2丁目	・登校に加え、日常生活でも児童が徒歩や自転車で通行することが多い通りである。当該地域は住宅、店舗、クリニック等が混在し、住民以外の車両通行が多く見られる。歩道がない上に、対向車とすれ違える程度の道路幅員があることからスピードを出す車両が多いため、交通事故が懸念される。加えて、交差点手前の停止線や横断歩道が薄くなっている状況。	・停止線や横断歩道の塗り直し。 ・ハンブや狭さくを設置など、通行車両の減速を促す対策。合わせて、歩行者や自転車が安全に通行できるよう路肩部を着色。
	3	市道4-4052号線(P)	千現通り陸橋 JAXA側坂道	・自転車の停止を促すペイントがはがれている。また、坂道を下った箇所の停止線がはがれている。 ・自転車が陸橋からスピードを落とさずに坂道を下ると、歩行者とぶつかる危険あり。舗装損傷による段差、フェンスの損傷もある。	・はがれたペイントの塗り直し、フェンスの補修。 ・アスファルト舗装の修復。
竹園東小	1	市道4-4102号線	三角公園～太鼓橋	・自転車の交通量が多く、接触の危険性がある。 ・駅方面からの自転車も多い。	・歩行者と自転車のレーンを分ける。または、目立つ注意書きを設置する。
	2	県道土浦坂東線	土浦タクシー前道路	・交通量が多いが、車が減速しない。 ・止まれが表示が薄い。	・スクールゾーンや減速を促す表示を設ける。 ・表示の塗り直し。
	3	市道4-4115号線	竹園交流センター付近交差点	・「学童注意」の文字、停止線、横断歩道ありのマーク(◇)が消えかけている。	・表示の塗り直し。
竹園東中	1	市道4-4116号線	竹園東中学校前の道路	・登下校の時刻になると、自動車や自転車の通行が多く、危険である。自転車の近くを自動車が早い速度で通過している。	・自転車通行帯の設置。
	2	市道4-4116号線	つくば市千現1丁目	・交通量が多いが信号機がなく、危険な交差点である。	・信号機の設置。
	3	市道4-4198号線	つくば市千現1丁目	・道路が波打っていて非常に危険な状態である。	・道路の舗装工事。

## 令和4年度通学路安全点検調査表

桜南小	1	県道藤沢荒川沖線	つくば市大角豆 桜南小前歩道橋	・現在設置されている滑り止めの劣化、段差の端に行けられている金属により、滑りやすく危険である。 ・コンクリートが割れていて危ない箇所がある。	・滑り止めと金属の交換。 ・コンクリート割れの修復。
	2	市道4-3312号線	つくば市大角豆 にじ色保育園沿いの市道	・朝の交通量が多く、道幅が狭いため、危険である。	・歩行者用道路の確保。もしくは、道路にスクールゾーンの表記等、運転者に通学路であることを訴える道路標示の設置。
並木小	1	市道4-4237号線	並木2丁目黄色の標識	・全体的にさび付いており、看板の溶接がはがれてしまっている。	・看板の修繕。
	2	市道4-4247号線	並木3丁目	・見通しが悪く、児童から車が見えにくい。 ・車側からも児童の姿が見えにくい。	・「児童横断注意」など注意を促す看板、または標識の設置。
	3	市道4-4248号線	並木3-1、横断歩道	・横断歩道が消えかかっている。 ・横断歩道になっている部分の道路が凸凹している。	・横断歩道の塗りなおし。 ・道路の補修。
並木中	1	市道4-3619号線	つくば市大角豆ガレージタキカワ付近T字路	・トンネル側から桜南小へ向かう車と出会い頭になり危険。	・飛び出し注意などの道路標示の設置。
	2	国道201号線	並木3丁目	・桜南小、並木接骨院の間を抜ける道へ行くための横断歩道。車から見通しがいいのにも関わらず、止まる車が少なくため、とても危ない。	・横断歩道の線の塗り直し。
	3	市道4-4290号線 市道4-4287号線	下広岡1054-36	・住宅街から出てくる車が建物で全く見えない。	・カーブミラーを設置してほしい。
	4	市道4-4241号線	並木2-12	・並木小脇の通りの街灯が暗い。	・街頭の設置。
吾妻小	1	市道4-4457号線	小学校前横断歩道(中央公園出口付近、吾妻2-16)	・青信号の点灯時間が短いため、児童が渡りきる頃には点滅してしまい、急いで渡るため危ない。 ・登校時の信号待ちの列が歩道にあふれてしまい、自転車と接触する危険がある。	・登校時の午前7:30~8:00ぐらいの30分間、青信号点灯時間の延長。
	2	市道4-4466号線	常陽銀行研究学園都市支店前(吾妻1-14-2)	・推奨通学路ではないが、鍵を持っていない児童が下校時に多数駐車場前を通る。下校時は銀行の営業終了時刻と重なるため、出てくる自動車も多く危険。	・「学童多し注意」等の看板設置。
	3	市道4-4093号線(P)	時の公園付近(吾妻1-16-1)	・タイルが滑りやすくなっている。 自転車の転倒が多くみられ、歩行者も転ぶ危険あり。	・滑りにくい路面へ変更。
吾妻中	1	市道4-4043号線	天久保1丁目 吾妻中学校(駐車場側)とセブンイレブンの間の道路	・T字路の停止線、「とまれ」の文字がほぼ消えている、または消えかかっている。車が一旦停止をしないと歩行中の生徒と接触する可能性があり危険。	・停止線、とまれの道路表示の再塗装。
	2	市道4-4457号線	吾妻2丁目 吾妻小学校北側 コーヒーファクトリー前の横断歩道(信号あり)	・公園側の歩道と車道の高低差が大きく、雨天時には広範囲に渡って深い水溜りができる。水溜りを避けて歩くには横断歩道はずれ、車道に出て渡る必要がある。	・道路を舗装して高低差をなくす。
	3	市道4-4052号線(P)	吾妻2丁目 エキスポセンター出入口からダイアパレス側への遊歩道	・90度ほどに出っ張る植木で見通しが非常に悪い。通行量が多く、自転車はスピードを出していることもあり、歩行者が接触すると危険。	・カーブミラーの設置。

## 令和4年度通学路安全点検調査表

荃崎第一小	1	県道143号線	高見原2丁目ローソン前	・児童が通る横断歩道が薄くなっている。	・横断歩道の塗り直し。
	2	県道143号線	高見原2丁目ローソン前、ヤックストラッグ前	・児童が通る横断歩道が薄くなっている。	・横断歩道の塗り直し。
荃崎第二小	1	県道201号線	小山2324-2～小山2299-1	・横断歩道が一つもない。交通量が多い県道を渡るのは大変危険である。	・横断歩道の設置。 ・通学路看板の設置。
	2	県道201号線	自由ヶ丘キグナス(GS)付近	・横断歩道で通学時間帯の交通量が多く、なかなか車が止まってくれず、渡るのが大変である。	・横断歩道に押しボタン式信号の設置。
	3	県道201号線	上岩崎セレモニーいおり付近	・歩道が狭く、ガードレールや縁石がないので危険である。	・ガードレールや縁石の設置。
	4	県道46号線	上岩崎1019番地付近の十字路	・交通量が多いのに、横断歩道の白線が消えていて渡るのに危険である。歩道の白線もない。	・横断歩道の塗り直し。 ・歩道に白線を引く。
荃崎第三小	1	市道6-3139号線	つくば市宝陽台北公園下 横断歩道	・登下校の際に横断歩道を使用するが、坂道でカーブになっているため、見通しが悪い。スピードを出している車が多く、児童やボランティアが待っていても止まらずに通過する車が多い。	・警察による取り締まり強化。(7:10～7:30) ・制限速度規制。
	2	市道6-3139号線	つくば市天喜喜ポンプ場～ 天喜喜256-1	・天喜喜ポンプ場から歩道が狭くなっている。天喜喜256-1付近で道路を横断するが、スピードを出している車が多いので横断が困難である。	・歩道確保。(土砂等の整備含む) ・通学路標識設置。 ・スピード規制表示設置。
	3	市道6-4074号線	荃崎第三小学校前歩道	・歩道に窪みがあるため、集中豪雨があると水が歩道全体にたまってしまい、歩道を歩くことができない(正門から2本目の桜付近)。坂上から正門までの歩道に凹凸があり、転倒する危険がある。	・歩道の凹凸補修。
高崎中	1	県道143号線	高見原4丁目付近	・交通量が多く、自転車で車道を通行するのは危険を伴う。	・自転車も歩道を通行できるよう、標識等の設置を要望する。
荃崎中	1	野田牛久線県道46号線	つくば市荃崎 ・バス停「荃崎高校入口」付近	・付近の樹木が伸びると、生徒が自転車走行する際に枝が体にぶつかる高さになり、目に入って怪我をすることがあった。	・樹木の剪定、伐採。 ・保護者や地域の方からの依頼が多い場所で、今年度も道路管理課に連絡・依頼してから対応までに1か月以上かかった。
	2	野田牛久線県道46号線	つくば市森の里 ・バス停「森の里団地入口」から坂を上った付近	・道が狭く歩道がなくなる場所では車と接触しそうになり危険である。また、急なカーブの坂道で歩道が狭いため、自転車のスピードが出やすく事故が多発する場所である。	・縁石やガードレールの設置。 ・大きなカーブミラーの設置。 ・減速などの安全標識設置。
	3	野田牛久線県道46号線	つくば市六斗～小荃	・縁石がなく、車と接触しそうになる場面がある。	・縁石やガードレールの設置。
春日学園義務教育	1	市道5-1143号線	つくば市春日二丁目43-8	・現在、市道52号線から、市道5-1132号線、市道5-1144号線を通学路としている。その場合、5-1132号線の横断歩道を渡って車と接触しそうになりながら右側通行をして、5-1144号線に入って通学することになる。接触事故の危険を減らすため、5-1132→5-1143のルートに通学路を変更する予定である。その場合、5-1143号線に入ってすぐのカーブのところの視界がよくない。	・カーブミラーの設置。
	2	市道5-1125号線 市道5-1133号線	つくば市春日三丁目8-6	・三叉路になっていて、歩行者、自転車、車が交錯する場面が多くあり、危険である。	・カーブミラーの設置。 ・横断歩道の塗り直し。
	3	市道5-1143号線 市道5-1146号線	つくば市春日二丁目42-2	・横断歩道が見えにくい。	・横断歩道の塗り直し。
	4	市道5-1146号線 市道5-1133号線	つくば市春日二丁目45-6	・通学路として使用しているが、横断歩道がわかりにくい状態。	・横断歩道の塗り直し。
	5	市道5-1146、1855 ～5-1146、1142号線	つくば市春日二丁目26-7	・市道5-1146号線の、市道5-1855とのT字路から市道5-1142とのT字路のところまで、見通しがよくない。	・「通学路」の標識の設置。

# 令和4年度通学路安全点検調査表

秀峰筑波 義務教育	1	市道1-3125号線 市道1-3094号線	つくば市北条5073 秀峰筑波プール側の農道	・深い用水路にも関わらずロープが張られているだけで危険。 ・雑草の背丈が高く、児童が隠れてしまうため、車から視認しづらい危険。	・用水路に蓋を設置、または柵の設置。 ・除草、カーブミラーの設置。
	2	市道1-4438号線	新白水団地内 つくば市安食2536近辺	・側溝の蓋が設置されていない場所が多く、その上に草がかかっている側溝を視認しづらいため、バス停までの徒歩中に危険。	・蓋の設置。 ・除草。
	3	市道1-4172号線 市道1-4169号線	元愛児園跡地側道	・朝の通学の時間帯に細い道を下妻方面への抜け道に使う車が多いため、自転車通学者や歩行者が危険。	・時間指定のスクールゾーンに設定するなど、抜け道にならないような措置。
	4	笠間つくば線	笠間つくば線 つくば市沼田118-4付近	・横断歩道はあるものの、坂とカーブになっており見通しが悪い。さらに、車が減速しないため危険。	・横断歩道があることや、通学路を知らせる標識等の設置。
	5	市道1-2388号線	つくば市北条4535 高橋商店向かい	・側溝の蓋が大きく破損して穴が開いているため危険。	・蓋の修繕。
	6	県道筑波山公園線	県道筑波山公園線 神郡の点滅信号	・点滅信号がなくなる。 ・車がスピードを出しやすくなる危険。	・信号をなくさない。なくなるのであれば対応策を。
学園の森義務教育	1	市道7-3022号線	まわりよう公園前学園の森3丁目	・信号まで距離があるため、道路を渡って公園に行くが、年々交通量が増え危険である。	・横断歩道の設置。
		市道7-3022号線	みどり公園前学園の森3丁目		
	2	市道5-1895号線	南遊歩道東側・よつば出入口	・パークハウス来夢、サーパスの学園生が登下校する通学路だが、横断歩道がなく、危険である。	・横断歩道の設置。
	3	市道7-3139号線 市道7-3163号線	学園の森1丁目	・通学時に多くの児童が横断する道路だが、抜け道として高スピードで利用する車が多く、部分的に見通しが悪い部分もあり、危険である。	・区内の車両最高速度 30km/時区域の指定。
	4	市道5-1752号線	サトウ歯科前から学校前遊歩道まで続くカーブ (空き地前)つくば市学園の森2丁目12	・自動車のスピードが出ていて、歩道に乗り上げる危険あり。 ・子どもが道路にはみ出す可能性がある。	・縁石の内側に、ガードレール、及びポールなど、歩行者を守るもの防護柵の設置。 ・道路へ速度制御を促す路面標示(例:オブティカルドットシステムなど)の設置。
	5	市道7-3073~3079号 市道7-3079号	つくば市研究学園3丁目一帯	・研究学園全体の交通量が増え、抜け道として多く使われている。「危険」看板はあるが、スピードを落とさず走行しているバイク・車が多い。歩行者ギリギリに走る車があり、カワチ沿い以外は歩道帯がない道路のため、危険である。	・歩行優先、減速を促す路面表示の設置。
6	市道7-3023号線	研究学園3丁目サンキから学園の森1丁目みなも公園方面	・横断歩道がないが、横断者の多い道路である。	・横断歩道の設置、点滅信号の設置。	
みどりの学園義務教育	1	市道5-3638号線	みどりの2丁目トヨタカラー・TAIYO付近	・交通量の多い道へ出るところが危険である。	・看板の設置。
	2	主要地方道取手つくば線沿い	みどりの東セブンイレブンからみどりの中央ローソンまでの通り	・暗いため、防犯・交通安全上危険である。	・街灯の設置。
	3	市道2級38号線沿い	みどりの中央のホテル「ルスティカーナ」付近	・車のスピードが速く、危険である。	・一時停止線などの設置。
	4	市道7-1126号線	みどりの東24番付近	・見通しが良くなり、危ない。	・「とまれ」の標識などの設置。
	5	市道5-3656号線	みどりの1丁目の学校へのTXのトンネル	・出会い頭の衝突の危険性が高い。	・トンネル内のミラー設置。 ・光るボールの設置。