

平成27年度～平成30年度 通学路安全点検調査表

	学校名	対象番号	路線名 (地区名)	該当箇所	現状	要望事項	確認状況	その後の状況 (令和5年3月末現在)
H27	吉沼小学校	2	向町～寺山 (133号線)	向町～寺山 (133号線)	・スピードを出す車が多い。接触事故もあった。 ・抜け道として交通量が多いうえ、見通しが悪く危険である。	・歩道整備 ・街路灯設置	・横断歩道を再塗装する。 ・防犯灯の増設は検討する。	・横断歩道上申済みです。 ・申請に応じて、防犯灯の設置を行っております。
H27	田水山小学校	1	田中	田中	・交通量が多く横断するのが危険である。	・歩道の整備	・信号サイクル変更を検討する。	・適切な時間に設定しております。
H27	田水山小学校	2	水守	水守	・T字路で見通しが悪い。	・歩道の整備	・横断歩道を再塗装する。 ・民地の木枝は所有者に指導予定	・横断歩道塗り直し申済みです。 ・通行に支障のある木枝に関しては、適切に管理するよう指導を行っております。
H27	作岡小学校	1	作谷	作谷交差点	・横断歩道を渡るとき、信号待ちをする待機場所がない。 ・交通量が多い。	・信号待ちをする待機場所の確保	・整備の予定。	・歩道だまり整備を計画中。平成27年度末までに協会立ち合いが完了し、平成28年度に用地交渉開始しております。
H27	作岡小学校	2	作谷	飯塚商店から学校に向かう交差点	・見通しが悪く、通行するのが危険である。	・登下校の安全確保	・交差点形状の変更に伴い、一時停止標識の移設予定。	・交差点の変更と同時進行する予定です。
H27	大曾根小学校	1	土浦大曾根線 大曾根上～玉取	土浦大曾根線 玉取 大曾根上～	・道幅が狭く、見通しが悪い上に、交通量が多く、大変危険である。	・片側だけでも車道と歩道を分けるガードレールの設置	・ポストコーンの設置を検討する。 ・白線の引き直し予定。	・ポストコーンの設置位置については、再度要望、現地点検の上、検討させていただきます。 ・令和5年度に白線を引き直す予定です。
H27	大曾根小学校	2	取手つくば線 若森	取手つくば線 若森	・道幅が狭く、見通しが悪い上に、交通量が多く、大変危険である。 ・脇の樹木が被い茂っており、さらに道幅を狭くしている。	・歩道の確保のため、樹木の適切な伐採	・土地所有者に確認のうえ伐採予定。 ・路側帯白線の引き直し予定。 ・土砂の撤去予定（要確認）。	・土地所有者に適切に管理するよう指導しております。 ・令和5年に白線引き直し予定です。
H27	田井小学校	1	筑波山公園線 (県道139号)	筑波山公園線 (県道139号)	・朝の交通量が多いが、道路が非常に狭く歩道（外側線）がないため危険である。	・歩道（外側線）整備	・外側線の引き直し予定、ポストコーンの設置予定。	・市街地のため歩道整備のためには用地取得、家屋移転補償が必要となり、非常に困難です。
H27	田井小学校	2	神郡(館)	神郡(館)	・見通しがよいため車がスピードを出してくる。	・歩道（外側線）整備 ・横断歩道の設置	・横断歩道の設置予定。	・横断歩道設置上申済みです。
H27	小田小学校	3	北太田～西部 地区	北太田～西部地区	・道幅が狭く、歩道が無い。道がカーブしていて、スピードを出して走ってくる車が多い。	・歩道整備	・歩道幅は難しいため、スクールゾーン等の注意喚起の標識、路面表示については要望書の提出が必要。 ・外側線の引き直し予定。	・外側線の引き直しを確認しております。
H27	大穂中学校	3	建築研究所 西側側道 (立原)	建築研究所 西側側道 (立原)	・道路が狭く、脇の草が茂っている。人家や街灯もなく危険である。	・歩道整備 ・除草 ・街路灯設置	・歩道幅は難しい。 ・除草については、対応を確認する。 ・街路灯の設置については要望書の提出が必要。	・除草実施済みです。 ・申請に応じて、防犯灯の設置を進めております。

平成27年度～平成30年度 通学路安全点検調査表

	学校名	対象番号	路線名 (地区名)	該当箇所	現状	要望事項	確認状況	その後の状況 (令和5年3月末現在)
H27	筑波東中学校	1	桜川土浦自転車道(沼田)	桜川土浦自転車道(沼田)	・人家や街路灯がないため暗くて危険である。	・街路灯設置	・防犯灯の設置を検討する。	・防犯灯設置済みです
H27	筑波東中学校	2	桜川土浦自転車道(小田)	桜川土浦自転車道(小田)	・人家や街路灯がないため暗くて危険である。	・街路灯設置	・防犯灯の設置を検討する。	・防犯灯設置済みです
H27	筑波東中学校	3	北条～小田	北条～小田	・直線農道でスピードを上げて走行する自動車が多く危険である。	・ハンプ等の速度抑制設備(車道へ)	・パンプ設置は難しい。 ・路面標示を警察で対応の予定。	・ダイヤモンド等の塗り直しを上申済みです。
H28	大曾根小学校	1	蓮沼	蓮沼	・交通量が多く、草木が茂っていて大変危険である。歩道の線・安全地帯の線が消えかかっている。	・除草 ・歩道の線、安全地帯の線の書き加えと児童歩行注意の立体的道路標示の追加。	・横断歩道の再塗装予定 ・安全地帯の線書き換えは施工済み	・横断歩道の塗り直し上申済みです。
H28	大曾根小学校	2	大曾根小正門付近	大曾根小正門付近	・交通量が多く、見通しが悪いため大変危険である。歩道の線が消えかかっている。	・カーブミラーの設置 ・歩道の線・安全地帯の線の書き加えと児童歩行注意の立体的道路標示の追加。	・一時停止線の再塗装予定 ・区画線：H29以降対応 ・電柱に添架してあるミラーを向かいの敷地へ移設を検討する。	・一時停止線の塗り直し上申済みです。 ・区画線引き直し実施済みです。 ・電柱に添架済のカーブミラーの角度調整を行い、対応しました。
H28	要小学校	3	中根	中根	・東大通りからの抜け道になっており、交通量が多く、歩道がないため危険である。	・車道との色分けをするなど、歩道の整備を要望したい。	・28年度に対応予定	・外側線の設置を確認しております。
H28	吉沼小学校	1	新地	新地	・道路が狭い上、道路わきの樹木が被り茂っており、さらに道幅を狭くしている。 ・下校時に多くの低学年児童が児童館へ行く際に大変危険。	・歩道整備(歩道を表すラインや樹木の適切な伐採)	・剪定済。 ・歩道を表すラインについては29年度実施予定。	・外側線の設置を確認しております。
H28	吉沼小学校	2	大砂	大砂	・大砂から学校までの道路に歩道が一部しかなく危険である。交通量も多いので危険である。	・歩道整備(緑石で区切った歩道の整備をお願いしたい。交通量も登下校の児童も大変多い。)	・来年度舗装工事を予定しており、歩道部をカラー舗装をとり入れる予定。	・付近道路の整備を行いました。
H28	吉沼小学校	3	内町	内町	・交差点が狭く見通しが悪い上、登校時の交通量が非常に多く危険。	・歩道整備(歩道を表すラインをお願いしたい。)	・28年度に実施予定。	・付近に外側線の設置を確認しています。
H28	大穂中学校	2	大砂～吉沼(大砂)	大砂～吉沼(大砂)	・道幅が狭く、歩道も半分程度しかないため、危険である	・歩道整備	・道路建設課で事業予定があり、3年後頃に整備予定。	・市道1-19号線(大砂地区：大砂橋～主要地方道つくば真岡線)において、歩道整備を行いました。

平成27年度～平成30年度 通学路安全点検調査表

	学校名	対象番号	路線名 (地区名)	該当箇所	現状	要望事項	確認状況	その後の状況 (令和5年3月末現在)
H28	上郷小学校	1	道角133号(チバヤ前)	道角133号(チバヤ前)	・車両通行規制のあるスクールゾーン入口の交差点で、押しボタン式の信号機はついていますが、スピードを出したまま通る車が多い。自動で変わる標識があるが故障して動かない状態である。	・規制時間帯での交通取締 ・速度表示とスクールゾーンを表示する自動標識の修理。	・パトロール強化。地域課に連絡済み。 ・修理等予定。	・経年劣化により、撤去しました。
H28	上郷小学校	2	道角～神谷森	道角～神谷森	・新設されたアグリロードにより、今までの通学路が分断された形になっている。スピードを出している車が多く、信号機がなく危険である。	・押しボタン式の信号機を設置してほしい。歩道の整備。	・H27に確認済みのため、現場確認せず。 ・平成28年度に上申予定。	・信号機の設置を確認しております。
H28	今鹿島小学校	2	下宿	下宿	・道路わきに大きなくぼみがあり、草が生い茂っている。低学年の児童が落ちると大けがをする恐れあり。	・くぼみの埋め立て ・ガードレールの設置	・今鹿島小学校から地主に確認後、市で施工。	・道幅が狭く、ガードレールの設置は難しい状況です。
H28	沼崎小学校	1	つくば真岡線	豊里の杜コミュニティセンター前信号機	・豊里の杜2丁目200名以上の児童が登下校でこの信号を利用するが、長い列になるため右折左折車が曲れず、信号が黄色になってから無理に突っ込んで曲がる車もあり、大変危険な状態である。	・歩車分離式信号への変更	・調査検討。	・渋滞を巻き起こす危険性が高いため、変更できません。
H28	沼崎小学校	2	学校前(体育館側)	農道から体育館脇への横断歩道	・豊里の杜方面から300名以上がこの横断歩道を渡るが、ラインが薄くなっており、停止線も見づらい。道路の減速帯(赤い部分)もはげている。登校時は職員が交通指導をしているが、スピードを出している車も多く危険である。	・横断歩道、停止線、40キロ制限の引き直し ・横断歩道前後のカラー舗装(えんじ色) ・横断歩道のカラー舗装(グリーン) ・速度落とせ・減速ドットの設置 ・たまり場のカラー舗装、中央線、外側線の補修	・横断歩道、停止線、40キロ制限の引き直しは平成28年度上申予定。 ・上記以外は施工済。	・横断歩道、停止線、40キロ制限の引き直しは上申済みです。
H28	沼崎小学校	3	藤沢豊里線	市道からグラウンド脇への横断歩道	・東光台方面から200名以上がこの横断歩道を渡るが、30キロ制限を守っている車は少なく、横断歩道の近くに停止線がない。横断歩道のラインが一部薄くなっており、減速帯(赤い部分)がない。登校時は職員が交通指導をしているが、スピードを出している車も多く、大変危険である。	・30キロ制限の看板設置 ・30キロ制限の道路標示新設、 ・スピード落とせ・減速ドットの設置 ・横断歩道前後のカラー舗装(えんじ色) ・横断歩道のカラー舗装(グリーン) ・たまり場のカラー舗装 ・停止線の新設	・区画線：H29以降に対応。 ※カラー舗装は困難。 ・上申予定。	・区画線は引き直し済みです。 ・横断歩道等の塗り直しを上申済みです。
H28	豊里中学校	1	主要地方道土浦境線(上郷)	主要地方道土浦境線(上郷)	東光台交差点から豊里中学校までの区間で、街灯が設置されておらず、危険である。	街灯の設置をお願いします。	・連続照明は困難。 ・維持管理の観点から、防犯灯設置要望箇所は区長からの申請が必要。	・学校、区長からの申請に応じて、防犯灯の設置を進めております。
H28	谷田部小学校	1	みずほ団地東部	みずほ団地東部	・みどりの駅前～みずほ団地～新都市中央通りが開通したため、みずほ団地東部のTX沿線道路の交通量が増えた。道路標示が乏しく、TXのフェンスが視界の妨げにもなっている。	・標識と道路標示の設置	・停止指導線施工予定。 ・フェンスの草については、視界を遮るような状況であればTX(首都圏新都市鉄道)に連絡する。	・付近に停止指導線の設置を確認しています。
H28	谷田部南小学校	1	県道セブンイレブン前信号から学校	県道セブンイレブン前信号から学校	・歩道を示すコンクリートのしきりが途中で切れているため、朝の混雑時には車が歩行者の方に接近して非常に危険である。	・歩道整備 ・ガードレールの設置	・現況幅員では大型車同士の交差ができないため、ガードレールの設置は困難。 ・市で管理している道路だが、県の都市計画道路であり、将来県で整備予定。要望書を提出し、早期着手を依頼予定。	・県道谷田部藤代線改良事業の交差点改良工事の影響範囲として現在事業中です。

平成27年度～平成30年度 通学路安全点検調査表

	学校名	対象番号	路線名 (地区名)	該当箇所	現状	要望事項	確認状況	その後の状況 (令和5年3月末現在)
H28	谷田部中学校	2	上横場	上横場	・生徒の8割以上が通る道路でありながら道幅が狭い。しかし、登下校時に住人以外の自動車の進入があり大変危険である。	・スクールゾーンの路面表示をお願いしたい。	・止まれの溶着実施予定。 ・スクールゾーンは、11/7申請書を依頼済み。	・止まれの溶着を上申済みです。
H28	真瀬小学校	1	真瀬(鍋沼地区)2015番地j付近	真瀬(鍋沼地区)2015番地j付近	・歩道に樹木が覆いかぶさっているため、通学時通行が困難である。	・樹木伐採	・地主に連絡。剪定は確認後に。	・真瀬2015付近に、通行に支障のある樹木は確認できませんでした。
H28	島名小学校	2	つくば真岡線	つくば真岡線	・交通量が多く、歩道がないために危険である。	・歩道整備 (ラインを引いて欲しい)	・区画線：H29以降に対応。	・該当道路に車道の減速帯設置と注意喚起する路面標示を設置します
H28	島名小学校	3	つくば真岡線	つくば真岡線	・交通量が多く、歩道がないために危険である。	・歩道整備 (ラインを引いて欲しい)	・区画線：H29以降に対応。	・該当道路に車道の減速帯設置と注意喚起する路面標示を設置します
H28	葛城小学校	1	荻間689番地付近	荻間689番地付近	・葛城小正門前は朝の登校時間帯に車の通行が激しい。中にはスピードを上げて通行する車もある。 ・下校時は低学年のみで横断歩道を渡るので危険である。	・車のスピードを落とすための「スピード防止段差」の設置をお願いしたい。	・住宅地内なのでチャッターバーは騒音の問題がある。 ・学童注意の看板を設置予定	・学校からの申請に応じ、交通安全立て看板を配布しています。
H28	葛城小学校	2	荻間363-3番地付近の交差点	荻間363-3番地付近の交差点	・児童が横断する通学路となっているが、朝の登校時間帯に車の通行が激しい。下校時は低学年児童だけで渡るので危険である。	・押しボタン式信号の設置	・歩行者溜まり、建柱場所がなく設置基準外。 ・歩行者だまりの整備は、地権者の同意が必要。 ・横断歩道標識設置状況の改善、溶着実施予定。	・横断歩道溶着等は上申済みです。
H28	手代木南小学校	1	松代4丁目	松代4丁目	・変形T字路で、見通しが悪い。スクランブル交差点であることが分からず、車が飛び出してくることもある。	・横断歩道の整備 ・信号を赤黄の点滅にするとよいかも。	・横断歩道の溶着実施予定。	・横断歩道溶着は上申済みです。
H28	手代木南小学校	2	手代木	手代木	・信号機がなく交通量が多く、危険である。	・信号機の設置	・横断歩道の溶着実施予定。	・横断歩道溶着は上申済みです。
H28	松代小学校	1	松代3丁目	松代公園から松代ハウスへの横断歩道(T字路)	・T字路を右折、または、国道408号から直進する車両と横断する小中学生(特に登校時)との事故の危険性が高い。	・横断歩道表示の明確化、徐行表示	・◇マークの溶着実施予定。	・ダイヤモンドの塗り直しは上申済みです。
H28	松代小学校	2	松代2丁目	本校東門から土浦学園線に向かう歩道(両側)	・樹木の根が張り、歩道のアスファルトや縁石が押し上げられて大きく飛び出ているため歩きにくく危険を伴う。	・歩道の補修、出ている縁石の撤去、改修	・根上りがひどい箇所の補修を実施予定。	・通行に支障のある箇所について、修繕を計画しております。

平成27年度～平成30年度 通学路安全点検調査表

	学校名	対象番号	路線名 (地区名)	該当箇所	現状	要望事項	確認状況	その後の状況 (令和5年3月末現在)
H28	松代小学校	3	松代3丁目	LALAガーデンから本校へ向かう途中の五叉路	・住宅地にある道幅の狭く互いに見えにくい五叉路で、登校中に五方向から車両が来る。どちらに向かうのか、止まるのか、通過するのかが分からない状況もあるため、通学時に危険である。	・互いに確認しやすい一時停止の道路標示、点滅信号等の設置	・止まれの溶着実施予定。 ・スクールゾーンは、11/7申請書を依頼済み。	・止まれの塗り直しを上申済みです。
H28	手代木中学校	1	松代4丁目21付近	松代4丁目21付近	・多くの生徒が通学路として利用している交差点で、信号機がなく危険である。	・信号機の設置が希望であるが、難しい場合には、道路にスクールゾーンの表示を明確にしたり、注意喚起を促す表示を示したりしてほしい。	・直近に信号機が設置されており設置基準外。 ・横断歩道、止まれの溶着実施予定。 ・教育施設課に枝払いを依頼済み。	・横断歩道、止まれの溶着上申済みです。
H28	二の宮小学校	1	松野木T字路学校よりの箇所(松野木T字路～二の宮眼科前路肩)	松野木T字路学校よりの箇所(松野木T字路～二の宮眼科前路肩)	い。車同士のすれ違い時は歩行者との距離は数センチしかない。緑の再溶着がしてあるが、片側はガードレールを挟んですぐ田んぼがあり、反対側は住居の壁が迫ってきているので児童の歩行が危険である。	・歩道整備、車両一方通行	・付近住民の同意が得られれば一方通行を検討。 ・事業化には、区会や学校から、T字路～吉田歯科までの拡幅要望及び用地提供の同意書が必要。	・一方通行を実施するには、付近住民の同意が必要です。
H28	二の宮小学校	2	いっしん館前	いっしん館前	・雨が降ると水たまりができ、子ども達が水たまりをよけて道路の中ほどを歩く為、車がよけて通ったり、子ども達が車をよけたりしており、非常に危険である。	・歩道整備と道路の舗装	・雨天時現況を確認して対応予定。	・道路パトロールにより現地の状況等を監視し、必要に応じて舗装を行います。
H28	二の宮小学校	3	二の宮三丁目(プロパンガス交差点)	二の宮三丁目(プロパンガス交差点)	・歩行者用信号が約15秒という短さで班全員が渡り切れるかギリギリの状況で危険である。	・歩行用信号の時間の延長	・調査検討。(要確認)	・適切な時間に設定しております。
H28	谷田部東中学校	2	館野～中内	館野～中内	・道路が狭く抜け道として交通量が多いが、歩道がない部分もあり危険である。	・歩道整備	・「交通安全立て看板」であれば、学校からの申請により、支給可能。申請書を学校に送付済み。	・学校からの申請に応じて、「交通安全立て看板」を配布しております。
H28	栗原小学校	1	県道128号(特別支援学校入口～上野)	県道128号(特別支援学校入口～上野)	・道が狭い上に通学時間帯の交通量が多い。	・ポストコーンの設置等安全上の何らかの配慮を	・幅員狭くポストコーン設置不可。 ・区画線はH29以降対応。	・区画線引き直し実施済みです。
H28	栗原小学校	3	県道201号(春風台～上境)	県道201号(春風台～上境)	・さくら大橋開通に伴い、交通量が非常に多くなった。速度が出やすい道路であるため、横断が危険である。	・信号機設置	・平成28年度に設置予定。(要確認)	・付近に信号機の設置を確認しています。
H28	栄小学校	1	金田	火のみ前T字路	・土浦方面からの抜け道として、車の交通量が多い。見通しが悪く、道路を横断する時に危険を感じている。	・横断歩道の設置 ・スクールゾーンの設置 ・通学路表示板の設置	・11/7 スクールゾーン・表示板について、申請書を依頼済み。 ・横断歩道は調査検討。	・付近には横断歩道の設置を確認しています。
H28	栄小学校	2	土浦学園線	県道24号と吉瀬セブンイレブンの交差点	・通学路で、多くの児童が道路を渡るが、道路幅が広い割に、信号機の青の時間が短いために渡り切れずに、大変危険である。	・横断時の青信号の時間を長くする。	・調査検討。	・適切な時間に設定しております。
H28	竹園東小学校	2	竹園3丁目	竹園交流センター裏交差点	・見通しが悪い交差点(車が交流センター側からの歩行者を確認しづらい)	・交流センター脇の歩道と車道の交差点にミラーの設置 ・歩道側に互い違い型の柵の設置	・スピード防止の柵を設置予定。 ・11/7 ミラーではなく看板を検討。	・学童注意の路面標示を実施しています。 ・学校からの申請に応じて、交通安全立て看板設置します。

平成27年度～平成30年度 通学路安全点検調査表

	学校名	対象番号	路線名 (地区名)	該当箇所	現状	要望事項	確認状況	その後の状況 (令和5年3月末現在)
H28	竹園西小学校	1	竹園	竹園西小学校西門前	・南大通り陸橋から下り坂になっており多数の自転車が猛スピードで通行し、自転車優先になっている。 ・分離のペイントが場所により剥げかかっており、危険である。	・スピードの抑制を促す対策。 ・自転車・歩行者区分の再ペイント。	・スピード抑制対策を検討し、29年度実施予定、H29年度にペイント予定。	・学童注意等の区画線実施済みです。
H28	竹園西小学校	2	千現	千現 1丁目22-11 東側	・遊歩道と市道をつなぐ通路が狭く、児童、自転車が通りづらい。 ・窪地になっているため、雨天時は大きな水たまりができやすく通りにくい。	・間口を広げ、自動車侵入防止柵をU字のバータイプから、棒タイプに変更。 ・遊歩道に設置してある排水溝の清掃、排水口の新規設置。	・凹部、根上り部の補修、と集水柵、横断グレーチングの清掃予定。	・凹み部の補修および集水柵やグレーチングの清掃を実施済みです。
H28	竹園西小学校	3	カピオ前	大清水公園 ヨークマールの歩道周辺	・大きなカーブになっているが、交通量が多く、スピードを出した車が多数あり危険である。	・イメージハンプの設置。	・11/7 看板を検討(区長名で申請書を依頼)。	・区長、学校からの申請に応じて、「交通安全立看板」を配布しております。
H28	並木小学校	1	並木大橋～並木ショッピングセンター遊歩道	並木大橋～並木ショッピングセンター遊歩道	・視覚障害者誘導用ブロックが老朽化のため、剥離片が散らかっており、滑りやすい。また、ブロックが剥離しているため、視覚障害者が困惑する場面が見られる。 ・並木大橋高欄照明灯のカバーが破損して内部がむき出しになり、鋭利な部位が露出しているため子どもがケガをする恐れがある。問題の照明灯は、子どもの目の高さにあって子どもが手で触れることを防ぐことができない。 ・並木大橋の路面が表面切削(摩耗)によって滑りやすくなっている。	・視覚障害者用ブロック剥離片の撤去と再設置 ・並木大橋の高欄照明灯カバーの修理 ・表面切削(摩耗)によるレンガ路面の滑り止め加工	・橋本造園土木と現地確認の上、維持補修工事に対応中。	・令和4年度に点字ブロックの再設置工事を施工しました。
H28	並木小学校	2	並木二丁目住宅バス停付近	並木二丁目バス停の背後	・並木小学校の北側は低地の水田となっているが、この間を通る通学路に面したフェンスの一部が(水田への農業車両の出入りのため)途切れている。立ち入り禁止を意識させるような方策が望まれる。	・チェーンを張るかフェンス(扉)の拡張	・橋本造園土木と現地確認の上、維持補修工事に対応中	・フェンス設置実施済みです。
H28	並木中学校	1	県道201号線 藤沢荒川沖線	うへの整形外科・アルク美容室の十字路～桜南小学校間	・うへの整形外科とアルク美容室の間の道路から県道201号線を横断して登下校する生徒が多い。この区間はカーブになっていて見通しが悪い上に、交通量も多く、車のスピードもかなり出ている。このため、峠合字の横断が困難であり、横断時の事故の可能性が高い。	・横断歩道の設置 ・減速帯の設置 ・スクールゾーンの塗り直し	・横断歩道：歩行者溜まりがなく設置基準外。 ・減速帯の設置：H29以降に対応。	・R5年に減速帯を設置します。
H28	並木中学校	3	県道201号線と県道123号線を結ぶ道路	県道201号線と県道123号線を結ぶ道路	・桜南小から上広岡に向かう道路(a)と桜ニュータウン方面に向かう道路(b)は十字路になっている。桜ニュータウンから本校に通学する生徒は道路(b)を通り、道路(a)を超えなければならない。 ・両道路は道幅が狭い上、車がスピードを出して通るので横断も難しく、横断を待っている待避場所もないため、危険も多い。	・横断歩道の設置 ・桜南小～上広岡方面の道路の減速帯の設置	・歩行者溜まりがなく設置基準外。 ・減速帯は、28年度に実施予定。	・カラー舗装を実施済みです。

平成27年度～平成30年度 通学路安全点検調査表

	学校名	対象番号	路線名 (地区名)	該当箇所	現状	要望事項	確認状況	その後の状況 (令和5年3月末現在)
H28	田水山小学校	3	水守	水守	・カーブしたT字路で坂の出入り口になっている。朝夕の交通量が多い。	・歩道の整備・横断歩道を再塗装する。 ・坂下の停止線ラインを1mぐらい手前に引いてほしい。	・塗装予定。	・横断歩道の塗装を上申済みです。
H28	菅間小学校	1	中菅間	県道14号と接続するT字路信号	・出勤等の交通量が多いため、洞下方面からの通勤者が信号を右折するタイミングがなく、無理に右折してくる。登下校等の通行に危険が伴う。	洞下方面から右折する乗用車のため、信号機の青表示を長めにとるなどタイミングをずらすことを希望する。	・時差式のタイミング変更を上申予定。	・時差式信号のタイミング変更を上申しております。
H28	筑波小学校	1	筑波山公園線 神郡 (県道139号)	筑波山公園線 神郡 (県道139号)	・朝の交通量が多いが、道路が非常に狭く歩道（外側線）がなく、横断歩道もないため危険である。	・横断歩道の設置	・歩行者溜りが分かるようポストコーンを設置予定。 ・市によるポール設置後上申予定。	・平成29年に、ポストコーンを設置し、横断歩道上申済みです。
H28	田井小学校	2	神郡	神郡	・来年度、バス停に向かうまでの道が狭く、危険である。	・歩道整備（白線引き）	・区画線の引き直しを実施予定。	・区画線引き直し実施済みです。
H28	田井小学校	3	臼井 (立野)	臼井 (立野)	・来年度、バス停に向かうまでの道で、歩道の白線が見えなくなっている。	・歩道整備（白線引き）、草刈り	・除草は速やかに実施予定。 ・区画線は土砂を撤去して確認する。なお、橋寄りにひいてあるため効果は不明瞭。	・除草実施済みです。
H28	北条小学校	1	北条新町	野口屋さん前クランク	・道路が狭く、クランクで見通しも悪い。ガードレールは整備されたが、依然危ない状況である。	・ガードレールの延長	・H27に確認済みのため、現場確認せず。 ・H29以降に対応。	・ガードレール設置済みです。
H28	小田小学校	1	小田中部 (小田小入口)	小田中部 (小田小入口)	・道路がカーブしていて見通しが悪い。2か所ミラーはあるが見えにくくなっていて大変危険である。	・ドライバーへの注意標識等の設置	・横断歩道の手前に注意喚起の看板もしくは路面表示等を実施予定。	・R5年度以降路面標示等対応予定です。
H28	小田小学校	2	北太田	北太田	・北条～大穂・土浦間の抜け道になっているため、直線道路をかなりのスピードで走ってくる車が多いので大変危険である。	・横断歩道の表示 ・スピード減速のためのブロックの設置	・横断歩道の手前に注意喚起の看板もしくは路面表示等を実施予定。 ・横断歩道の◇マーク再塗装予定。	・実施済（路面標示の設置） ・横断歩道のダイヤモンド塗り直しを上申済み。 ・横断歩道の◇マーク再塗装予定。
H28	筑波東中学校	1	国道125号と 取手つくば線の 交差点（北条）	国道125号と取手つくば線の 交差点（北条）	通常の信号 国道の対角線型歩道橋	歩車分離式信号への変更、またはH型歩道橋（自転車通行可）への架け替え ※小田・北条地区の生徒の通学路となるため	・歩車分離検討。 ・H型歩道橋は構造的に設置不可能。	・渋滞を引き起こす可能性が高いため、変更できません。

平成27年度～平成30年度 通学路安全点検調査表

	学校名	対象番号	路線名 (地区名)	該当箇所	現状	要望事項	確認状況	その後の状況 (令和5年3月末現在)
H28	吾妻小学校	1	吾妻2丁目	吾妻小西 中央公園にわたる横断 歩道	・歩行者用押しボタン表示不良 ・「おまちください」が見づらい。	・押しボタンの交換を希望	・11月中に改修予定。	・押しボタンの改修を上申済みです。
H28	吾妻小学校	3	天久保1丁目	松見公園脇から 吾妻中に行く道路	・歩道が狭く、ブロックの隆起、陥没が目立つ。	・修理を希望	・歩道整備を計画中。	・松見公園側の歩道改修を実施いたしました。 ・側溝の入替および歩道工事（赤茶色）を実施 しました。
H28	吾妻中学校	1	吾妻2丁目児 童館西側	吾妻2丁目児童館西側	・アスファルトがでこぼこで歩きづらい。雨の日は 水たまりができて、車道を歩く生徒がいる。	・歩道の整備	・根上り、沈下等ひどい箇所については補修予 定。	・側溝の入替および歩道工事（赤茶色）を実施 しました。
H28	吾妻中学校	2	吾妻2丁目～3 丁目	吾妻2丁目～3丁目	・木が多く、街灯が少ない。その街灯が木に埋もれ てしまっている。歩道の老朽化が進み、でこぼこし ている。	・街灯の整備	・路面状態の悪い箇所については補修予定。 ・樹木の成長が著しい箇所については枝払い予 定。	・舗装補修を実施済みです。 ・枝払いおよび舗装補修を実施
H28	吾妻中学校	3	天久保公園周辺	天久保公園周辺	・街灯が少なく、草木も生い茂っていて、南側道路 沿いの通路は狭くなっている。	・草木の整備	・路面状態の悪い箇所については補修予定。 ・樹木の成長が著しい箇所については枝払い予 定。	・枝払いを実施しております。 ・舗装補修を実施しております。
H28	荃崎第二小学 校	1	上岩崎	上岩崎	・由の屋だんごやさん前の横断歩道を渡る際、道路 がカーブしていて、そこが雑草で隠れてしまい、子 どもの目線の高さでは車が確認できない。以前、学 校から県に連絡して除草しましたが、夏休み直前で その後また伸びしまい結果的には、子供が登下校す るときには改善されていない。時速100キロ以上 で走る車もあり、かなり危険である。	・歩道の整備 ・定期的な除草	・除草は年2回で対応。 それ以外は繁茂状況により随時対応。 ・横断歩道の溶着実施予定。	・横断歩道塗り直し上申済みです。
H28	荃崎第二小学 校	2	下岩崎 (レイクサイ ド入口)	下岩崎 (レイクサイド入口)	・レイクサイド荃崎付近の館山十字路の隣にあるT 字路の交差点がかなり危険である。朝夕は通勤車両 が多く、スピードを出している車が多い。そのた め、子どもたちが渡れずにいる。裏道として使用す る車が多く、スピードを出しているため、大変危険 である。	・信号機の設置	・H27に確認済みのため、現場確認せず。 ・今後の状況に変化があれば検討（要確認）。	・今後の通学路の状況を考慮し、再度ご検討く ださい。
H28	荃崎第二小学 校	3	自由ヶ丘 ～大舟戸	自由ヶ丘～大舟戸	・大舟戸交差点の信号機のところだが、朝の通勤通 学時は大変交通量が多い。そのため、信号が黄色に なってもスピードを弱めずに交差点に突入してくる 車が多く、とても危険である。	・左折・右折の矢印が付いた3方向の信号 機設置	・H27に確認済みのため、現場確認せず。 ・今後の状況に変化があれば検討。（要確認）	・今後の通学路の状況を考慮し、再度ご検討く ださい。
H28	荃崎中学校	1	自由ヶ丘 ～ 下岩崎	自由ヶ丘 ～ 下岩崎	・レイクサイド荃崎付近の十字路の交差点。信号機 がなく、車もスピードを出すため横断が危険。 ・横断歩道も消えかかっている。	・横断歩道に、信号機の設置。 ・横断歩道の再塗装。	・信号機設置の必要性は認められない。 ・横断歩道の溶着実施予定。	・横断歩道の塗装を上申済みです。

平成27年度～平成30年度 通学路安全点検調査表

	学校名	対象番号	路線名 (地区名)	該当箇所	現状	要望事項	確認状況	その後の状況 (令和5年3月末現在)
H28	荃崎第一小学校	2	高崎	高崎	・朝の時間帯、送迎の自動車が多く、歩行で登校する児童が危ない。	①7:30～8:30の1時間を一方通行にしてほしい。 ②スクールゾーンを記入してほしい。 ③歩道ラインを記入してほしい。	・付近住民の同意が得られれば一方通行を検討。 ・11/7 スクールゾーンの申請書を依頼済み。 ・歩道のラインについては、幅員が足りないため不可。	・付近住民の同意が必要です。通学状況を考慮し、ご検討下さい。
H28	荃崎第一小学校	3	谷田部牛久線	谷田部牛久線	・横断歩道がないが、渡る児童がいる。	・横断歩道を設置してほしい。	・調査検討し上申予定。	・横断歩道設置は上申済みです。
H28	春日学園義務教育学校	2	下平塚	下平塚	・道路を横断するにあたり、安全上、横断歩道が必要不可欠である。	横断歩道の設置(添付資料 E)	・歩道の切り下げが必要。調査検討し上申予定。	・横断歩道の設置を確認しています。
H29	大曾根小学校	3	つくば市大曾根3150 大曾根小～「すぎのや」 にかけての道路	つくば市大曾根3150 大曾根小～「すぎのや」 にかけての道路	登下校による児童の往来が多く、路肩が崩れていて危険である。	道路の路肩の整備と白線のひきたしを希望する。	・道路の路肩と民地との段差がひどいため、民地側に碎石を入れて段差をなくせるか検討する。	・道路の路肩の崩れについては、適宜対応します。
H29	大穂中学校	1	つくば市大久保付近	つくば市大久保付近	大型車の抜け道として道路が整備されたが、街灯が全くない。冬の帰り道としてかなり危険である。通学路として危険性が高い。	1kmの範囲の街灯設置	当該区間は電柱がない箇所のため、新しく柱を建てる等防犯灯の設置方法を検討の上、設置する。	・電柱がある箇所については、学校からの申請に応じて、防犯灯の設置を進めております。
H29	大穂中学校	2	つくば市篠崎大穂中側道	つくば市篠崎 大穂中側道	朝晩は通行量が多く、自転車と接触する危険性が高い。道路標示が消えかかっているため、自転車・自動車双方から見えずらい。	止まれ・歩行者自転車優先・横断歩道の道路標示の明示	外側線、路面表示の塗り直しを実施予定。規制がかけられている路面表示については再塗装上申済み。	・都市計画道路の整備状況のほか、道路パトロールにより現地の状況等を監視中です。
H29	今鹿島小学校	2	新田	新田	道路が複雑で見通しが悪い区域で、横断歩道の塗装が消えている部分がある。	横断歩道の塗装	塗装実施予定。	・横断歩道塗り直し上申済みです。
H29	沼崎小学校	2	沼崎2527	沼崎2527	スクールゾーンの入り口で、通勤の近道として利用されること有。	標識の整備。進入禁止の明記。	標識を更新予定。	・標識設置済みです。
H29	沼崎小学校	3	高野142-1	高野142-1	スクールゾーンの入り口で、通勤の近道として利用されること有。	標識の整備。進入禁止の明記。	標識を更新予定。	・標識設置済みです。
H29	谷田部小学校	2	つくば市谷田部	つくば市谷田部	TX路線側道沿いから走ってくる自動車が5-4787号線に出てくるとき一時停車せず通学路を歩行している児童が危険である	一時停車線または標識設置	実態を確認したのち、設置を検討する。	・一時停止線の設置を確認しています。
H29	高山中学校	2	下河原崎713-7および下河原崎713-5付近路線南側	下河原崎713-7および下河原崎713-5付近路線南側	道幅が狭く、登下校ともに明野線を横断する際の信号待ちの生徒が、青信号1回で全員が渡り切れずに、もう一度青信号を待つ生徒が出る。	信号付近の道路幅の拡張。	平成30年以降、歩道整備予定。	・歩道整備は完了しております。

平成27年度～平成30年度 通学路安全点検調査表

	学校名	対象番号	路線名 (地区名)	該当箇所	現状	要望事項	確認状況	その後の状況 (令和5年3月末現在)
H29	葛城小学校	1	荻間原十字 荻間346付近	荻間原十字 荻間346付近	車両の通行量が多い。スピードを出す車があり、信号機もなく歩道も整備されていない。	・信号機設置 ・歩道整備 (ライン)	建柱場所、歩行者溜まりが無いため設置できない。 標示塗り直し予定。 外側線引き直し予定。	・外側線の塗り直しを行いました。 ・路面標示の塗りなおしを行いました。
H29	葛城小学校	2	葛城小正門前 荻間689付近	葛城小正門前 荻間689付近	車両の通行量が多い。スピードを出す車があり、信号機もなく歩道も整備されていない。	・歩道整備 (ライン) ・車道に表示かライン (盛り上がっているものだとよい)	標示塗り直し、外側線を引く予定。	・新たに歩道を整備し、外側線、十字マーク、横断者注意等の路面表示を整備しました。
H29	二の宮小学校	1	二の宮三丁目 (プロパンガス交差点)	二の宮三丁目 (プロパンガス交差点)	昨年度要望をして、歩行者用信号が15秒以上になったのだがまだ短く、班全員が渡り切れておらずギリギリの状況で危険である。	歩行用信号の時間の更なる延長	・2秒程度の延長を検討	・適切な時間に設定しております。
H29	二の宮小学校	3	二の宮小学校 南側の路地	二の宮小学校南側の路地	横断歩道を渡る子どもたちにとっても、西から東に走行中の車にとっても見通しが悪く、危険である。横断歩道から離れて止まるように駐禁の表記が望まれる。	横断歩道から20m以内に路駐禁止の表示	・標識追加設置予定。	・付近に路上駐車禁止の標識の設置を確認しています。
H29	竹園東小学校	3	つくば市竹園 3丁目3 (太鼓橋から公務員宿舎の遊歩道にかけて)	つくば市竹園3丁目3 (太鼓橋から公務員宿舎の遊歩道にかけて)	木や草が生茂り、昼間でも暗い。公務員宿舎の空き家が多く、不審者が出て助けを求めにくい。枯れた松の木があり、倒れそうで危険。	歩道整備。街路灯設置。	街路再整備事業にて対応 (～平成33年)	・街路灯の設置を確認しております。
H29	竹園西小学校	3	ろうきん、宝島 周辺 (東新井)	ろうきん、宝島周辺 (東新井)	排水溝に蓋がなく、車両走行時の歩行に危険が伴う。	排水溝にコンクリート埋め込み型の蓋を設置する。	研究学園地区において、道路の再整備計画を検討中。	・蓋の無い側溝を函渠型側溝に改修し、歩道工事を実施しました。
H29	桜南小学校	1	つくば市上広 岡116-3 付近 三叉路	つくば市上広岡116-3 -3付近 三叉路	県道123号線への抜け道となっており、減速が不十分なまま横断歩道に進入してくるため非常に危険である。	新たな信号機の設置、または隣の信号機の移設を希望する。	交通安全啓発立て看板を配布する。 変則交差点であり、信号機の移設は困難。路面標示の塗り直し予定。	・路面標示の再設置を実施済みです。

平成27年度～平成30年度 通学路安全点検調査表

	学校名	対象番号	路線名 (地区名)	該当箇所	現状	要望事項	確認状況	その後の状況 (令和5年3月末現在)
H29	並木小学校	1	並木2丁目 並木小学校西門付近T字路	並木2丁目 並木小学校西門付近T字路	朝夕の通勤時間帯の交通量が多い。 カーブで見通しが悪い。 保護者からも安全対策の要望が出ている。	信号機の設置	交通量等を把握して検討する。	・交通量の関係から、設置できません。
H29	並木小学校	3	並木2丁目5番地13号 付近T字路	並木2丁目5番地13号 付近T字路	この付近の児童の通学路となっており、車による巻き込み事故発生の恐れがある。	カーブミラーの設置	土地の所有者に確認し、承諾がとれ次第設置する。	・カーブミラー設置済みです。
H29	並木中学校	1	上広岡304-7	上広岡304-7	上広岡方面から自転車で通学する生徒が通る箇所 で、朝夕は交通量が多い上、歩道が無いので非常に危険である。	・横断歩道の設置、または横断箇所道路をオレンジ色等目立つようにする。 ・両方向から見えるように、「この先横断者注意」と道路に印をつける。	・カーブで見通しが悪く、横断歩道の設置は不適。 「この先横断者注意」の路面表示を実施予定。	・道路パトロールにより現地の状況等を監視することで、設置の可否を検討中です
H29	並木中学校	2	並木3丁目8番地	並木3丁目8番地	街灯が長い距離設置されていなく、夕方から暗く、足元の見通しも悪く大変危険である。不審者対応の点からも早期の街灯設置を望む。	街灯の設置。	街路樹剪定を実施する。 要望場所の電柱に防犯灯を設置する。電柱がない箇所については設置方法等を検討する。	・電柱がある箇所については、学校からの申請に応じて、防犯灯の設置を進めております。
H29	並木中学校	3	梅園2丁目-2	梅園2丁目-2	自転車、歩行者通行量が多い道路である。歩道をまたぐ形でT字路になっており、一時停止線が歩道寄りのため、車が一時停止している場合、歩行者・自転車の通過が停止線と車道のぎりぎりになり、大変危険である。	稲葉燃料店と秋月（和菓子屋）の間の十字路の停止線を歩道分下げてほしい。	実施予定。	・付近の一時停止線などは、適切な場所に設置しております。
H29	田水山小学校	1	・八巻神社東、408号国道下 トンネル	・八巻神社東、408号国道下 トンネル	・トンネル内に歩道がない ・防犯灯が無く、トンネル内が暗い。 ・昼間に、車でトンネル内に侵入した時、一瞬視界が暗くなり歩行者を認識しにくい。	・防犯灯設置 ・歩道設置	照明の増設を実施予定。 歩道は道幅の問題で設置不可。	・電柱がある箇所については、申請に応じて、防犯灯の設置を進めております。
H29	筑波西中学校	1	つくば市作谷491-3 飯塚歯科の十字	つくば市作谷491-3 飯塚歯科の十字	飯塚歯科の十字にある一時停止の標識が山の木々やツタに覆われて見えない状態。また、路面の「止まれ」の文字も消えかけているため、運転者からは、一時停止の場所とは全くわからない。	山の枝葉伐採 路面の「止まれ」塗り直し	枝葉伐採済み。 「止まれ」塗り直し予定。	・止まれの路面表示塗り直しを上申済みです。
H29	吾妻中学校	1	つくば市天久保1丁目	つくば市天久保1丁目	中学校から出て、北大通りの交差点を渡るとき、信号が青になってからわたり始めたのに、4分の3くらい渡ったところで青信号が点滅してしまう。	時間を計ったら、青になってから20秒で点滅してしまうので、渡りきれない時がある。あと5秒くらい青の時間を長くできないか。	実態を確認し、変更を検討する。	・適切な時間に設定しております。
H29	荃崎第一小学校	1	つくば市高崎	つくば市高崎	雨が降ると水たまりができ、児童が道路を通らなければならない。	水たまりができまいようにしてほしい。	平成30年以降、歩道補修を検討する。	・平成31年に、歩道塗装を行いました。
H29	荃崎第二小学校	1	上岩崎1076番地前の道路（荃崎第二小学校前の通学路）	上岩崎1076番地前の道路（荃崎第二小学校前の通学路）	小学生・中学生・高校生が通る通学路であるが、道路に標示が消えてしまっている。結構、送迎の車や農家の車がスピードを出して通るため、はっきりと道路の標示をお願いしたい。歩道に停車する車も多い。	道路の通学路の文字標示が消えてしまっているの、しっかり書いていただけますようお願いしたい。	区画線、イメージハンプ設置の検討。要望箇所2箇所のスクールゾーン路面表示の塗り直しを実施する。	・イメージハンプ設置を実施済みです。
H29	荃崎第二小学校	2	県道46号線の1019番地あたりの十字路	県道46号線の1019番地あたりの十字路	朝夕の交通量が特に多い上、道路の幅も狭い。カーブで見通しも悪く十字路なので、多方向から車が来るのでかなり危険である。こちらが気を付けても車の強引な通行には負けてしまう。	信号機をつけてほしい。	・現時点で信号機の設置はしない。横断歩道の再溶着を行う予定。	・横断歩道の再塗装を上申済みです。

平成27年度～平成30年度 通学路安全点検調査表

	学校名	対象番号	路線名 (地区名)	該当箇所	現状	要望事項	確認状況	その後の状況 (令和5年3月末現在)
H29	春日学園義務教育学校	2	学園の森3丁目 つくば学園の森歯科クリニック前	学園の森3丁目 つくば学園の森歯科クリニック前	通学の際、児童が道路を渡るが、横断歩道、信号がなく、安全面で心配がある	横断歩道の設置を希望します	実態を確認して設置を検討する。	・カーブの道路であるため、設置できません。
H30	要小学校	1	つくば市要土田ブドウ園から西沢、口の堀方面市道	つくば市要土田ブドウ園から西沢、口の堀方面市道	西沢地区の児童が増え、通学路となったが、交通量もあり、歩道の整備がないので危険。	簡易歩道整備。	・簡易的な歩道の整備（外側線外にカラー舗装）を施すには、通学児童が多いところなどから、優先順位を決め、順次整備を計画し、実施予定です。（要確認） ・路面標示等の対策を検討します。	・当該道路付近に、外側線の設置、止まれの道路標示を確認しております。
H30	要小学校	3	つくば市要校庭南側から大平橋まで市道	つくば市要校庭南側から大平橋まで市道	校庭南側から記念病院への市道には両側に簡易歩道が整備されていますが、その先の大平橋まで徒歩で登下校する児童が多く、注意が必要。	簡易歩道整備の延長。	簡易的な歩道の整備（外側線外にカラー舗装）を施すには、通学児童が多いところなどから、優先順位を決め、順次整備を計画し実施予定です。	・現在、当該付近の歩道整備計画はありません。今後の利用者数、交通状況を考慮し、検討させていただきます。
H30	今鹿島小学校	2	つくば・真岡線 下宿～皆畑	つくば・真岡線 下宿～皆畑	今鹿島地区内の主要な道路であるが、横断歩道および「スクールゾーン」の表示が非常に不鮮明である。	横断歩道・「スクールゾーン」表示の整備	・横断歩道塗り直し実施予定です。 ・スクールゾーン再塗装を検討します。	・横断歩道塗り直し上申済みです。 ・スクールゾーン再塗装済みです。
H30	柳橋小学校	1	つくば市柳橋	つくば市柳橋	優先道路が違うため、車が一時停止しない。登下校中危険である。	止まれの路面表示新しくしてほしい。	路面標示塗り直し実施予定です。	・止まれの路面表示を上申済みです。
H30	真瀬小学校	2	高須賀212付近の坂道	高須賀212付近の坂道	一部に歩道なく、塀沿いは地震時に危険あり	歩道の整備	H30年度歩道整備完了予定です。	・H30年に、歩道整備を完了しました。
H30	真瀬小学校	5	真瀬新田1509付近	真瀬新田1509付近	道路が狭くラインがないうえ、わきの草が被い茂っている。	除草作業	除草作業で対応します。	・除草を実施済みです。
H30	葛城小学校	1	荻間・辻十文字	荻間・辻十文字	車両の通行量が多い。見通しが悪く信号が変わっても無理に曲がってくる車もあり危険である。また、横断歩道の白線が薄くなっていることから危険がある。	歩行者用の信号機を設置してほしい。 横断歩道が薄くなっているので、書き直してほしい。	・横断歩道塗り直し実施予定です。 ・歩行者用信号機設置要望を上申予定です。	・横断歩道塗り直し上申済みです。 ・設置基準に満たないため、設置できません。

平成27年度～平成30年度 通学路安全点検調査表

	学校名	対象番号	路線名 (地区名)	該当箇所	現状	要望事項	確認状況	その後の状況 (令和5年3月末現在)
H30	松代小学校	1	別地図番号1 松代1丁目付近 11小野崎付近 15松代3丁目付近 16松代3丁目付近 24小野崎付近	別地図番号1松代1丁目付近 11小野崎付近 15松代3丁目付近 16松代3丁目付近 24小野崎付近	歩道や白線がなく、抜け道として交通量が多い道路等、白線ペイント及び薄くなった白線のペイント修繕が必要である。	道路のペイント	<ul style="list-style-type: none"> ・該当の場所につきましては、通学路の対象路線ではないことから、別途案件として、検討してまいります。 ・現在、旧研究学園地区においては、側溝の敷設を行い、歩行者帯を設置する事業を計画的に実施しております。 	<ul style="list-style-type: none"> ・該当の場所につきましては、平成30年度当時に通学路となっていないことから、現在の通学路の状況を鑑み、再度検討ください。
H30	手代木中学校	3	松代2丁目ステーキ宮のところにかかる歩道橋	松代2丁目ステーキ宮のところにかかる歩道橋	自転車用スロープが、スピードが出やすい構造になっているので、転倒事故が数件あった。	架け替えのときにスロープの構造を工夫して欲しい。	<ul style="list-style-type: none"> ・歩道橋の架け替えにつきましては、現在、予定がありません。ただし、つくば市橋梁長寿命化修繕計画に位置づけ、今後、長寿命化に向けた修繕を計画を予定してまいります。 ・交通安全啓発立て看板を配付します（申請が必要）。 	<ul style="list-style-type: none"> ・橋梁については、基本的に架け替えではなく、修繕を行い、長寿命化を図る方針で管理しているため、現状において架け替えを行う予定はありません。歩道橋のインターロッキングタイルの破損が確認できた場合は、補修を行います。
H30	二の宮小学校	1	小野川児童公園前	小野川児童公園前	視界が悪く、車が確認できない	カーブミラーの設置、危険飛び出し注意看板の設置	カーブミラーの設置を検討します。	<ul style="list-style-type: none"> ・カーブミラー設置済みです。
H30	二の宮小学校	2	二の宮4丁目ライオンズマンション前歩道橋	二の宮4丁目ライオンズマンション前歩道橋	自転車の利用が多く、坂道でスピードも出て危険	自転車、歩行者のエリア分け スピードダウン効果のあるペイント	歩道橋の通行帯上、歩行者と自転車レーンを分離することは行っておりません。さらに、看板にて注意喚起を設置してあるため、ペイントの要否は検討してまいります。	<ul style="list-style-type: none"> ・街並みの景観の保護や、実施効果に期待を得られないことから、ペイントについては行いません。
H30	東小学校	2	つくば市梅園2丁目	つくば市梅園2丁目	<ul style="list-style-type: none"> ・朝通学時によそ見運転の事故があった。 ・歩道のない市道が100名以上通る通学路になっている。 	道路にスクールゾーンの標識の塗装	スクールゾーン再塗装を検討します。	<ul style="list-style-type: none"> ・スクールゾーン再塗装済みです
H30	東小学校	3	学区内	学区内	<ul style="list-style-type: none"> ・道路のスクールゾーンの標識が見えなくなっている。 	道路のスクールゾーンの標識の再塗装	スクールゾーン再塗装を検討します。	<ul style="list-style-type: none"> ・スクールゾーン再塗装済みです
H30	九重小学校	2	流星台入り口 東岡229付近	流星台入り口 東岡229付近	今後、新道が開通したら、幅の広い道路を横断することになる。	道路を横断する部分が黄色く塗られているが不十分。横断歩道、信号を設置してほしい。	信号機・横断歩道ともに、今後の交通量の状況を見て検討します。	<ul style="list-style-type: none"> ・現在、当該場所付近に設置を検討しております。

平成27年度～平成30年度 通学路安全点検調査表

	学校名	対象番号	路線名 (地区名)	該当箇所	現状	要望事項	確認状況	その後の状況 (令和5年3月末現在)
H30	栗原小学校	2	学校前信号機 付近	学校前信号機付近	カーブに差し掛かり、見通しが悪いが、坂の下であるため車のスピードも出ている。	スクールゾーン	スクールゾーン路面表示の設置を検討します。	・スクールゾーン設置済みです
H30	栗原小学校	3	台坪ニストップ から つくば特別支 援学校への道 路	台坪ニストップから つくば特別支援学校へ の道路	・歩道の幅が狭い。 ・バスなどの大型車もたくさん通るがまっすぐな道 なので、車もスピードが出ている。	速度規制の工夫	・交通安全啓発立て看板を配付します（申請が 必要）。 ・減速注意喚起の路面標示を設置済み。追加対 策の実施について検討します。	・減速路面標示に加えての対応が可能かどうか については、改めて要望・立会い確認の上、検 討させていただきます。
H30	栄小学校	2	桜幼稚園～栄 小裏門 つくば市金田 5 4 付近	桜幼稚園～栄小裏門 つくば市金田 5 4 付近	道幅は狭いが、車や自転車の交通量は多い。歩道 がないために、児童の登校が危険である。	歩道の整備	・道路幅員が狭いため、南側の住宅地側の歩行 者が通るスペース分に当たる箇所に路側帯の設 置の検討を致します。 ・付近の横断歩道が消えかかっているため、塗 り直し予定です。	・区画線の再設置を行いました。 ・付近の横断歩道の塗り直しを上申しました。
H30	竹園東小学校	2	竹園3丁目2 5番地交差点	竹園3丁目25番地交 差点	通学時に、徒歩の児童と、自転車に乗った中高生が 交差するため危険である。	信号の設置を希望。	・設置基準に満たないため、信号機設置は難し い。 ・横断歩道が消えかかっているため、塗り直し 予定です。	・横断歩道塗り直しを上申済みです。
H30	竹園東中学校	1	吾妻4丁目-4 桜交通公園出 口	吾妻4丁目-4 桜交通公園出口	樹木が生茂り見通しが悪く、公園から出てくる自動 車が、歩行者や自転車に気づきにくい。 横断歩道の劣化	樹木の伐採（剪定）と横断歩道の塗り直し	・点検時には既に剪定済みでした。 ・横断歩道塗り直し実施予定です。	・横断歩道塗り直しを上申済みです。
H30	竹園東中学校	2	竹園3丁目- 21 竹園ショッピ ングセンター 西側交差点	竹園3丁目-21 竹園ショッピングセン ター西側交差点	竹園ショッピングセンター西側の信号のある交差点 の横断歩道の劣化	横断歩道の塗り直し	横断歩道塗り直し実施予定です。	・横断歩道塗り直しを上申済みです。
H30	竹園東中学校	3	竹園2丁目- 20 遊歩道出口と 南大通側歩道 の合流地点	竹園2丁目-20 遊歩道出口と南大通側 歩道の合流地点	自転車同士の事故が多発。坂道でスピードが出やす く、左側に石垣があり、歩道を走る自転車に気づき にくい。	自転車通行者のためにミラー等の設置	カーブミラーの設置を検討します。	・カーブミラーの設置を行いました。
H30	吾妻小学校	2	中央公園内ペ DESTリアン デッキ	中央公園内ペDESTリ アデッキ	道幅が広い一方で分岐や植栽によって道形状が複雑 である。 通勤・通学時間帯の自転車の通行量が多い。	公園内における歩車分離	ペDESTリアンデッキ部において、歩行者と自 転車の通行帯を分離するのは容易ではなく困難 であるため、検討を要する案件となります。	・道路パトロールにより現地の状況等を監視 し、歩行者と自転車を分離について検討中です が、「歩行者自転車注意」の路面標示を複数箇 所設置済みです。

平成27年度～平成30年度 通学路安全点検調査表

	学校名	対象番号	路線名 (地区名)	該当箇所	現状	要望事項	確認状況	その後の状況 (令和5年3月末現在)
H30	高崎中学校	1	つくば市高崎 高崎中学校生徒 徒通用門付近	つくば市高崎 高崎中学校生徒 徒通用門 付近	道路が狭く、見通しが悪い。登下校時に交通量が多く、スピードを出す車も多いため危険。	スクールゾーンの設置 速度制限の見直し	・スクールゾーン表示ではなく、交通安全啓発 立て看板を配付します（申請が必要）。 ・速度抑制の路面標示を検討致します。	・道路パトロールにより現地の状況等を監視 し、必要に応じて路面標示を行います。
H30	秀峰筑波義務 教育学校	7	つくば市国松 804番地	つくば市国松804番 地	ガードレールがなく、跡地を車が横切ることがあ る。	標識等の設置	・民地指導を行った後に、指導を仰ぎ設置を検 討します。	・私有地の通り抜けを防止するために、道路に 構造物等の設置をすることはできません。
H30	秀峰筑波義務 教育学校	9	つくば市北条 5044番地付近	つくば市北条5044番地 付近	雨天時に水はけが悪く、歩道に水たまりができてしま す。	排水路の整備	水たまり解消のための施設の設置予定です。	・R4年度に側溝整備の設計が完了したため、R5 年度の予算措置次第で工事が行える状態です。
H30	学園の森義務 教育学校	14	学園の森1丁 目 棟匠T字路西 進後のカーブ	学園の森1丁目 棟匠T字路西進後の カーブ	住宅地のため見通しが悪いが、スピードを出す車が多 い。	「スクールゾーン」か「学童多し注意」の 道路ペイント	・交通安全啓発立て看板を配付します（申請が 必要）。 ・例えば、学童多し注意などの路面標示につ きましては、設置を検討致します。	・道路パトロールにより現地の状況等を監視 し、必要に応じて路面標示を行います。
H30	学園の森義務 教育学校	19	研究学園3丁 目 小野酒店付近	研究学園3丁目 小野酒店付近	車が裏道として付近の道を利用している。速度を出 す車が多く、下校時に危険を感じる。	「学童多し注意」や「通学路につき注意」 の看板設置及び道路ペイント塗布をしてほ しい。	・当該箇所には、交通安全啓発立て看板が設置 されています。 ・例えば、学童多し注意などの路面標示につ きましては、設置を検討致します。	・道路パトロールにより現地の状況等を監視 し、必要に応じて路面標示を行います。
H30	みどりの学園 義務教育学校	1	つくば市飯田 212付近	つくば市飯田212付 近	街灯がなく冬季下校時は暗くなってしま う。 高速道路側道の樹木が道に覆いかぶさっている。	街灯をつけていただければありがたい。 樹木の選定を要望したい。	・当該箇所には、防犯灯を2基を設置します。 ・樹木についてはNEXCOで対応していると思われ る。市道に生えた草については、除草作業で対 応します。	・除草実施済みです。
H30	みどりの学園 義務教育学校	3	みどりの南7 6付近	みどりの南76付 近	大きい道路にもかかわらず、信号機がなく危険であ る。	信号機をつけていただけたらありがたい。	今後の交通状況を見て検討します。	・付近に設置を確認しています。
H30	みどりの学園 義務教育学校	8	みどりの1丁 目61付近	みどりの1丁目61付 近	街灯がなく冬季下校時は暗くなってしま う。	街灯をつけていただければありがたい。	小学生も通行するようになれば、ずい道内照明 設置の検討を致します。	・道路パトロールにより現地の状況等を監視 し、必要に応じて路面標示を行います。