

令和5年度通学路安全点検調査表

学校名	対象番号	路線名	該当箇所・住所	通学路の状況・危険な内容	要望事項	対策内容	対応部署	対策終了予定時期
吉沼小	1	県道赤浜谷田部線東側	つくば市吉沼602-3付近 用水路	・用水路があるが、水はけが悪く、危険である。保護者、地域の方からも、危険であると連絡があった。	・「危険、近寄らない」などの看板や、用水路のふた設置。	・用水路に蓋を設置しました。	・道路管理課	・対策実施済
	2	県道56号つくば古河線	宝集菓子店付近信号(交差点)	・宝集菓子店向けの私有地から樹木が道路側に出ている。毎日、多くの児童が児童館へ向かう通り道となっているが、特に夏季は、草木が生い茂り、大変危険である。	・路側帯整備、歩道確保。 ・樹木剪定。	・民地から伸びている花等が、側溝まで越境しているため、剪定等の管理をしなければ難しい状況です。土地所有者への指導を継続いたします。 ・道路に出ている樹木の枝を剪定しました。	・道路管理課 ・道路管理課	・未定 ・対策実施済
大曾根小	1	市道2-1714号線	2-1714号線と2-1715号線の 交わる交差点周辺	・一時停止の文字が消えかかっており、ほとんど見えない状態である。	・一時停止の塗り直し。	・一時停止線の塗り直しを上申しました。	・つくば警察署	・具体的な塗り直し時期に関しては未定
	2	市道2-1032号線	2-1032号線と市道1級29号線の交わる 交差点周辺	・横断歩道が消えかかっており、ほとんど見えない状態である。	・横断歩道の塗り直し。	・横断歩道の塗り直しを上申しました。	・つくば警察署	・具体的な塗り直し時期に関しては未定
	3	土浦大曾根線県道128号	大曾根3439-1付近	・横断歩道があるが、県道を右折する車から横断歩道が確認しづらい。	・横断歩道があることが分かるよう、「学童注意」や「横断歩道あり」の路面標示や標識等の設置。	・路面標示等の設置を検討します。	・茨城県土浦土木事務所	・未定
前野小	1	県道213号線	前野1391番地須藤石油店前	・住宅地の増設に伴い、横断歩道の先がゴミ集積所になっている。非常に危険である。	・横断歩道のライン引き直しと歩道の拡張。	・横断歩道の塗り直しの上申を予定しています。また、歩行者溜まりの整備を行いました。	・つくば警察署、茨城県土浦土木事務所	・未定(横断歩道)、対策実施済(歩行者溜まり)
	2	県道53号線	長高野848~863番地付近	・交通量が多い上にスピードを出している車も見られる。歩道も狭いため、非常に危険である。	・前野小学校入口信号付近の歩道の拡張とガードレールの設置。	・歩道の設置を検討いたします。	・茨城県土浦土木事務所	・未定
	3	県道213号線 長高野北条線	前野小前から若森交差点 前野1384~1391~694番地	・排水路用側溝が未整備のため、雨天時に雨水が溜まり、歩行が困難となってしまふ。歩道の白線が薄く、消えかかっている箇所がある。	・排水路の設置、歩道の白線の塗り直し。	・道路側に側溝の設置を検討します。区画線は引き直しを行いました。	・茨城県土浦土木事務所	・未定(側溝)
要小	1	市道2-1676号線	猿壁地区 (つくば市要240番地付近)	・道路が狭く、曲がりくねっているため、見通しが悪く、危険である。	・曲がっている箇所にはカーブミラーを設置していただきたい。	・既存のカーブミラーの角度調整を行い対応しました。	・防犯交通安全課	・対策実施済
	2	市道1級32号線	要小南側~市道2-1612号	・一車線で歩道が狭い。市道2-1612号線付近になると、道路に割れが生じていたり、崩れていたりしており、危険である。	・道路の補修をお願いしたい(市道1級32号線と市道2-1612号が合流する箇所)。 ・通学ゾーンの看板を設置していただきたい。	・道路の路肩の補修を実施しました。 ・申請に応じて交通安全立て看板の配布を行います。	・道路管理課 ・防犯交通安全課	・対策実施済 ・R5年度
	3	要小西側道路 市道2-1637号線	要小西側 (要449-1)	・ハンプ部分があるが、朝の通勤時は対向車同士がスピードを出しているため、危険である。	・登校時の交通制限をかけていただきたい。	・登校時間帯に通っている車は、付近の病院に勤務、もしくはは通院されている方である可能性が高いため、学校から病院に御相談ください。申請に応じて交通安全立て看板の配布を行います。	・つくば警察署、防犯交通安全課	・R5年度(看板)
大穂中	1	市道2-2244号線	つくば市篠崎475 (大穂中学校北西道路付近)	・市道2-2248号線から北へ、2-2244号線に車が通行する際、カーブミラーも無いため、見通しが悪く、生徒と接触事故の危険が高い。	・カーブミラーの設置。	・カーブミラーの設置を行いました。	・防犯交通安全課	・対策実施済
	2	市道3-1773号線	つくば市篠崎475 (大穂中学校北東道路付近)	・2-2244号線と3-1773号線の交差点付近で、横断歩道や停止線が消えかかっている。	・横断歩道や停止線の塗り直し。	・通学路点検当日、こちらの要望を削除する旨を確認しました。		
沼崎小	1	市道3-1114号線 市道3-1115号線 市道3-1116号線	沼崎小学校東門前道路	・登校時の送迎車が多い中、歩く児童がいるが、横断歩道や歩道の白線が薄い。	・白線、横断歩道の引き直し及び新規設置。	・外側線の塗り直しを実施します。横断歩道の塗り直しの上申を予定しています。	・道路管理課、つくば警察署	・対策実施済(外側線)、未定(横断歩道)
	2	県道45号線付近	つくば市酒丸東光台入口付近砂利道	・草木が生い茂り、運転手から交通看板が見えにくかったり、歩行者にとって見通しが悪い。	・除草・伐採・尖った石の撤去。	・除草を行いました。通行の際には、碎石を敷き均した道を利用願います。	・道路管理課	・対策実施済
	3	つくば真岡線	百家メイン通り	・歩道が狭く、車通りが激しいが、白線が薄かったり、ひかれていなかったりする。	・白線の引き直し及び新規設置。	・白線の新規設置はできません。既存の白線の引き直しを検討します。	・茨城県土浦土木事務所	・未定

令和5年度通学路安全点検調査表

学校名	対象番号	路線名	該当箇所・住所	通学路の状況・危険な内容	要望事項	対策内容	対応部署	対策終了予定時期
今鹿島小	1	県道45号	倉持測量株式会社付近	・交通量が多く、児童がよく走って横断して危険。スクールゾーンの塗装が薄くなっており、スピードを出す車両が多い。	・上宿エリアに横断歩道が全くないので、1つは欲しい。不可能の場合、「スピード落とせ」「児童横断注意」などの大きな塗装が必要。	・待機所が確保できないため、横断歩道設置はできません。「学童注意」といった路面標示の設置を検討します。	・つくば警察署、茨城県土浦土木事務所	・未定(学童注意)
	2	市道1級35号線	つくば市今鹿島2605付近～やや北寄り	・多くの児童がここを通過するが、スクールゾーンや白線などが消えかけている。交通量が多く、カーブがあるのでスピード超過の車も通る。	・ガードレールを作ってほしい。不可能の場合、「スピード落とせ」の大きな塗装が必要。	・ガードレールの設置は幅員が不足するため、「学童注意」の路面標示を設置して注意喚起を実施しました。スクールゾーンの塗り直しを行いました。	・道路管理課、防犯交通安全課	・対策実施済
	3	つくば真岡線県道45号線(市道3-3013号線との交差点付近)	ラーメンショップつくばから南に数百メートルの東側歩道	・アスファルトが劣化し、多くの亀裂が発生している。その亀裂に雑草が生え、歩道の幅の2/3～3/4を背の高い雑草が潰している。いくら除草してもすぐ生えてくるし、亀裂の凹凸も足をとられる。 ・児童は自分の背丈ほどの草をかき分けて進むか、交通量の多い県道の車道にはみ出すことを余儀なくされている。	・アスファルトの修繕が必要。	・歩道舗装の打ち換えを検討します。	・茨城県土浦土木事務所	・未定
上郷小	1	県道133号線	つくば市上郷2704-2付近	・点滅信号を渡るときに、カーブの先が見えないために危険である。さらには、この点滅信号が撤去予定である旨の看板があり、なくなったらさらに危険になる恐れがある。	・注意を呼び掛けるための点滅信号は、撤去しない方がよいのかもしれない。撤去するのであれば、何か他の対策を講じてほしい。	・点滅信号の撤去は中止できません。横断歩道と一時停止の新設を予定しています。また、フレックスカーパーの設置を検討しています。	・つくば警察署、茨城県土浦土木事務所	・未定(横断歩道、一時停止線、フレックスカーパー)
豊里中	1	つくば真岡線	つくば真岡線土浦境線交差点	・交差点南側に縁石がなく、車道から距離が近く危険である。	・縁石の設置。	・土砂撤去を行い、路肩の確保を検討します。	・茨城県土浦土木事務所	・未定
	2	市道3-2227	手子生地内から上郷方面の歩道	歩道が整備されているが、自転車通行可の標識がない。	・歩道の自転車通行可に、または路側帯の再塗装	・当該道路には、幅員が不足しているため、自転車専用道路の設置はできません。路側帯の再設置については、近隣において道路掘削工事が行われていることから、施工後に区画線の塗り直しを実施します。	・つくば警察署、道路管理課	・R6年度以降(区画線)
	3	つくば真岡線	市道1009号との交差点(ローソン)	・トラックの通行量が多い。つくば真岡線からの右折の際、無理な走行をするトラックが多く、巻き込まれる可能性が高い。(昨年度1件発生)	・市道方面への右折信号(補助信号)設置。	・補助信号の設置は、滞留がないため、設置できません。	・つくば警察署	
谷田部小	1	市道5-3205号線	「うおまつ」～「カワチ」	・歩道が4か所あるが、3か所が消えていて見えない。 ・路側帯が消えていて見えない。	・歩道、路側帯の塗り直し。	・外側線の塗り直しを実施しました。横断歩道の塗り直しを上申しました。	・道路管理課、つくば警察署	・対策実施済(外側線)、具体的な塗り直し時期に関しては未定(横断歩道)
	2	国道354号線	谷田部5887番地付近	・頭上に樹木が生い茂っている。 ・足元付近に雑草が生い茂っている。	・樹木の伐採(春先にいつも生い茂っているので、定期的に伐採をお願いしたい)。	・民地所有者へ樹木伐採を依頼します。	・茨城県土浦土木事務所	・R6年度
	3	国道354号線	市道5-3224号線の交差点(市民ホール谷田部、谷田部保健センターの交差点)	・降雨時に4か所の歩道前が冠水する。	・冠水しないように対策をお願いしたい。	・舗装打ち換えによる道路勾配の確保を検討します。	・茨城県土浦土木事務所	・未定
谷田部南小	1	県道19号	つくば市谷田部4347-5付近 セブンイレブン谷田部インター店(サイエンス大通り)前の交差点	・朝、児童登校時に交通量が多く、スピード超過の車も多い状況。サイエンス大通りを北から南に走る車が右折することが困難な状況で、児童が道路を横断する時に危険な状況。	・朝の時間だけでも、右折可の出る信号機(補助信号)の設置、サイエンス大通りを走行する車がスピードを出さなくなるようなもの(付近にオービスの設置)。	・補助信号の設置を検討します。	・つくば警察署	・未定
	2	県道19号	つくば市境田184-10付近	・六差路交差点。交通量が多く、大型トラックも多い。朝は、信号が赤に変わらないと右折できない車があったり、赤信号でも無理に突っ込んでくる車がある。児童の横断が危険な状況。	・工事の早期終了。 ・右折可の出る信号機。(補助信号)	・道路改良・交差点改良は、終了しました。 ・補助信号の設置を検討します。	・茨城県土浦土木事務所 ・つくば警察署	・対策実施済 ・未定
	3	県道210号	つくば市谷田部1760付近	・縁石が切れており、車との接触の可能性が高い。また、この道路の縁石がある所は、草が多く、児童が歩きづらい。	・縁石を設置してほしい。 ・定期的に除草をしてほしい。	・縁石設置はできません。 ・道路の除草については、年2回の実施で対応します。	・茨城県土浦土木事務所 ・茨城県土浦土木事務所	・対策実施済(除草)
柳橋小	1	市道1級58号線	つくば市柳橋360	・小学校の西側駐車場から歩道に出るときに、徐行していても歩行者(特に子供)が見えづらい。	・グラウンド側にカーブミラーを設置。 ・車を検知して光るバトランプ点灯とブザー音の出る設備の設置。	・ミラーの設置を行いました。 ・バトランプやブザー音の出る設備の設置は、騒音問題等の関係から、設置は難しい状況です。	・教育施設課 ・教育施設課、学務課	・対策実施済(ミラーの設置)
	2	県道19号 サイエンス大通り	みずほの村市場前交差点 つくば市新井346-1	・三叉路となっており、過去3年間でも2度車同士の追突、横転を伴う事故がある。コントロールを失った車が歩道まで侵入し、子ども達の集団まで接触する可能性がある。歩道の隙間に支柱を設けるべき。	・衝突対応車両侵入防止車止め「プロテクトボラード」の設置。	・横断歩道部分にポストコーンの設置を検討します。	・茨城県土浦土木事務所	・未定
谷田部中	1	県道19号 県道143号	交差点	・毎朝、県道143号を羽成方面から県道19号に右折する車が多いが、通常の信号のため強引に右折する車も多く、横断歩道を渡る生徒が何度も危ない思いをしている。	・時差式信号機か、右折可信号機への変更要望。	・右折レーンが短く、設置できません。	・つくば警察署	
	2	国道354号	谷田部橋から台町へかけての歩道	・小学生の通学路にもなっており、自転車通行可の歩道だが、道幅が狭く、擦れ違い時に危険である。	・歩道の拡張。	・現状、歩道が確保されている状況であるため、拡張する予定はありません。	・茨城県土浦土木事務所	
	3	東丸山から県道19号を横切り境田に抜ける道	つくば市谷田部4343付近の横断歩道信号機のない十字路	・横断歩道はあるが、自動車の通行が途切れないため、道路を横断するのに時間がかかる(待っていても車が止まってくれない)。	・運転手に注意喚起する看板や路面標示の設置。	・横断歩道部のカラー化(緑)を実施し、申請に応じて交通安全立て看板の配布を行います。	・道路管理課、防犯交通安全課	R6年度(カラー化)、R5年度(看板)

令和5年度通学路安全点検調査表

学校名	対象番号	路線名	該当箇所・住所	通学路の状況・危険な内容	要望事項	対策内容	対応部署	対策終了予定時期
真瀬小	1	市道1級61号線	つくば市鍋沼新田371-5付近	・歩道の途中に垣根がせり出しており、道路側に寄って歩かなければならず、危険である。	・垣根の剪定。	・垣根の剪定を行いました。	・道路管理課	・対策実施済
	2	市道5-4784号線	つくば市鍋沼新田384付近T字路	・横断歩道が消えかかっている。	・横断歩道の塗り直し。	・横断歩道の塗り直しを上申しました。	・つくば警察署	・具体的な塗り直し時期に関しては未定
	3	市道1級61号線	つくば市鍋沼新田331-2付近	・歩道に雑草が生えており、通学する児童の邪魔になっている。また、民家の塀が崩れており、危険である。民家からの樹木が生い茂り、歩道の上に実が落ち、児童が踏むと滑って危険である。	・歩道の除草、民家への樹木剪定や塀の改修のお願い。	・除草及び民家への樹木剪定を行いました。	・道路管理課	・対策実施済
島名小	1	市道7-4013号線 市道7-4014号線 市道7-4015号線	パワーコメリつくば西店 北西交差点	・交差点の横断歩道が1か所しかない。横断歩道のない車道を通学路として渡っているため、危険である。	・横断歩道の設置。	・横断歩道の新設を検討します。	・つくば警察署	・未定
	2	市道5-4343号線	下河原崎地内	・細い通学路であり、雨の日になると大きな水たまりができ、安全な通学の妨げとなっている。	・道路のへこみ部分の修繕。	・路肩のへこみ部分への砕石補充を実施します。	・道路管理課	・R5年度
	3	市道5-4416号線	島名893 美容室みやうち前交差点	・信号がない交差点で、通学時間帯にスピードを出した車の往来が多く、北側からの横断者や東側に向かう際の周辺が危険な状況となっている。	・横断歩道の両端にガードパイプの設置、交差点南西側にポールコーンガードの設置。 ・タイヤの路面標示近くに「横断者注意」のペイント。	・ポストコーンを設置しました。 ・横断者注意の路面標示を実施します。	・茨城県土浦土木事務所 ・道路管理課	・対策実施済 ・R6年度
香取台小	1	市道5-4808号線	つくば市香取台A52-2 セブン前の信号	・朝の交通量が多く、歩行者が横断歩道を渡っていても、右折しようとする車や、スピードを出す車が多く危険である。	・歩行者分離信号。または、信号機に補助信号を設置してほしい。	・当該箇所の信号機のサイクル調整を行いました。	・つくば警察署	・対策実施済
	2	市道5-4808号線	香取台公園前交差点	・交差点に信号がなく、特に北側は横断歩道すらなく危険である。通学時間帯は交通量が多く、道路を渡る小学生を無視して走行する自動車が見られる。	・スムーズ交差点、カラー交差点の設置。	・横断歩道部のカラー化(緑)を実施しました。横断歩道の新設を検討しております。	・道路管理課、つくば警察署	・対策実施済(カラー化)、未定(横断歩道)
	3	市道5-4808号線	香取台吉祥公園前交差点	・駅前カスミ方面への抜け道にもなっており、車の出入りが多い。信号がないので、一時停止を義務付けるとよい。	・一時停止の標識、表示の設置。	・横断歩道の新設を検討しております。	・つくば警察署	・未定
	4	市道5-4808号線	万博公園駅南東の交差点手前 高架下の交差点	・信号がないところであり、工事車両は頻繁に行き来する場所であり、横断歩道を渡る児童が非常に危険。	・赤で点滅する信号の設置。	・点滅信号は、今後新設する予定がないことから、設置できません。申請に応じて交通安全立て看板の配布を行います。	・つくば警察署、防犯交通安全課	・R5年度(看板)
高山中	1	市道5-4303号線	つくば市下川原崎付近 高山中坂下	・大雨の日、道路が水没 ・水没した後、泥がたまり自転車スリップが多数ある。	・道路の修繕、泥がたまらないように、工事を要望。	・工事を担当している茨城県河川整備課より、対策が完了したとの報告がありました。	・茨城県河川整備課	・対策実施済
	2	市道5-4416号線	つくば市島名付近 入坪	・視覚が悪く、接触事故の恐れがある。	・カーブミラーの設置。	・カーブミラーを設置しました。	・防犯交通安全課	・対策実施済
	3	市道5-4808号線	つくば市島名付近 香取台吉祥公園付近	・横断歩道がないため、スムーズに登下校ができない。	・横断歩道の設置。	・カーブの道路であるため、設置できません。	・つくば警察署	
葛城小	1	市道7-3056号線	学園南3丁目52付近の道路(かつらぎ第二保育園西側から学園南3丁目52へ入る道路)	・保育園横から西に向かう道路に、スピードを出した車が多く危険である。	・スピード落とせの標示はあるが、スクールゾーンの路面標示など目立つ標示にしてほしい。	・学校周辺及びこの路線付近にスクールゾーンの路面標示があるため、スクールゾーンの路面標示ではなく、申請に応じて交通安全啓発立て看板の配布を行います。	・防犯交通安全課	・R5年度(看板)
	2	市道5-1900号線	土浦坂東線 西大橋286-1 学園南3丁目30-6付近 の横断歩道	・車の交通量が非常に多く、またスピードを出した車も多く危険である。 ・横断歩道があるが、上記の理由などで渡る際に危険である。	・ハンブの設置。 ・押しボタン式信号機の設置。 ・横断歩道ありの路面標示(オレンジ色などで目立つようにしてほしい)や、視覚効果を利用した立体横断歩道。	・ハンブを設置すると、車が通行した際の騒音、振動被害が予想されるため、設置は行っておりません。申請に応じて交通安全立て看板の配布を行います。 ・押しボタン式信号機は、幅員が狭く、設置できません。 ・横断歩道部のカラー化(緑)を実施します。	・防犯交通安全課 ・つくば警察署 ・道路管理課	・R5年度(看板) ・R5年度(カラー化)
	3	市道5-1757号線 市道5-1767号線	陸橋	・陸橋は自転車の交通量が多く、昨年は自転車と児童の接触事故が発生した。	・陸橋内の路上に通学児童用のレーン(片側のみ端から幅2m程度)、もしくは自転車専用レーンを引くなどして、通学児童と自転車が接触しないようにしてほしい。 ・スピードの出しすぎ、スマホ片手運転、傘さし運転などが原因で自転車との接触事故が起きやすい。注意喚起する表示を設置してほしい。また、陸橋前後だけでなく、陸橋の中間部にも注意喚起の表示を増やしてほしい。 ・児童は陸橋横の階段から陸橋に入るため、陸橋と階段の接続部付近に注意喚起の表示を設置してほしい。	・レーン分けすると、幅が狭くなり自転車同士での事故等が発生する可能性が高いため、難しい状況です。 ・自転車の速度抑制を促す路面標示を設置します。 ・申請に応じて交通安全立て看板の配布を行います。	・道路管理課 ・道路管理課 ・防犯交通安全課	・R5年度(路面標示) ・R5年度(看板)
	4	市道7-3031号線	葛城児童館入口付近	・出入り口付近の車の出入りが激しく、車で児童館から道路に出ようとするとき、児童館の壁が高く、低学年の身長だと隠れてしまい、子供の存在を確認しにくい状態。	・ミラーの設置要望。	・当該箇所は見通しが良い交差点のためカーブミラーの設置ではなく、要望に応じて、交通安全啓発立て看板を配布します。T字マーク塗り直しを実施します。	・道路管理課	・対策実施済(T字マーク)、R5年度(看板)

令和5年度通学路安全点検調査表

学校名	対象番号	路線名	該当箇所・住所	通学路の状況・危険な内容	要望事項	対策内容	対応部署	対策終了予定時期
松代小	1	市道5-1482号線	つくば市松代1丁目 茨進から理容店「ながみね」に至るまでの区間	・抜け道化していて児童の歩行が極めて危険。	・車道外側線の設置、路肩部分のカラー舗装化や、「30」「危ない」等注意喚起の道路標示。	・現在、松代地区において、蓋の無い側溝を函渠(かんきよ)型側溝へ入れ替える工事を進めており当該路線についても、車道外側線の設置、路肩部分のカラー舗装化を計画しています。	・道路整備課	・未定
	2	市道5-2038号線	つくば市松代2丁目 松代南北プロムナードを接続している横断歩道	・交通量が多く、横断歩道手前で止まらない車や速度を落とさない車があり、極めて危険。	・横断歩道の手前で注意や徐行を促す道路標示。	・申請に応じて交通安全立て看板の配布を行います。	・防犯交通安全課	・R5年度
	3	市道5-2053号線	つくば市松代3丁目 松代公園南、松代南北プロムナードに接続する横断歩道	・横断歩道手前で止まらない車や速度を落とさない車があり、極めて危険。	・横断歩道の手前で注意や徐行を促す道路標示。	・申請に応じて交通安全立て看板の配布を行います。また、ダイヤモンドの塗り直しの上申を予定しています。	・防犯交通安全課、つくば警察署	・R5年度(看板)、未定(ダイヤモンド)
手代木南小	1	市道5-2068号線	つくば市松代4丁目 手代木児童公園から手代木南小学校正門までの遊歩道	・道幅が狭く、自転車との接触事故が起こる危険がある。朝の時間帯は大変混雑するうえ、雨天時は傘を使用するため視界が狭くなり、接触事故の危険性がさらに増している。	・道幅の拡張、または歩行者と自転車の通行帯を分ける塗装の実施。	・現況の遊歩道の幅員が狭いことから、区画線を引いて歩行者や自転車の通行区分を分けることは、それぞれの利用者のすれ違いが困難になる恐れがあり、危険性が増える可能性があります。今後、遊歩道の利用状況を確認した上で、自転車の減速を促す路面標示等を含め対策を検討していきます。また、申請に応じて交通安全立て看板の配布を行います。	・道路管理課、防犯交通安全課	・未定(路面標示等)、R5年度(看板)
	2	市道5-2155号線 市道5-2156号線 市道5-2157号線	つくば市松代4丁目 松代ショッピングセンターから松代交流センターまでの遊歩道	・雨天時、遊歩道の舗装タイルが非常に滑りやすくなり、歩行者及び自転車転倒する危険がある。混雑する時間帯には、自転車の転倒だけでなく、すれ違う小学生や幼児も巻き込む大きな事故につながる可能性がある。	・遊歩道の舗装を滑りにくいものに改修、または路面への滑り止め加工の実施。	・タイルに滑り止めの施工を検討しています。	・道路管理課	・R6年度
	3	市道5-2062号線	つくば市松代4丁目 小学校グランド近くのT字路	・横断歩道及び停止線が消えかかっている。「スクールゾーン」児童多し最徐行の標識が、植え込みの一部に隠れて目立たないため、運転者から認識されにくい。	・横断歩道と停止線の塗り直しを要望。また、植え込みの伐採を要望。伐採が困難な場合には、標識が見えるよう、植え込みの剪定を要望。	・横断歩道、停止線の塗り直しを上申しました。また、植え込みの伐採を行いました。	・つくば警察署、教育施設課	・具体的な塗り直し時期に関しては未定(横断歩道、停止線)、対策実施済(植え込みの伐採)
手代木中	1	市道2024号線 市道5-2150号線	つくば市松代5丁目 学校前東	・道路の止まれの表示が消えかかっている。	・「止まれ」の塗り直し。	・「止まれ」の塗り直しを上申しました。	・つくば警察署	・具体的な塗り直し時期に関しては未定
	2	市道2024号線	つくば市松代5丁目 学校近く横断歩道(押しボタン信号)	・横断歩道が消えかかっている。	・横断歩道の塗り直し。	・「横断歩道」の塗り直しの上申を予定しています。	・つくば警察署	・未定
	3	市道2024号線	つくば市松代5丁目 学校正門前	・カーブで見通しが悪く学校からの出庫の際右側からの車、自転車、歩行者が見えない。	・カーブミラーの設置。	・ミラーに関しては、設置しても効果が見込めないため、注意して出るよう指導をお願いいたします。	・教育施設課	
二の宮小	1	県道244号線	二の宮2-12-1 (学園西大通り沿い歩道)	・岩の癒二の宮店跡地の板がはずれそうになっており、危険である。	・板の撤去。	・学務課より、管理業者に撤去を依頼いたしました。	・学務課	・未定
	2	市道2級35号線	松野木93 (エネオスと「かいつか」の交差点)	・車通りが多く、スピードも出してくるので、危険。歩道の表示がない。	・標識の設置(スピード抑制)。 ・歩道の表示。 ・登下校時のパトロール(速度取り締まり)。	・申請に応じて交通安全立て看板の配布を行います。 ・一部外側線がない箇所があるため、外側線を設置します。 ・道路標示等の塗り直し上申にて対応予定です。	・防犯交通安全課 ・道路管理課 ・つくば警察署	・R5年度 ・R6年度 ・未定
	3	県道244号線	二の宮2-1-1 (ヴォーノ・イタリアから洞峰公園プロムナード銀杏並木入口まで)	・雨天時、水たまりができ、避けて通る自転車が歩道を走るので、児童と接触する危険がある。表示が消えかかっており見えない。	・標識の設置(自転車への注意喚起)。 ・自転車、歩行者表示の再塗装。 ・自転車道に水たまりができない処置。	・道路標示等の塗り直し上申にて対応予定です。 ・自転車、歩行者表示の再塗装を行います。 ・水たまりができないよう、対策を検討します。	・つくば警察署 ・茨城県土浦土木事務所 ・茨城県土浦土木事務所	・未定 ・未定 ・未定
小野川小	1	県道273号線	赤塚交差点	・右折信号がないため、国道354号から県道273号へ速いスピードで右折する車が多く危険である。	・右折信号の設置。	・補助信号を設置したとしても、歩行者の安全を確保できるものではないため、設置できません。	・つくば警察署	
	2	市道2級35号線	小野川小入口交差点	・歩道が狭く、電柱が歩道にあるため、歩行時に電柱を避けて車道に出てしまい危険である。	・電柱の再設置。	・電柱の所有者であるNTT東日本に確認したところ、移動する場合、民地への御了承と、多額の移動費用が必要であるため、非常に難しい状況です。	・学務課	
	3	市道5-2416号線	上横場保育所入口反対側 畑の前の木	・上横場保育所入口反対側の畑に、道路まで生い茂る木があり、通行の妨げになっている。	・木の所有者に剪定の依頼。	・点検日当日、すでに樹木の剪定が終了していたことを確認しました。		・対策実施済
東小	1	市道2022号線 市道4-4301号線	梅園2丁目23-19	・信号のない交差点で通勤自動車の通行量が多い	・自動車の速度抑制を促すための対策を希望(通学路を示す看板設置や、速度抑制を促す路面標示等)。	・十字マークを設置します。	・道路管理課	・R5年度
	2	市道4-4278号線 市道4-4283号線	東2丁目30-3	・信号のない交差点で通勤自動車の通行量が多い	・自動車の速度抑制を促すための対策を希望(通学路を示す看板設置や、速度抑制を促す路面標示等)。	・十字マークを設置します。また、申請に応じて交通安全立て看板の配布を行います。	・道路管理課、防犯交通安全課	・R5年度(十字マーク、看板)
	3	市道4-4295号線	東2丁目3-27	・信号のない交差点で通勤自動車の通行量が多い	・自動車の速度抑制を促すための対策を希望(通学路を示す看板設置や、速度抑制を促す路面標示等)。	・申請に応じて交通安全立て看板の配布を行います。	・防犯交通安全課	・R5年度

令和5年度通学路安全点検調査表

学校名	対象番号	路線名	該当箇所・住所	通学路の状況・危険な内容	要望事項	対策内容	対応部署	対策終了予定時期
谷田部東中	1	市道5-2672号線	市道5-2672号と 県道館野荒川沖線の交差点	・横断歩道がなく、交通量も多い。スピードを出している車が多い。	・一時停止の表示、運転者に注意を促す看板などの設置。	・一時停止線の塗り直しを上申予定です。また、申請に応じて交通安全立て看板の配布を行います。	・つくば警察署、防犯交通安全課	・未定(一時停止)、R5年度(看板)
	2	市道2級43号線	市道2級43号線と 市道5-6023号線の交差点	・道幅がとても狭く見通しが悪い。朝・夕の交通量が多い。スピードを出している車が多い。	・飛び出し危険などの注意喚起を促す看板の設置。	・申請に応じて交通安全立て看板の配布を行います。 ・ダイヤモンドの塗り直しを行います。	・防犯交通安全課 ・つくば警察署	・R5年度 ・未定
	3	市道5-2563号線	市道5-2563号と 県道館野牛久線の交差点	・街灯が少ないため、非常に暗い。夕方は見通しが悪い。	・スピードの出しすぎに注意を促す看板の設置。 ・反射板の設置。	・申請に応じて交通安全立て看板の配布を行います。 ・反射板は、道路に設置するのではなく、通学する生徒の皆様が所持していただくことが効果的と考えられるため、購入をご検討ください。	・防犯交通安全課 ・学務課	R5年度(看板)
栗原小	1	藤沢豊里線	つくば市栗原 桜老人福祉センター入口付近	・木が生い茂って暗く、見通しが悪い。 ・土砂が崩れやすい。 ・歩道が狭い。	・樹木の剪定。 ・土砂の撤去	・民地所有者へ樹木伐採依頼を行います。 ・歩道部の堆積土砂撤去を検討します。	・茨城県土浦土木事務所 ・茨城県土浦土木事務所	・R5年度 ・未定
九重小	1	市道4-3078号線	つくば市上ノ室2347番地	・上ノ室保育所から一時停止せずに左右折侵入する車がある。	・止まれの標識及び路面標示の設置。	・注意喚起の立て看板(学童多し注意)を設置しました。	・こども育成課	・対策実施済
	2	市道4-2278号線	つくば市東岡332-2	・道路脇に段差があり危険。夏になると雑草が生い茂り、歩道が狭くなり、車道を歩いている。	・段差を緩やかにして、雑草が生い茂る時期は、雑草を刈って歩道を確保してほしい。	・段差への転落防止措置としてポストコーンを設置します。	・道路管理課	・R5年度
	3	市道4-3065号線	つくば市上ノ室 九重小脇	・信号がなく、登下校時に児童が道路を渡るときに危険。	・路面に緑色のスクールゾーンを表示してほしい。	・学校周辺及びこの路線付近にスクールゾーンの路面標示があるため、スクールゾーンの路面標示ではなく、申請に応じて交通安全啓発立て看板の配布を行います。	・防犯交通安全課	・R5年度(看板)
栄小	1	県道201号線	中根849-2～843にかけての坂道	・上境地区の下校時の通学路としている坂道であるが、交通量も多く、歩道がないために非常に危険である。	・歩行者への注意喚起の看板の設置又は道路カラーリングなどの実施。	・申請に応じて交通安全立て看板の配布を行います。	・防犯交通安全課	・R5年度
	2	市道1級44号線	中根907-1北側のカーブ	・上境地区の登校時の通学路としている道であるが、交通量はさほどでもないが、坂を下りながらのカーブで見通しが悪く危険である。	・歩行者への注意喚起の看板の設置又は道路カラーリングなどの実施。	・道路にイメージハンブの設置を行います。また、申請に応じて交通安全立て看板の配布を行います。	・道路管理課、防犯交通安全課	・R5年度(イメージハンブ、看板)
桜中	1	市道4-2388号線 市道4-2389号線	金田池～花室方面	・大雨の際、倒木と土砂で通行ができなくなり、復旧の見通しが立っていない状況。 ・土砂崩れの危険があるためバリケードで塞いでいる。	・土砂崩れの危険がないように整備し、復旧していただきたい。	・民地であるため、学校から区会と調整を行っていただきますよう、お願いします。	・道路管理課	
	2	県道201号線 藤沢荒川沖線	流星台～春風台	・まだ信号機がない交差点があるため、危険である。	・信号機を設置していただきたい。	・付近に信号機を設置しているため、設置できません。横断歩道の新設を検討します。	・つくば警察署	・未定(横断歩道)
竹園西小	1	市道2019号線	つくば市東新井18～19 やまや前交差点	・昨年より横断歩道が薄くなっている。交通量が多く、スピードを落とさずに右左折する車も多い。現在、歩者分離式信号ではない。	・横断歩道の塗り直し。	・横断歩道の塗り直しを上申しました。	・つくば警察署	・具体的な塗り直し時期に関しては未定
	2	市道2021号線	つくば市竹園二丁目 一斉商事駐車場前からうなぎや青果店 までの歩道	・駐車場で入り口、木の根による凹凸箇所がいくつもあり、引っ掛かりやすく危険である。	・歩道の修繕。	・歩道の根上がりの補修を行います。	・道路管理課	・R5年度
	3	NIMS側の歩道	学園東大通と学園南大通りの交差点	・塗装がはがれているため、どちらが自転車か、歩行者用の歩道なのか分からない。接触の恐れあり。	・歩行者、自転車の塗装はがれ修繕。	・自転車、歩行者表示の再塗装を検討します。	・茨城県土浦土木事務所	・未定
竹園東小	1	市道4-4099号線	千現25番地交差点 安曇野交差点	・自転車の通行量が多いことに加え、十分な歩行者用道路が確保できていない。また、横断歩道の白線が消えかかっている。	・道路幅の拡張。 ・横断歩道等の塗り直し。	・道路幅の拡張は、民家等がすでに立っているため、できません。 ・横断歩道の塗り直しを上申しました。	・茨城県土浦土木事務所 ・つくば警察署	・具体的な塗り直し時期に関しては未定(横断歩道)
	2	市道4-4102(P)号線	吾妻4丁目太鼓橋	・橋の転落防止柵が破損している箇所1か所。その他、転落防止の柵の間隔が広く、子どもではすり抜けてしまう。	・防止柵の修繕、防止柵の強化。	・転落防止柵の修繕、ネットの設置を行いました。	・道路管理課	・対策実施済
	3	市道4-4102(P)号線 市道4-4103(P)号線	近隣公園から太鼓橋経路途中の細道 (公務員宿舍脇の歩道)	・元公務員宿舍周辺でスズメバチ等の出没情報が多く寄せられている。また、昼間も人通りが少なく、不審者等の被害も心配される。	・蜂の巣の駆除、雑木の整備。	・敷地を管理している筑波大学に、蜂の巣の駆除、雑木の整備を要望し、対策を行ったことを確認しました。	・学務課	・対策実施済
竹園東中	1	市道4-4138号線	つくば市竹園2丁目18	・人通りが少なく、薄暗い。	・街灯の設置等、暗くならないようにする安全対策を希望。	・すでに防犯灯が設置されております。追加設置につきましては、学校、周辺住民と協議し検討いたします。	・防犯交通安全課	・R5年度
	2	市道4-4139号線	つくば市竹園2丁目1	・人通りが少なく、薄暗い。	・注意喚起の看板設置、植栽の剪定、街灯の設置等、暗くならないようにする安全対策を希望。	・防犯灯につきましては設置後に、眩しい等の御意見が多数あるため、学校、周辺住民の方々と協議し、設置を検討いたします。	・防犯交通安全課	・R5年度
	3	市道4-4117号線	つくば市竹園3丁目	・自動車、中学生、小学生の交通量が多い。	・注意喚起の看板設置、学童注意等の路面標示の塗り直し。	・申請に応じて交通安全立て看板の配布を行います。また、停止線2本の塗り直しを上申しました。	・防犯交通安全課、つくば警察署	・R5年度(看板)、具体的な塗り直し時期に関しては未定(停止線)

令和5年度通学路安全点検調査表

学校名	対象番号	路線名	該当箇所・住所	通学路の状況・危険な内容	要望事項	対策内容	対応部署	対策終了予定時期
桜南小	1	市道4-4577号線	つくば市並木3丁目26-20 ピーターパン付近	・歩道が無く、横断が危険。	・横断歩道や、通行注意を喚起する標識等の設置。 ・ミラーの設置。	・横断歩道は、カーブの道路であるため、設置できません。道路にイメージハンブの設置を行いました。 ・カーブミラーは、建物や壁等により見通しの悪い交差点やカーブにおいて、原則、自動車同士の直接目視確認が困難な場合に、事故防止を目的として設置しているため、カーブミラーではなく、申請に応じて交通安全立て看板の配布を行います。	・つくば警察署、道路管理課 ・防犯交通安全課	・対策実施済(イメージハンブ) ・R5年度(看板)
	2	市道1級51号線	つくば市並木3丁目 桜南小学校前 歩道橋付近	・朝など、下岡交差点から桜南小前交差点の渋滞がひどく、車の往来が激しくなっている。 ・植栽の根による凸凹に躓く危険性がある。	・桜南小前交差点の信号機の時差調整。 ・歩道の凸凹補修。	・渋滞を引き起こす可能性があるため、調整できません。 ・歩道の凸凹補修を行います。	・つくば警察署 ・道路管理課	・R5年度(凸凹整備)
	3	市道4-358号線	つくば市並木3丁目18-7 (株)エネサンス前	・道路の自転車通行表示等が消えかかっている。 ・車の交通量が多く、信号がないのは危険。	・道路標示の塗り直し。 ・交互信号機の設置。	・横断歩道にかかると自転車通行表示は、原則塗り直しは行いません。 ・現時点では、交差信号機の設置はできません。	・つくば警察署	
並木小	1	市道3193号線	並木2丁目 並木小西門付近T字路	・すぎやまクリニックから並木小西門までの通路に、並木公園の土が流入して滑りやすい。	・芝生を植える等、土の流出を止める工夫。	・土地を管理している公園・施設課に対応を依頼し、点検日当日、対策が終了していることを確認しました。	・公園・施設課	・対策実施済
	2	市道3193号線	並木公園と並木4丁目をつなぐ横断歩道	・横断歩道の白色が消えかかっている。	・横断歩道の補修。	・通学路点検当日、対策が終了していることを確認しました。	・つくば警察署	・対策実施済
並木中	1	市道1017号線	つくば市並木4丁目付近 並木中学校 バックネット裏登壇歩道	・大雨時、マンホールから水があふれて危険。	・水があふれないよう、対策してほしい。	・雨が降った日の状況を観察しながら、関係各課と連携し、対策を検討いたします。	・教育施設課	・未定
	2	市道4-3589号線 市道4-3586号線	つくば市大角豆交差点	・道路に樹木が覆いかぶさっているため見通しが悪い。	・樹木の剪定をしてほしい。	・土地の所有者に対して民地指導を行いました。	・道路管理課	・対策実施済
	3	市道4-4252号線(P)	並木大橋	・坂が急勾配で、すべり止め舗装がはがれているため危険。	・舗装の補修をしてほしい。	・すべり止め舗装の補修を行います。	・道路管理課	・R5年度
	4	市道4-4248号線	並木ショッピングセンター周辺の遊歩道	・敷石がはがれている箇所が多く危険。	・補修してほしい。	・敷石の剥がれによる段差の補修を行います。	・道路管理課	・R5年度
吾妻小	1	市道4-4093号線(P)	時の公園から日航ホテルにかけてのペデストリアンデッキ	・登校、下校ともに自転車とぶつかりそうになることが多い。	・自転車を減速させる注意喚起のペイントを希望。	・「歩行者注意」のペイントシール設置を行いました。申請に応じて交通安全立て看板の配布を行います。	・道路管理課、防犯交通安全課	・対策実施済(ペイントシール)、R5年度(看板)
	2	市道2018号線	つくば市春日1-1とつくば市吾妻2-1の間の道路	・信号が赤に変わりそう、または歩道の信号が青に変わった直後でもスピードを出して曲がる車がいる。	・登校時に遭遇することが多いため、抑止のためにもパトロール等を希望。 ・注意喚起のペイントを希望。	・つくば駅前交番に、パトロールを要望しました。 ・申請に応じて交通安全立て看板の配布を行います。	・つくば警察署 ・防犯交通安全課	・対策実施済 ・R5年度
	3	市道4-4457号線	スタートアップカフェ前から中央公園側に横断歩道を渡った所	・雨の日は横断歩道待機所に大きな水たまりができてしまい、それを避けるように車道にはみ出しながら通行している。晴れた日に点検しても分かりづらいが、200人以上の児童が渡るので雨の日はかなり危険。	・横断歩道の窪みを埋めて、水たまりがでにくくしてほしい。	・集水桝を設置し、排水改善を図ります。	・道路管理課	・R6年度
吾妻中	1	市道2016号線	天久保1丁目 松見公園から吾妻中学校までの道路	・松見公園との反対側の歩道に、狭い上に植栽が生い茂っているため、歩行者と自転車等のすれ違いの際危険。	・松見公園反対側の歩道にある植え込みの撤去、ガードレールの設置。	・植栽の剪定を行いました。	・道路管理課	・対策実施済
	2	市道2016号線	天久保1丁目 イタリアン酒場前	・横断歩道が薄くなっており、自転車から歩行者や自転車が気付かなく、危険。	・横断歩道の再塗装。	・通学路点検当日、対策が完了していることを確認しました。	・つくば警察署	・対策実施済
	3	市道4-4445号線	吾妻2丁目 旧官舎付近	・樹木草が点字ブロックにかかるほど生い茂り、通行の妨げになっている。	・樹木の剪定。	・樹木の剪定を行いました。	・道路管理課	・対策実施済
荃崎第一小	1	谷田部牛久線	高見原	・交通量が多く、歩道も狭い。	・歩道にガードレールを設置してほしい。	・縁石により歩車分離されているので、設置できません。	・茨城県土浦土木事務所	
	2	市道6-2151号線	高崎	・両側の雑草が伸びていて、白線が見えない。車が雑草を避けて通るため、歩行者に接近し危険である。	・歩行者用のスペースを確保してほしい。	・毎年3回(5月中旬～6月下旬、7月下旬～8月下旬、9月下旬～10月下旬)定期的な除草を行っているため、今後も継続いたします。	・道路管理課	・対策実施済
荃崎第二小	1	県道46号線	つくば市上岩崎1106番地付近 (セブンイレブン前信号交差点)	・交差点の縁石が崩れている。	・縁石の修理。	・縁石の補修を行いました。	・茨城県土浦土木事務所	・対策実施済
	2	県道46号線	つくば市上岩崎1076付近 (荃崎第二小学校前)	・横断歩道が消えかかっている。	・横断歩道の塗り直し。	・横断歩道の塗り直しの上申を予定しています。	・つくば警察署	・未定
	3	県道210号線	つくば市上岩崎 (県道210号線と市道がぶつかるT字路の信号付近)	・カーブになっていて見通しが悪く、事故が多い。	・ガードレールの設置。	・縁石により歩車分離されているので、設置できません。	・茨城県土浦土木事務所	

令和5年度通学路安全点検調査表

学校名	対象番号	路線名	該当箇所・住所	通学路の状況・危険な内容	要望事項	対策内容	対応部署	対策終了予定時期
荃崎第三小	1	市道6-3175号線	城山団地入口付近から宝陽台方面	・林の砂の流出と雑草で歩道の白線が消えている。	・林の砂と雑草を除去、白線を引き直すことによる歩道の確保。荃崎中学校PTAからも春に要望を出しているが、改善が見られない。	・林の砂と駐車場からの砂利の撤去と、白線引き直しを行いました。	・道路管理課	・対策実施済
	2	市道6-4175号線	稲荷川橋付近	・道路の両側に雑草が生い茂っているため、道幅が狭くなっている。	・定期的な除草。	・毎年3回(5月中旬～6月下旬、7月下旬～8月下旬、9月下旬～10月下旬)定期的な除草を行っているため、今後も継続いたします。	・道路管理課	・対策実施済
	3	市道6-4175号線	荃崎学校給食センター付近	・電柱にカーブミラーが付いているが、自動車からも歩行者からも見えにくい。	・「子供注意」等の看板の設置。	・11月に既存のカーブミラーの角度調整を行いました。申請に応じて交通安全立て看板の配布を行います。	・防犯交通安全課	・R5年度(看板)
高崎中	1	市道6-2093号線	つくば市菅間	・国道6号バイパス工事に伴う切替道路となっており、開通後は交通量の激増が予想され、横断時の危険が考えられる。	・横断歩道の設置。	・最終的な道路の形状等が不明確なため、現時点では不明な状況です。	・つくば警察署	・未定
	2	市道6-2093号線	つくば市高崎	・国道6号バイパス工事に伴う切替道路となっており、開通後は交通量の激増が予想され、横断時の危険が考えられる。	・横断歩道の設置。	・最終的な道路の形状等が不明確なため、現時点では不明な状況です。	・つくば警察署	・未定
荃崎中	1	荃崎運動公園前の車道	つくば市上岩崎1076付近	・とうふやからつくば市立岩崎保育所に自転車で行くときに、猿田神社から来る車が見えにくい。	・ミラーを付けてほしい。	・カーブミラーの設置を行います。	・防犯交通安全課	・R5年度
	2	県道46号線	つくば市森の里付近	・池辺食品の向かい側の歩道に自転車のタイヤがちょうどはまりそうな幅の溝がある。また、田んぼ側に大きな穴があいている。	・溝や穴をふさいでほしい。	・穴については土嚢にて補修を行いました。溝の補修は現在対応を検討中です。	・茨城県土浦土木事務所	・未定(溝の補修)
	3	市道6-6053号線	つくば市細見409付近、つくば市消防団荃崎支団第8分団向かい	・民家から出てくる車に気付きにくい。	・ミラーを付けてほしい。	・私有地の出入り口を確認するためのカーブミラーについては設置できません。	・防犯交通安全課	
研究学園小	1	市道7-3095号線	つくば市研究学園2丁目遊歩道付近	・遊歩道を認識していない車が減速せずに通過しがちで、横断する際に危険である。	・横断歩道の設置。	・交通安全啓発立て看板を配布しました。また、横断歩道新設の上申を予定しています。	・つくば警察署、防犯交通安全課	・対策実施済(看板)、未定(横断歩道)
	2	県道19号線 市道7-3020号線	研究学園西交差点	・県道19号線を横断するために信号待ちをする際、十字路口付近に路側帯がなく危険である。	・交差点の四隅にガードパイプの設置。	・ポラードを設置いたします。	・茨城県土浦土木事務所	・R5年度
研究学園中	1	市道7-3020号線	つくば市研究学園2丁目	・水はけが悪く、雨の日は、水が溜まってしまう。 ・歩行者や自転車で横断歩道を渡ろうとすると、自動車がスピードを出して右折してくるため危険。	・排水設備の改善。 ・安全を促すための看板やガードポール、スクールゾーンの道路ペイント等、安全対策を希望。	・11月の雨天時に現場を確認しましたが、排水機能は正常であり、水たまりは確認できませんでした。排水樹の清掃を実施しました。 ・スクールゾーンの設置を行いました。また、交通安全啓発立て看板を配布しました。	・道路管理課 ・防犯交通安全課	・対策実施済 ・対策実施済
春日学園 義務教育学校	1	市道7-3022号線	学園の森3-26-1	・見晴らし公園からリパティSへの市道が通学路であり、グリー薬局付近に住む児童が市道7-3022号線を渡るために非常に危険。近隣の信号機も遠い。	・近辺に横断歩道の設置や注意喚起のペイント。または該当交差点に押しボタン式信号機の設置。	・横断歩道(押しボタン式)の設置を予定しています。	・つくば警察署	・未定
	2	市道5-1121号線	南原児童公園北西側交差点	・優先道路がわかりにくいいため、一時停止をせずに通過する車が多く、東西へ横断する児童が危険。つくば警察署車両が見張っていることも多く、信号機設置の対応をしてほしい。	・信号機や優先道路がわかりやすくなるよう黄色・赤色の点滅信号の設置。または4方向とも停止表示。	・点滅信号機は、今後新設する予定がないことから、設置できません。また、4方向への停止表示は設置できません。	・つくば警察署	
	3	市道5-1132号線	春日2-43-9	・下平塚側歩道から葛城公園へ渡る横断歩道。立哨をしていますが児童生徒のために停止してくれる車が少なく、横断が困難。見通しの良い道路のため制限速度を超えた車両の通過が目立つ。	・押しボタン式信号機の設置。または「通学路注意」「横断者注意」など注意喚起の路面標示。	・押しボタン式信号は、設置できません。外側線の塗り直し、横断歩道のカラー化(緑)を実施します。申請に応じて交通安全立て看板の配布を行います。	・つくば警察署、道路管理課、防犯交通安全課	・R5年度(外側線、カラー化、看板)
	4	市道5-1135号線 市道4-4084号線	春日2-35-1 春日1-11-10	・遊歩道と市道が交差する地点。すでに道路の色が変わっていて注意喚起はされているが、徐行する車が少なく、歩行者が渡る場所としてわかりにくい。	・車の停止線の設置。または横断歩道とダイヤモンドの設置。	・東側に新しく十字マークを設置し、すでに設置してある西側の十字マークについては、塗り直しを実施します。申請に応じて交通安全立て看板の配布を行います。また、横断歩道の設置の上申を予定しています。	・道路管理課、防犯交通安全課、つくば警察署	・R5年度(十字マーク、看板)、未定(横断歩道)
	5	市道5-1159号線	春日2-24-5	・アパート(メゾン・サヴィア)側の信号で車が停止する地点及び旧シェル石油側車道。先の大気で道路が冠水し、車が通るたびに歩道へ大量の水がはねて歩けない状態だった。	・冠水道路の修理。	・集水樹の清掃を実施します。	・道路管理課	・R5年度

令和5年度通学路安全点検調査表

学校名	対象番号	路線名	該当箇所・住所	通学路の状況・危険な内容	要望事項	対策内容	対応部署	対策終了予定時期
秀峰筑波 義務教育学 校	1	北条国道125号線	国道125号線と県道19号線の十字路 にかかる北条歩道橋	・歩道橋の劣化が激しく、タイルの破損などがある。雨の日にステップの一つ一つに水が溜まってしまふ。冬の時期には、ステップが凍結して滑りやすく危険である。	・歩道橋の補修・点検。	・歩道橋のタイルの補修を検討します。	・茨城県土浦土木事務所	・未定
	2	北条	1-3204号線とりんりんロードの交差す る箇所	・斜めになっている交差点のため、車道側からりんりんロード側からも見えにくい。通学路になっていることを知っている方は、一時停止をして子どもを通してくれるが、そうでない車もあり、自転車側の判断も曖昧になり、危険を感じる。	・車道側に配慮を促す工夫。	・現場には、路面標示と注意喚起の看板が設置されているため、これ以上の対策は難しい状況です。既存施設の管理を適切に行います。	・道路管理課	
	3	北条 国道125号線	国道125号線りんりんロードの上の 高架橋付近の歩道	・雨が降った後、水が溜まってしまふ、暫く引かずには水たまりができ、ひどい時には手すりにつかまりながら、縁石の上をつたって歩くようである。 ・飯田食堂からコインランドリーまで、雑草が伸び、歩きづらい、雨が降ると避けて通ることができずに衣服が濡れてしまふ。	・歩道の整備。	・雑草については、定期的な除草工事にて、継続的に対応します。歩道は現況存在するため、これ以上の対応はできません。	・茨城県土浦土木事務所	・対策実施済(除草)
	4	北条	泉長高野線から秀峰筑波南側の道路	・学校周辺の30mほどの区間が未舗装。砂利が敷いてあるが、すぐに凸凹になるため、溝にはまると危険である。雨の日には水たまりが発生し、危険度を高まる。	・早期の舗装工事。	・通学路点検当日、対策(舗装工事)が完了していることを確認いたしました。		・対策実施済
	5	菅間(洞下)	つくば真岡線(県道45号)と沼田下妻線 (県道214号線)の交差点	・見通しの悪い十字路のため危険を感じる。子供たちは、歩行者用信号機のない横断歩道を渡る。	・歩行者用信号機の設置。	・歩行者溜まりがないため、設置できません。	・つくば警察署	
	6	北条(君島)	県道19号と1-3244号線と1-3277号 線の交わる交差点	・横断歩道はあるが車がスピードを出しているため、児童だけで渡るのとは不可能。車を止めるために横断歩道に出た保護者の対して、止まらずに威嚇する車もあり、危険である。	・車への注意喚起を促す看板の設置。	・ポストコーンカバーの設置を検討します。	・茨城県土浦土木事務所	・未定
学園の森 義務教育学 校	1	市道7-3128号線と 市道7-3244(P)号線交差点	学園の森二丁目交差点	・全く停止せず通過する車や、徐行しつつも素通りする車が多く、接触の危険あり。	・一時停止の標識設置。	・当該場所は遊歩道であるため、設置できません。	・つくば警察署	
	2	市道5-1800号線 市道5-1810号線	つくば市研究学園4丁目10 (石だたみ公園側十字路)	・十字路に生け垣があり、見通しが悪く危険である。	・通学路と分かる安全標識の設置、児童への注意喚起のためのストップマークの設置。	・「学童注意」の路面標示を2箇所実施します。申請に応じて交通安全立て看板の配布を行います	・道路管理課、防犯交通安全課	・対策実施済(路面標示)、R5年度(看板)
	3	市道5-1752号線 市道7-3247号線(P)	学園の森2丁目遊歩道に入る押しボ タン式信号の横断歩道	・信号が赤になっても通過する車を見かけたことがあり危険。季節によって、下校時間帯に東から西に向かう車にちょうど西日があたるため、信号および横断歩道の視認性が悪い。	・横断歩道の箇所をカラー舗装する。	・付近にカラー化を施しているため、設置できません。学校から安全指導を行っていただきますよう、お願いいたします。	・道路管理課	
	4	市道5-1752号線 市道5-1809号線	研究学園4丁目から学園の杜公園方面 に向かう佐藤歯科前の信号のない横 断歩道	・児童の横断が多い横断歩道であるが、市道5-1752号線を北から南に向かう方向がしばしば混雑し、歩道の前後に車が詰まっていることが多い。車が南側から来た際に、東から渡ってくる歩行者が見えず、横断児童に気が付くのが遅くなり危険。	・横断歩道の箇所をカラー舗装し、視認性を上げるとともに車が横断歩道前後に停止しないようにする。	・横断歩道部のカラー化(緑)を実施します。	・道路管理課	・対策実施済
	5	市道5-1752線	つくば市学園の森2丁目カーブ	・自動車のスピードによっては、歩道に乗り上げる危険あり。子どもが道路にはみ出す可能性がある。	・ガードパイプの早期設置の設置。 ・横断歩道の再塗装を希望。	・ガードパイプを設置します。 ・横断歩道の塗り直しを上申しました。	・道路管理課 ・つくば警察署	・R5年度 ・具体的な塗り直し時期に関しては未定
みどりの学園 義務教育学 校	1	みどりの中央県道19号線	つくば市みどりの中央73-1 ローソン前の交差点	・道路がつながってしまったことで車のスピードが出やすい。	・街灯と横断歩道および信号設置。	・点検日当日、すでに信号機と横断歩道が設置されていることを確認しました。	・つくば警察署	・対策実施済
	2	市道5-3696号線 市道5-3690号線	〒305-0884 つくば市みどりの南1-55付近 旧片田地区	・スクールゾーン表示やゾーン30表示など抜け道になっているので、住宅街を走る車の量が多い。	・すべてゾーン30にしてほしい。住宅制限速度表示の表示、上記対策が不可能であれば、車に速度抑制を促す対策(路面標示等)を希望。	・「横断者注意」の路面標示を実施しました。申請に応じて交通安全立て看板の配布を行います。	・道路管理課、防犯交通安全課	・対策実施済(路面標示)、R5年度(看板)
	3	市道5-3654号線	つくば市みどりの1丁目	・歩道から急に車道に出てしまふことや歩道が途中で途切れることから交通事故が起きやすい。	・車線分離標識設置や、歩行者用ポール等安全対策。 ・ミラーの設置。	・対側と同様にポストコーンを2箇所設置し歩行者の安全と出入口の視認性を高めました。 ・カーブミラーは、建物や壁等により見通しの悪い交差点やカーブにおいて、原則、自動車同士の直接目視確認が困難な場合に、事故防止を目的として設置しているため、カーブミラーではなく、申請に応じて交通安全立て看板の配布を行います。	・道路管理課 ・防犯交通安全課	・対策実施済 ・R5年度