みどりの学園関係通学路安全点検結果

| | 学校名 | 該当箇所•住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 要望事項 | 点検結果 |
|--------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------|---|
| 1 み義 | .どりの学園 務教育学校 | 取手つくば線と常磐自動車道の交差する付近の交 差点 | 信号機がなく、危険である | 信号機の設置 | 開校前に設置済み |
| 2 <u>み</u> 義 | .どりの学園 務教育学校 | 鹿島アントラーズとファミマの交差点 | 信号機がなく、危険である | 信号機の設置 | 開校前に設置済み |
| 3 | .どりの学園 :務教育学校 | みどりの駅前高架下横断歩道 | 横断歩道が薄くなっており、車側から見えにくい | 横断歩道の再塗装 | 開校前に再塗装済み |
| 4 <u>み</u> 義 | .どりの学園 務教育学校 | 学校すぐ近くの横断歩道 | 横断歩道が薄くなっており、車側から見えにくい | 横断歩道の再塗装 | 6月下旬に再塗装済み |
| 5 | .どりの学園 務教育学校 | 5-3638線と谷田部バイパスの交差点(トヨタカローラ側) | 横断歩道が薄くなっており、車側から見えにくい | 横断歩道の再塗装 | 平成30年度中に再塗装予定 |
| 6 <u>み</u> 義 | .どりの学園 務教育学校 | 谷田部2308-1付近地蔵のある横断歩道 | 横断歩道が薄くなっており、車側から見えにくい | 横断歩道の再塗装 | 平成30年度中に再塗装予定 |
| 7 | .どりの学園 務教育学校 | 学校周辺 | 学校周辺にスクールゾーン表示がなく、スピードを出す車も多い。 | スクールゾーン表示 | 平成30年度中に学校周辺5箇所にスクールゾーンの表示設置予定 |
| 8 | . <u>どりの学園</u> 務教育学校 | 高架下トンネル | 学校すぐそばのTX高架下のトンネル内に外灯がなく、夕方以降暗い | 外灯の設置 | 該当箇所は現在通学路でないため設置しない |
| 9 | どりの学園 務教育学校 | 5-3660線と萱丸東西線の交差点(みどりの南大きな T字路) | 信号機が設置されそうな雰囲気の箇所がある | いつ設置されるのか知りたい | 現在より交通量が増えた場合に警察が検討するとのこと |
| 10 | .どりの学園 務教育学校 | 上記9番をつくばみらい方面に進んだ歩道 | 枯れ草が歩道を覆っており、通行に支障をきたしている | 枯れ草の除去 | 平成30年6月現在除去済み |
| 11 | - どりの学園 務教育学校 | 谷田部バイパストヨタカローラ裏 | 抜け道として利用する車が多く、危険である | 横断歩道の設置等、安全の確保 | 学校と市が連携して複数箇所に注意喚起の看板を設置済み。横断 歩道設置は警察が検討中。 |