

## 質問回答書

質問事項について、次のとおり回答します。

(事業名)7国補吾妻中学校屋内運動場屋根・外壁外改修工事

No.	質問事項	回答
1	内部仕上足場について 簡易型移動式足場になっておりますが、内訳書の数量が㎡表記になっております。 簡易型移動式足場の場合、㎡ではなく台数での計上になるかと存じますが、設置台数をご教示いただけますでしょうか。	公共建築工事標準単価積算基準においては、簡易型移動式足場は㎡の基準となります。 図面で提示した範囲の工事(照明・天井改修)を予定工期内に終わるのに必要な台数として計上してください。
2	輻射熱反射シートについて シートの詳細が不明のため、メーカー指定等がございましたらご教示いただけますでしょうか。	メーカー指定はありませんが、文化シャッター はるクールS ハトメ付き 同等品としてください。
3	中東情勢等の影響による資材供給及び価格変動について確認いたします。 現下の国際情勢の影響により、建築資材全般において、原材料、製品供給、輸送及び納期に不確実性がある状況と認識しています。 本工事において、受注者の責によらない供給停止、納期遅延、著しい価格変動等が生じた場合は、資材変更協議、工期延長及び請負代金額変更の対象となるとの認識でよろしいでしょうか。	工事請負契約約款に基づき協議します。
4	輻射熱反射シートについて。 設計図書では、アリーナ・柔剣道場天井に「輻射熱反射シート新設(ハトメ有り)」と記載されていますが、メーカー名、製品名、材質、厚み、反射性能、固定方法等の仕様が明確ではありません。 積算条件を統一するため、参考メーカーについてご教示ください。	No.2に同じ
5	段鼻タイルについて 内訳書(細目別内訳17)において、「段鼻タイル 1式」との記載がありますが、図面上に詳細な記載が見当たりません。 つきましては、仕様等の詳細をご教示いただけますでしょうか。	RC屋外階段の段鼻タイルが6枚はがれており、その復旧になります。6号階段タイル6枚をモルタルで接着補修します。