

通学路に関する要望箇所一覧

番号	該当箇所・住所	認定道路の番号などの目安	該当箇所の状況、危険の内容	要望事項	担当部署
1	つくば市島名	123号つくばキッズクリニックの交差点	123号線からキッズクリニック方面に曲がって来る車両が多く信号機が無いので、今だ!みたいに急にスピードを出して侵入してくる車両が多い	信号機を付けてほしい	警察
2	つくば市香取台B36街区13	2023号線と5-4808号線の交差点	ベル美容室側から小学校に横断する際、カーブがあり見通しが悪い	見通しの良い場所で横断して欲しい	
3	36°03'25.6"N 140°03'31.6"E	36°03'25.6"N 140°03'31.6"E	住宅地、または月極駐車場などがある小さい道路のため、メインの道路から入ってくる/出てくる車がある。信号がない。	誰かしら大人が通学時は見守る必要があります。地域の代表に一任するのであればどのように体制を組むかなど確認が必要だと思います。よろしく願いいたします。	
4	36°03'25.8"N 140°03'34.8"E	36°03'25.8"N 140°03'34.8"E	住宅地、または研究所などの入り口がある小さい道路のためメインの道路から入ってくるまたは出てくる車がある。信号がない。	誰かしら大人が通学時は見守る必要があります。地域の代表に一任するのであればどのように体制を組むかなど確認が必要だと思います。よろしく願いいたします。	
5	香取台B32街区	4808号線	7-2105号線の交差点、車が見えづらく速度を出して走行している。	少し手前に信号つき横断歩道	警察
6	水堀	5-1550号線と市道2級53号線の合流地点	車通りが多くスピードも出ているので道路を横断する時が危ない	横断歩道や信号など	警察
7	香取台B31とA50の間	5-4359号線と5-4808号線の交差点	5-4808号線より東側エリアと小学校の間で児童の登下校が多いため、学校前に1つ信号機と横断歩道がないと大変危険である。	信号機と横断歩道をつけてほしい	警察
8	万博記念公園駅南西側	5-4802号線	5-4802号線が西から北にカーブする付近の歩道の水はけが良くない。雑草も生えており、雨上がりに、擁壁からの水もあり水たまりがなかなか引かず転倒の危険	歩道改良工事	道路管理
9	つくば市諏訪25街区	5-4802号線 5-4818号線のT字路	○横断歩道が消えている ○朝の車の交通量が多く、一時停止をしないこともある	横断歩道の塗り直し	警察
10	万博記念公園駅南西側	5-4802号線と5-4818号線の交差	横断歩道があるが、現在ほぼ消えかかっている あまり見通しのよくない下り坂で5-4818号線が合流するため児童に気付くのが遅れる恐れ	横断歩道の補修 5-4818号線合流手前に「児童横断」などの標識の設置（現在もあるが強化を希望）	警察
11	香取台Aのグランドライズつくば辺り	5-4808	朝の車の出入りが多い	A地区は裏の7-2232の道を自転車と歩行者、接する住宅の車のみが望ましい	
12	香取台 新設学校前道路	5-4808	スピードを出す車が多く、子供達の横断が安全に出来ないのではないかという懸念がある。	新設校前に、スムーズ横断歩道や愛知県内で導入されている12度斜めに引く横断歩道など、車から横断者が見え易い工夫を要望します。 又、30キロの速度制限にして頂きたいです。	警察（住民の同意が必要）
13	香取台B	5-4808	信号のない横断歩道はカーブがあるので危ない。朝は立哨出来るが帰りが危ない	押しボタン式の信号機付き横断歩道。学園の森の学校付近にあるような。	警察
14	香取台A40	5-4808と5-4359の交差点(最近開通した新しい道路)	草が高く生い茂って右左折時に歩道が見えにくい。真っ直ぐな道なので車や自転車のスピードが出やすい。	草の撤去作業をする。カーブミラーの設置。スクールゾーンであることを示す標識等の設置。	道路管理、防犯交通
15	島名	5-4808号線	スピードを出す車が多くカーブは見通しが悪い。過去に事故があった。	スクールゾーンの標識、道路にマークが欲しい。	防犯交通、道路管理
16	香取台小学校前	5-4808号線	制限速度の規制標識がないため、どの車もかなり飛ばして走っている。また、少し離れた所にある横断歩道では、待っている人がいるにも関わらず、止まって横断者に譲る車がない。	学校の校門付近に信号機と横断歩道をつけてほしい。また、小学1年の児童でもゆとりをもって渡れるよう、青信号の時間を長めに設定してほしい。さらに、信号機付近に防犯カメラの設置も合わせてお願いしたい。	警察
17	香取台	5-4808号線	全体にゆるいカーブとなっており、B街区から学校側へ道路を横断する際、交通の見通しが悪い。	信号の設置。 また、ドライバーにとっても見通しは悪いはずながらスピード運転をするドライバーもいるので、さらなる安全のためには、筑波大学構内の道路に設けられているような、自動車を減速させるための段差を設置する。	警察、道路管理
18	つくば市島名香取台	5-4808号線	本道は信号が無いため、県道土浦坂東線と主要地方道取手つくば線の抜け道になっているため車が高速で通過するが、横断歩道も少なく信号も無いので横断するのが危険である。そのため、香取台公園近くの横断歩道では登校時に保護者による旗振りが必要になっている。	既存の横断歩道に押しボタン式信号機を設置すると同時に、新設校が吉祥公園あたりに押しボタン式信号機のある横断歩道を設置してほしい。また、上記の押しボタン式信号機のうち何箇所かを通常の信号機とする事で、本道が抜け道にならないようにして車の交通量を減らしたり、車の速度を下げることで、より安全になると考えられる。	警察
19	つくば市島名 付近	5-4808号線、5-4802号線交差	交通量が多い交差点	登下校に見守りの方が必要	
20	香取台A50街区とB32街区の間	5-4808号線と7-2006号線の交差	交通量の多い道路（5-4808号線）に対して横断歩道がない。	横断歩道と押しボタン式信号の設置。自転車で通学する中学生との動線を分ける必要がある（自転車の中学生が安全に道路を渡れるように、歩道の切れ目や横断歩道の整備も必要）。通学時間帯の7-2006号線の自動車通行規制があってもやむを得ない。	警察、道路管理
21	香取代小学校前	5-4808号線横断部	横断歩道がない	横断歩道をつけてほしい	警察
22	外周道路全般	5-4808線	スピードが出すぎ。30キロ制限にしてください。	交差点に信号ではなく段差ブロックではどうでしょう？信号は維持費を含め金がかかります。	道路管理（住民の理解が必要）
23	7-2105線と5-4808線の交差点	5-4808線	交差点の横断歩道がありません。	優先道路の変更もいかがでしょうか？スピード出過ぎの対策にもなります。	警察、道路管理
24	島名	5-4828号線のセブンイレブン前の交差点	矢印式信号ではないため、急に右折する車が多く歩行者が危ないと感じる。	矢印式信号機に変えて欲しい。	警察
25	香取台公園前北側	5-4830	車の往来が多い	信号機設置（押しボタン式）	警察
26	つくば市香取台B10街区	5-4849号線	曲がり角は見通しが悪い。	B10街区内の道路は、見通しの悪い箇所があるため、住民以外の児童の利用は避けるべきである。	
27	つくば市香取台	5-4849号線と7-2023号線の交差部分	見通しが悪い。	住民以外の児童の利用は避けるべきである。	
28	つくば市島名4436ガレリアヴェール	5-4359	車道	横断歩道とスクールゾーンの表示	警察、防犯交通

通学路に関する要望箇所一覧

番号	該当箇所・住所	認定道路の番号などの目安	該当箇所の状況、危険の内容	要望事項	担当部署
29	島名1154 吉祥公園東側隣接道路	7-2004号線	歩道と車道を色分けで分離しているが、車2台がやっと擦れ違えられるほどしか幅が無い ため、歩道に車をはみ出すことが避けられない。	通学路としないこと。	
30	香取台吉祥公園	7-2004号線	香取台吉祥公園南東側に公園入口がない	通学路分散のため、公園の中を通学できるよう南東側にも入口があるとよい。	道路管理、公園・施設課
31	香取台B37街区24	7-2006号線	目の前がT交差点で渡るとき、注意する	死角ありなのでT交差点にミラーを設置した方がよい	防犯交通
32	つくば市香取台	7-2022号線	区の字の曲がり角。カーブミラーは併設されている。	スピードを落とさずに曲がる車があり、住民以外の児童の利用は避けるべきである。	
33	つくば市香取台B (島名1304)	7-2023号線	曲がり角の見通しが悪く、危険である。	カーブミラーの設置	防犯交通
34	島名1154 吉祥公園北側隣接道路	7-2025号線	歩道の設置がない、その先に新設小学校側へ渡るための横断歩道も未設置。	通学路としないこと。遠回りでも歩道が確保されている5-4808号線（セブンイレブンの前を走る道路）を通学路にすることが望ましい。	
35	つくば市島名香取台	7-2035号線	停止線はあるが止まらずに高速で通過する車が多い	7-2015号線や7-2020号線などと直交し、すでに停止線が引いてある箇所に止まれの標識を追加してほしい。7-2028号線についても同様です。	警察
36	香取台B37街区24	7-2040号線	ライトないので暗い	ソーラーライトなど設置した方が良さそう(近所に書道教室がある為、防犯など高まると思います)	道路管理、防犯交通（防犯灯設置の可能性あり）
37	B32街区とB55街区の間	7-2044号線と7-2002号線の交差	7-2044号線（北側）から7-2002号線へ出る際に、右側が見にくい。	きくち呼吸器内科クリニック側にカーブミラーを設置してほしい。	防犯交通
38	つくば市香取台	7-2052号線と7-2023号線の交差部分。	ゴミ箱に沿った区の字の角が見通しが悪い。	住民以外の児童の利用は避けるべきである。	
39	万博記念公園駅南側	7-2053号線と5-4802号線の交差	諏訪D地区の住宅建設が進み、また佐藤工業、理想科学の研究所ができ、車通り、人通りも以前と比べて多くなってきた。特に登校時は上記2研究所を含む出勤時間と重なり交通量は非常に多い。	押しボタン式を含む信号機の設置	警察
40	つくば市諏訪D	7-2053線、7-2116線、7-2109線、7-2114線、7-2112線	人家や街路灯がなくて暗くて危険である。	街路灯の設置。	道路管理、防犯交通
41	つくば市諏訪D	7-2053線と5-4802線の交差、7-2053線と7-2115線の交差	T字路が見通しが悪く危険である。	カーブミラーの設置。	防犯交通
42	つくば市香取台	7-2105号線、5-4808号線の交差	カーブになっていて見通しが悪い。交通量が多く、スピードを出ている車両も多く危険。	横断歩道、信号機の設置	警察
43	つくば市島名 付近	7-2105号線、5-4808号線交差	T字路が見通しが悪い	登下校に見守りなどが必要	
44	日東金属工業(株)つくば工場から、すてっぷ保育園の通りに出てくる小道	わかりません	横断歩道がないため、急に車が出てきたら危ない	信号があると良い	警察
45	すてっぷ保育園やアデニウムの反対側で諏訪公園に向かう道	わかりません	水が出ていて、冬は凍って危ない	水が出ないようにしてほしい	道路管理
46	リオグランデやアデニウムのマンションの反対側、諏訪公園に向かう道	わかりません。	水が流れている。特に冬は凍ってしまい、滑りやすい。	歩道に水が流れないようにしてほしい。	道路管理
47	島名小⇔県道19号までの県道123号	県道123号	スピードを出す車や、高齢者が多く危ない	ガードレールを設置して頂きたい	土浦土木
48	駅⇔学校⇔香取台吉祥公園⇔香取台公園⇔県道19号のカーブ	県道19号	カーブしていて見通しが悪く、スピードを出す車がいて危ない	道沿いずっとガードレールと、学校前に押しボタン式信号を設置して頂きたい	土浦土木、警察
49	香取台	香取台小学校前の歩道	高さ1m程の該当ポールが何ヶ所か折れている	ポールの修繕	道路管理
50	新設学校前の道路	新設学校前の道路	抜け道として使用され法定速度を過度に超過した車両を良く見かける。	減速を促すスピードバンプを交差点に設置してもらいたい。	道路管理（住民の理解が必要）
51	交差点の一時停止について	新設学校付近の交差点における一時停止線	一時不停止の車両に頻繁に遭遇し、危険を感じる	スピードバンプの設置を要望する	道路管理
52	島名十字路から北へ伸びる道	不明	歩道がない。交通量が多い	歩道の確保が交通の規制	警察、道路管理
53	つくば市香取台			駅前の駐在所を交番にして、子供や地域の安全を守るよう機能させて欲しい。	警察