

令和5年度通学路安全点検調査表(令和7年度追跡調査)

学校名	対象番号	路線名	該当箇所・住所	通学路の状況・危険な内容	要望事項	対策内容	対応部署	対策終了予定時期(R6年2月時点)	令和5年度の調査時点において、対策内容が検討中だった箇所の進捗状況(R7年3月末時点)	対策終了予定時期(R7年3月末時点)	その後の状況(R8年3月末時点)	対策終了予定時期(R8年3月末時点)
大曾根小	3	土浦大曾根線 128号	大曾根3439-1付近	・横断歩道があるが、県道を右折する車から横断歩道が確認しづらい。	・横断歩道があることが分かるよう、「学童注意」や「横断歩道あり」の路面標示や標識等の設置。	・路面標示等の設置を検討します。	・茨城県土浦土木事務所	・未定	・引き続き路面標示等の設置を検討します。	・未定	・引き続き路面標示等の設置を検討します。	・未定
前野小	2	県道53号線	長高野848～863番地付近	・交通量が多い上にスピードを出している車も見られる。歩道も狭いため、非常に危険である。	・前野小学校入口信号付近の歩道の拡張とガードレールの設置。	・歩道の設置を検討いたします。	・茨城県土浦土木事務所	・未定	・引き続き歩道の設置を検討いたします。	・未定	・歩行者だまりの舗装整備およびガードパイプの設置を行いました。	・対策実施済
	3	県道213号線 長高野北条線	前野小前から若森交差点 前野1384～1391～694番地	・排水路用側溝が未整備のため、雨天時に雨水が溜まり、歩行が困難となってしまう。歩道の白線が薄く、消えかかっている箇所がある。	・排水路の設置、歩道の白線の塗り直し。	・道路側に側溝の設置を検討します。区画線は引き直しを行いました。	・茨城県土浦土木事務所	・未定(側溝)	・引き続き道路側に側溝の設置を検討します。	・未定	・排水整備工事を検討しております。	・未定
沼崎小	3	つくば真岡線	百家メイン通り	・歩道が狭く、車通りが激しいが、白線が薄かったり、ひかれています。	・白線の引き直し及び新規設置。	・白線の新規設置はできません。既存の白線の引き直しを検討します。	・茨城県土浦土木事務所	・未定	・引き続き既存の白線の引き直しを検討します。	・未定	・引き続き既存の白線の引き直しを検討します。	・未定
全鹿島小	1	県道45号	倉持測量株式会社付近	・交通量が多く、児童がよく走って横断して危険。スクールゾーンの塗装が薄くなっており、スピードを出す車両が多い。	・上宿エリアに横断歩道が全くないので、1つは欲しい。不可能の場合、「スピード落とせ」「児童横断注意」などの大きな塗装が必要。	・待機所が確保できないため、横断歩道設置はできません。「学童注意」といった路面標示の設置を検討します。	・つくば警察署、茨城県土浦土木事務所	・未定(学童注意)	・スクールゾーンの塗り直しを検討します。	・未定	・当該箇所についてスクールゾーンの引き直しを実施しました。	・対策実施済
	3	つくば真岡線 県道45号線 (市道3-3013号線との交差点付近)	ラーメンショップつくばから南に数百メートルの東側歩道	・アスファルトが劣化し、多くの亀裂が発生している。その亀裂に雑草が生え、歩道の幅の2/3～3/4を青の高い雑草が覆っている。いくら除草してもすぐ生えてくるし、亀裂の凹凸も足をとられる。 ・児童は自分の背丈ほどの草をかき分けて進むか、交通量の多い県道の車道にはみ出すことを余儀なくされている。	・アスファルトの修繕が必要。	・歩道舗装の打ち換えを検討します。	・茨城県土浦土木事務所	・未定	・今年度一部区間の歩道舗装の打ち換えをしました。引き続き整備を進めます。	・未定(一部実施済)	・残区間の歩道舗装の打ち換えを検討中です。	・未定(一部実施済)
谷田部小	3	国道354号線	市道5-3224号線の交差点 (市民ホール谷田部、谷田部保健センターの交差点)	・降雨時に4か所の歩道前が冠水する。	・冠水しないように対策をお願いしたい。	・舗装打ち換えによる道路勾配の確保を検討します。	・茨城県土浦土木事務所	・未定	・舗装打ち換えによる道路勾配の確保を検討します。	・未定	・引き続き舗装打ち換えについて検討中です。	・未定
柳橋小	2	県道19号 サイエンス大通り	みずほの村市場前交差点 つくば市新井346-1	・三叉路となっており、過去3年間で2度車同士の追突、横転を伴う事故がある。コントロールを失った車が歩道まで侵入し、子ども達の集団まで接触する可能性がある。歩道の隙間に支柱を設けるべき。	・衝突対応車両侵入防止車止め「プロテクトボード」の設置。	・横断歩道部分にポストコーンの設置を検討します。	・茨城県土浦土木事務所	・未定	・横断歩道部分にポストコーンの設置を検討します。	・未定	・設置について検討中です。	・未定
二の宮小	3	県道244号線	二の宮2-1-1 (ゾーノ・イタリヤから洞峰公園 ブロムナード銀杏並木入口まで)	・雨天時、水たまりができ、避けて通る自転車が歩道を走るので、児童と接触する危険がある。表示が消えかかっている見えない。	・標識の設置(自転車への注意喚起)。 ・自転車、歩行者表示の再塗装。 ・自転車道に水たまりができないよう、対策を検討します。	・道路標示等の塗り直し申請にて対応予定です。 ・自転車、歩行者表示の再塗装を行います。 ・水たまりができないよう、対策を検討します。	・つくば警察署 ・茨城県土浦土木事務所 ・茨城県土浦土木事務所	・未定 ・未定 ・未定	・道路標示の塗り直しを行いました。 ・自転車、歩行者表示の再塗装を行います。 ・水たまりができないよう、対策を検討します。	・未定(一部実施済)	・自転車、歩行者表示の再塗装等を検討中です。 ・有効的な対策を検討中です。	・未定
谷田部東中	1	市道5-2672号線	市道5-2672号と 県道野尻荒川神線の交差点	・横断歩道がなく、交通量も多い。スピードを出している車が多い。	・一時停止の表示、運転者に注意を促す看板などの設置。	・一時停止線の塗り直しを申請予定です。また、申請に応じて交通安全立て看板の配布を行います。	・つくば警察署、防犯交通安全課	・未定(一時停止)、R5年度(看板)	・塗り直しの申請を行っていますが、具体的な塗り直し時期は未定です。	・未定	・一時停止線の塗り直しを行いました。なお、交通安全立て看板は、R8年3月現在、要望書の提出が確認できません。設置を希望される場合は、要望書の提出をお願いいたします。	・対策終了(一時停止線)、要望書未提出のため、対策時期未定
栗原小	1	藤沢豊里線	つくば市栗原 桜老人福祉センター入口付近	・木が生い茂って暗く、見通しが悪い。 ・土砂が崩れ滑りやすい。 ・歩道が狭い。	・樹木の剪定。 ・土砂の撤去	・民地所有者へ樹木伐採依頼を行います。 ・歩道部の堆積土砂撤去を検討します。	・茨城県土浦土木事務所 ・茨城県土浦土木事務所	・R5年度 ・未定	・引き続き、歩道部の堆積土砂撤去を検討します。	・未定	・歩道部の堆積土砂撤去を検討中です。	・未定
竹園西小	3	NIMS側の歩道	学園東大通と学園南大通りの交差点	・塗装がはがれているため、どちらが自転車か、歩行者用の歩道なのか分からない。接触の恐れあり。	・歩行者、自転車の塗装はがれ修繕。	・自転車、歩行者表示の再塗装を検討します。	・茨城県土浦土木事務所	・未定	・自転車、歩行者表示の再塗装を検討します。	・未定	・自転車、歩行者表示の再塗装を検討中です。	・未定
並木中	1	市道1017号線	つくば市並木4丁目付近 並木中学校 バックネット裏登壇歩道	・大雨時、マンホールから水があふれて危険。	・水があふれないよう、対策してほしい。	・雨が降った日の状況を観察しながら、関係各課と連携し、対策を検討いたします。	・教育施設課	・未定	・現状、雨によってマンホールから水があふれる状況が発生していないため、状況の観察を継続します。	・未定	・令和7年度は、雨水が溢れたとの報告は学校から受けておらず、雨天時に現地確認した際もそのような事象は見受けられませんでした。	経過観察。ゲリラ豪雨時に路面の水はけを点検して、公共雨水管に流入していることを確認する。
高崎中	1	市道6-2093号線	つくば市菅間	・国道6号バイパス工事に伴う切替道路となっており、開通後は交通量の激増が予想され、横断時の危険が考えられる。	・横断歩道の設置。	・最終的な道路の形状等が不明確なため、現時点では不明な状況です。	・つくば警察署	・未定	・最終的な道路の形状等が不明確なため、不明な状況です。	・未定	・建設中の道路であり、現時点での設置の予定等はありません。	
	2	市道6-2093号線	つくば市高崎	・国道6号バイパス工事に伴う切替道路となっており、開通後は交通量の激増が予想され、横断時の危険が考えられる。	・横断歩道の設置。	・最終的な道路の形状等が不明確なため、現時点では不明な状況です。	・つくば警察署	・未定	・最終的な道路の形状等が不明確なため、不明な状況です。	・未定	・建設中の道路であり、現時点での設置の予定等はありません。	
菜崎中	2	県道46号線	つくば市森の里付近	・池辺食品の向かい側の歩道に自転車のタイヤがらよどはまりそうな幅の溝がある。また、田んぼ側に大きな穴があいている。	・溝や穴をふさいでほしい。	・穴については土嚢にて補修を行いました。溝の補修は現在対応を検討中です。	・茨城県土浦土木事務所	・未定(溝の補修)	・溝の補修に対応を検討中です。	・未定	・溝の補修対応を検討中です。	・未定
秀峰筑波 義務教育学校	1	北条国道125号線	国道125号線と県道19号線の 十字路にかかる北条歩道橋	・歩道橋の劣化が激しく、タイルの破損などがある。雨の日にステップの一つ一つに水が溜まってしまふ。冬の時期には、ステップが凍結して滑りやすく危険である。	・歩道橋の補修・点検。	・歩道橋のタイルの補修を検討します。	・茨城県土浦土木事務所	・未定	・歩道橋のタイルの補修を検討します。	・未定	・歩道橋のタイルの補修を検討中です。	・未定
	6	北条(君島)	県道19号と1-3244号線と1-3277号線の交わる交差点	・横断歩道はあるが車がスピードを出しているため、児童だけで渡るのとは不可能。車を止めるために横断歩道に出た保護者の対して、止まらずに威嚇する車もあり、危険である。	・車への注意喚起を促す看板の設置。	・ポストコーンカバーの設置を検討します。	・茨城県土浦土木事務所	・未定	・ポストコーンカバーの設置を検討します。	・未定	・ポストコーンカバーの設置を検討中です。	・未定