

平成26年度 除染土壌埋設地点モニタリング 測定地点一覧

【小学校】

名称	単位：マイクロシーベルト/毎時			測定日	埋設位置	
	地表	地上50cm	地上100cm		北緯 (N)	東経 (E)
栗原小学校	0.07	0.08	0.06	平成26年8月26日	36度07分38.29秒	140度07分01.33秒
葛城小学校	0.07	0.07	0.07	平成26年9月3日	36度04分45.41秒	140度05分42.55秒
吾妻小学校①	0.07	0.07	0.06	平成26年9月3日	36度05分01.93秒	140度06分31.44秒
吾妻小学校②	0.10	0.09	0.09	平成26年9月3日	36度05分03.36秒	140度06分36.99秒
谷田部小学校	0.30	0.22	0.16	平成26年8月27日	36度02分05.44秒	140度04分28.07秒
谷田部南小学校①	0.13	0.13	0.12	平成26年8月27日	36度00分37.04秒	140度04分44.49秒
谷田部南小学校②	0.09	0.10	0.10	平成26年8月27日	36度00分36.99秒	140度04分44.68秒
手代木南小学校①	0.15	0.17	0.14	平成26年9月3日	36度03分58.64秒	140度06分07.93秒
手代木南小学校②	0.14	0.12	0.10	平成26年9月3日	36度03分58.47秒	140度06分08.15秒
東小学校	0.11	0.12	0.11	平成26年9月3日	36度03分17.26秒	140度07分45.55秒
竹園西小学校	0.07	0.07	0.08	平成26年8月26日	36度04分35.07秒	140度07分03.96秒
竹園東小学校	0.05	0.05	0.06	平成26年9月27日	36度04分54.06秒	140度07分26.10秒
桜南小学校①	0.10	0.11	0.11	平成26年9月3日	36度03分53.27秒	140度09分07.94秒
桜南小学校②	0.10	0.11	0.11	平成26年9月3日	36度03分49.63秒	140度09分07.61秒
桜南小学校③	0.10	0.09	0.08	平成26年9月3日	36度03分49.77秒	140度09分07.83秒
並木小学校①	0.12	0.11	0.11	平成26年9月3日	36度04分00.13秒	140度08分31.48秒
並木小学校②	0.09	0.10	0.11	平成26年9月3日	36度04分00.31秒	140度08分31.30秒
並木小学校③	0.09	0.09	0.09	平成26年9月3日	36度04分00.31秒	140度08分26.52秒
二の宮小学校①	0.08	0.08	0.08	平成26年9月4日	36度03分30.59秒	140度07分06.67秒
二の宮小学校②	0.09	0.07	0.09	平成26年9月4日	36度03分30.64秒	140度07分06.65秒
松代小学校①	0.06	0.08	0.08	平成26年9月3日	36度04分13.63秒	140度06分04.30秒
松代小学校②	0.07	0.07	0.09	平成26年9月3日	36度04分13.56秒	140度06分04.25秒
荃崎第一小学校①	0.16	0.14	0.10	平成26年8月27日	35度59分54.48秒	140度07分28.57秒
荃崎第一小学校②	0.12	0.12	0.09	平成26年8月27日	36度00分00.49秒	140度07分38.29秒
荃崎第一小学校③	0.11	0.10	0.09	平成26年9月30日	35度59分54.44秒	140度07分28.35秒
荃崎第二小学校①	0.08	0.09	0.09	平成26年8月27日	35度58分45.60秒	140度06分05.41秒
荃崎第二小学校②	0.13	0.12	0.11	平成26年8月27日	35度58分45.51秒	140度06分06.17秒
荃崎第二小学校③	0.05	0.06	0.06	平成26年8月27日	35度58分42.96秒	140度06分08.76秒
荃崎第三小学校①	0.11	0.09	0.07	平成26年8月27日	35度59分40.40秒	140度06分31.99秒
荃崎第三小学校②	0.12	0.12	0.10	平成26年8月27日	35度59分42.00秒	140度06分34.79秒

【中学校】

名称	単位：マイクロシーベルト/毎時			測定日	埋設位置	
	地表	地上50cm	地上100cm		北緯 (N)	東経 (E)
吾妻中学校	0.09	0.10	0.10	平成26年9月3日	36度05分38.05秒	140度06分32.38秒
竹園東中学校	0.07	0.07	0.07	平成26年8月26日	36度04分58.87秒	140度07分35.60秒
並木中学校	0.09	0.10	0.09	平成26年9月3日	36度03分50.58秒	140度08分52.34秒
手代木中学校	0.10	0.10	0.10	平成26年9月3日	36度03分46.65秒	140度06分19.58秒
谷田部中学校	0.09	0.08	0.08	平成26年8月27日	36度02分39.67秒	140度04分47.46秒
荃崎中学校①	0.15	0.14	0.14	平成26年8月27日	35度59分23.59秒	140度07分02.81秒
荃崎中学校②	0.09	0.10	0.10	平成26年8月27日	35度59分23.69秒	140度07分02.75秒
高崎中学校	0.09	0.09	0.09	平成26年8月27日	36度00分26.17秒	140度07分30.55秒

【幼稚園】

名称	単位：マイクロシーベルト/毎時			測定日	埋設位置	
	地表	地上50cm	地上100cm		北緯 (N)	東経 (E)
手代木南幼稚園	0.07	0.08	0.07	平成26年9月3日	36度03分45.66秒	140度06分11.78秒
並木幼稚園	0.11	0.11	0.10	平成26年9月4日	36度03分48.68秒	140度08分29.44秒
二の宮幼稚園	0.25	0.13	0.12	平成26年9月4日	36度03分38.90秒	140度07分05.28秒
桜南幼稚園	0.12	0.11	0.11	平成26年9月4日	36度03分40.56秒	140度08分45.48秒
島名幼稚園	0.09	0.08	0.07	平成26年8月27日	36度04分18.80秒	140度02分50.07秒
高崎幼稚園	0.10	0.10	0.10	平成26年8月27日	36度00分00.19秒	140度07分31.26秒
岩崎幼稚園①	0.18	0.14	0.13	平成26年8月27日	35度58分44.07秒	140度06分03.92秒
岩崎幼稚園②	0.13	0.13	0.12	平成26年8月27日	35度58分44.92秒	140度06分04.64秒

【保育所】

名称	単位：マイクロシーベルト/毎時			測定日	埋設位置	
	地表	地上50cm	地上100cm		北緯 (N)	東経 (E)
上境保育所	0.10	0.08	0.08	平成26年8月26日	36度06分33.64秒	140度07分34.45秒
松代保育所	0.07	0.07	0.07	平成26年9月3日	36度04分14.33秒	140度06分01.51秒
手代木南保育所	0.09	0.08	0.08	平成26年9月3日	36度03分48.65秒	140度06分14.80秒
竹園保育所	0.07	0.06	0.08	平成26年8月26日	36度04分49.54秒	140度07分29.73秒
並木保育所	0.06	0.08	0.09	平成26年9月4日	36度03分47.24秒	140度08分36.74秒
桜南保育所	0.11	0.11	0.11	平成26年9月4日	36度03分43.32秒	140度08分46.57秒
二の宮保育所	0.08	0.08	0.08	平成26年9月4日	36度03分37.14秒	140度07分01.87秒
上広岡保育所	0.07	0.07	0.07	平成26年9月3日	36度04分14.17秒	140度09分10.36秒
上横場保育所①	0.09	0.09	0.08	平成26年8月27日	36度02分32.20秒	140度05分40.30秒
上横場保育所②	0.10	0.09	0.09	平成26年8月27日	36度02分30.91秒	140度05分41.84秒
上横場保育所③	0.12	0.12	0.11	平成26年8月27日	36度02分32.64秒	140度05分41.62秒
城山保育所	0.08	0.08	0.09	平成26年8月27日	35度59分37.02秒	140度07分23.90秒
岩崎保育所	0.07	0.08	0.08	平成26年8月27日	35度58分44.47秒	140度06分10.79秒
高見原保育所	0.08	0.09	0.08	平成26年8月27日	36度00分08.46秒	140度07分53.90秒

測定器：シンチレーション式サーベイメータ TCS-172
 日立アロカメディカル社製
 位置測定(GPS：GARMIN eTrex 20 J)

【前回測定時からの変更点】

- 1, 前回モニタリング実施後に除染土壌を埋設した地点, もしくは埋設が確認された地点を追加しました。

(追加地点一覧)

名称	単位：マイクロシーベルト/毎時			測定日	埋設位置	
	地表	地上50cm	地上100cm		北緯 (N)	東経 (E)
吾妻小学校②	0.10	0.09	0.09	平成26年9月3日	36度05分03.36秒	140度06分36.99秒
手代木南小学校②	0.14	0.12	0.10	平成26年9月3日	36度03分58.47秒	140度06分08.15秒
桜南小学校③	0.10	0.09	0.08	平成26年9月3日	36度03分49.77秒	140度09分07.83秒
並木小学校③	0.09	0.09	0.09	平成26年9月3日	36度04分00.31秒	140度08分26.52秒
荃崎第一小学校②	0.12	0.12	0.09	平成26年8月27日	36度00分00.49秒	140度07分38.29秒
荃崎第二小学校③	0.05	0.06	0.06	平成26年8月27日	35度58分42.96秒	140度06分08.76秒
荃崎第三小学校②	0.12	0.12	0.10	平成26年8月27日	35度59分42.00秒	140度06分34.79秒
谷田部中学校	0.09	0.08	0.08	平成26年8月27日	36度02分39.67秒	140度04分47.46秒
高崎中学校	0.09	0.09	0.09	平成26年8月27日	36度00分26.17秒	140度07分30.55秒
二の宮幼稚園	0.25	0.13	0.12	平成26年9月4日	36度03分38.90秒	140度07分05.28秒
岩崎幼稚園②	0.13	0.13	0.12	平成26年8月27日	35度58分44.92秒	140度06分04.64秒
二の宮保育所	0.08	0.08	0.08	平成26年9月4日	36度03分37.14秒	140度07分01.87秒
上横場保育所③	0.12	0.12	0.11	平成26年8月27日	36度02分32.64秒	140度05分41.62秒

- 2, 埋設地点を新設・変更・修正しました。

(新設・変更・修正地点一覧)

名称	単位：マイクロシーベルト/毎時			測定日	埋設位置	
	地表	地上50cm	地上100cm		北緯 (N)	東経 (E)
荃崎第一小学校③	※局所的汚染対応のため (新規埋設)					
(対策地点・作業前)	0.25	0.25	0.21	平成26年8月27日	—	—
(対策地点・作業後)	0.08	0.08	0.09	平成26年9月30日		
(埋設地点)	0.11	0.10	0.09	平成26年9月30日	35度59分54.44秒	140度07分28.35秒
竹園東小学校	※線量低減化対策作業のため (埋設場所の変更)					
(旧地点・作業前)	0.31	0.26	0.22	平成26年8月26日	36度04分54.05秒	140度07分25.99秒
(旧地点・作業後)	0.06	0.06	0.06	平成26年9月27日		
(新地点・作業後)	0.05	0.05	0.06	平成26年9月27日		
桜南幼稚園	※埋設位置データ錯誤のため (埋設位置の修正)					
(旧地点)	0.09	0.10	0.11	平成24年8月1日	36度03分40.18秒	140度08分44.87秒
(新地点)	0.12	0.11	0.11	平成26年9月4日	36度03分40.56秒	140度08分45.48秒
桜南保育所	※埋設位置データ錯誤のため (埋設位置の修正)					
(旧地点)	0.14	0.13	0.12	平成24年7月31日	36度03分43.41秒	140度08分46.30秒
(新地点)	0.11	0.11	0.11	平成26年9月4日	36度03分43.32秒	140度08分46.57秒
上横場保育所①	※埋設位置データ錯誤のため (埋設位置の修正)					
(旧地点)	0.16	0.15	0.14	平成24年8月1日	36度02分33.11秒	140度05分41.18秒
(新地点)	0.09	0.09	0.08	平成26年8月27日	36度02分32.20秒	140度05分40.30秒