

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	36° 4' 28"		
				経度	140° 9' 18"		
穴塚橋 (フリガナ)シシツカバシ		市道4-3423号線	つくば市吉瀬				
管理者名	点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)	
つくば市	2014.7.15	高速道路:常磐自動車道	有	一般道			

部材単位の診断(各部材毎に最悪値を記入)

点検時に記録				点検者	点検責任者	措置後に記録		
部材名	判定区分 (I~IV)	変状の種類 (II以上の場合に記載)	備考(写真番号、位置等が分かるように記載)			措置後の判定区分	変状の種類	措置及び判定実施年月日
上部構造	主桁	II	ひびわれ	写真1,主桁01				
	横桁							
	床版	II	ひびわれ	写真2,床版02				
下部構造	I							
支承部	II	防食機能の劣化	写真3,支承0103					
その他	II	劣化	写真4,伸縮装置01					

道路橋毎の健全性の診断(判定区分I~IV)

点検時に記録		措置後に記録	
(判定区分)	(所見等)	(再判定区分)	(再判定実施年月日)
II	全体的にひびわれの補修が必要		

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 起点  終点 </div>
1981年	53.0m	7.0m	

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。