



○稲岡保育所

測地点	平成23年10月4日		平成24年10月23日	
	地表面	地表50cm	地表面	地表50cm
① 正門付近	0.246	0.195	0.11	0.11
② 1歳児保育室前所庭	0.233	0.211	0.17	0.12
③ 2歳児保育室前所庭	0.191	0.214	0.16	0.13
④ 4・5歳児保育室前所庭	0.249	0.192	0.13	0.13
⑤ 砂場	0.308	0.258	0.16	0.15
⑥ ブランコ下	0.191	0.225	0.24	0.16
⑦ ジャングルジム下	0.470	0.252	0.20	0.18
⑧ 鉄棒下	0.215	0.235	0.20	0.15
⑨ 1歳児保育室前雨樋下	0.307	0.205	0.12	0.13
⑩ 4・5歳児保育室前雨樋下	0.249	0.192	0.12	0.11
⑪ イチイの木の下	0.344	0.256	0.16	0.12
⑫ ホール排水溝	0.234	0.165	0.11	0.11
⑬ 手洗い排水溝	0.290	0.250	0.14	0.14
⑭ 芋畑	0.209	0.174	0.20	0.15
⑮ 滑り台下	0.191	0.225	0.14	0.12

単位: 毎時マイクロシーベルト

平成23年測定機器: 環境放射線モニタPA-1000 (株)堀場製作所製
(検出方式: シンチレーション式, 相対指示誤差±10%)

平成24年測定機器: シンチレーション式サーベイメータTCS-172B
日立アロカメディカル(株)製(相対指示誤差±2%; 校正証明書による)