

## ○東幼稚園



測地点	平成23年9月22日		平成24年12月11日	
	地表面	地表50cm	地表面	地表50cm
① にじ組裏空き地	0.348	0.276	0.22	0.17
② 畑	0.178	0.168	0.12	0.12
③ 築山	0.176	0.172	0.08	0.11
④ 園庭	0.175	0.171	0.12	0.09
⑤ ブランコ下	0.286	0.219	0.17	0.12
⑥ ジャングルジム下	0.250	0.227	0.16	0.13
⑦ 鉄棒下	0.238	0.211	0.18	0.15
⑧ 砂場	0.112	0.146	0.12	0.12
⑨ ウサギ小屋前	0.311	0.238	0.16	0.12
⑩ 絵本の部屋脇空き地	0.160	0.107	0.09	0.09
⑪ そら組空き地	0.293	0.218	0.21	0.16
⑫ 絵本の部屋裏側溝①	0.256	0.228	0.15	0.14
⑬ そら組裏側溝	0.192	0.256	0.19	0.13
⑭ プレイルーム裏側溝	0.195	0.196	0.13	0.13
⑮ はな組裏側溝	0.201	0.318	0.21	0.16
⑯ にじ組裏側溝	0.215	0.401	0.28	0.22
⑰ 絵本の部屋裏側溝②	0.335	0.274	0.14	0.13

単位：毎時マイクロシーベルト

平成23年測定機器：環境放射線モニタPA-1000 (株)堀場製作所製  
(検出方式：シンチレーション式，相対指示誤差±10%)

平成24年測定機器：シンチレーション式サーベイメータTCS-172B  
日立アロカメディカル(株)製(相対指示誤差±2%；校正証明書による)