

令和1年度～令和3年度 通学路安全点検調査表

	学校名	対象番号	路線名 (地区名)	該当箇所	現状	要望事項	確認状況	その後の状況 (令和5年3月末現在)
R1	要小学校	3	市道	要(猿壁)	道路が狭い上に、車道と歩道の区別をする白線も歩道もない。また、T字路に停止線がないので車が飛び出してきて危険である。	T字路部分に停止線を引くこと、また、T字路から学校に向かう道路に白線か色分けを要望したい。	停止線の塗り直し実施予定です。 ※色分けの要望は無しとのことでした。	・停止線塗り直し上済みです
R1	吉沼小学校	1	主要地方道つくば	つくば市西高野1100-12	道路脇の側溝に蓋がなく、歩行時危険である。	側溝に蓋をつけてほしい。	令和2年度以降、側溝の蓋かけを行う予定です。	・令和5年度以降、側溝の蓋かけを行う予定です。
R1	大穂中学校	1	県道56号線	つくば市長高野654-1	県道56号線を大穂中に向かって通学する際、道幅が狭く左側に歩道がないので、生徒は右側を通行する。ファミリーマートの前で信号待ちをしているときや横断するとき、前から来た車と接触しそうになる。	ガードレールの設置。あるいは、時差式信号の設置	・十字路口交差点における時差式信号機の設置はできません。 ・ガードレールの設置は困難なため、道路鋸等の安全施設を設置を検討します。	・R5年度に道路鋸等の設置を予定しています。
R1	沼崎小学校	1	市道1級38号線	つくば市沼崎	・交差点の横断歩道が消えかかっている。 ・歩道がなく危険である。	・横断歩道の塗り直し ・通学路表示の標識設置	・横断歩道の塗り直し実施予定です。 ・交通安全啓発立て看板を配付します(申請が必要)。	・横断歩道塗り直し上済みです。
R1	沼崎小学校	2	市道1級38号線	つくば市酒丸 つくば資料センター付近	ゆるやかなカーブで見通しが悪く危険である。	ガードレールの設置	同路線内の歩道部にガードレールが設置されている箇所があることから設置の要望を受けましたが、同様な施工を行うと、歩道が狭くなり、自転車等の通行の妨げにもなることから難しいため、代替案として歩車道境界ブロック上にラバーポールの設置を検討します。	・道路パトロールにより現地の状況等を監視し、必要に応じて対策を行います。
R1	今鹿島小学校	2	つくば真岡線	つくば市立今鹿島 (新田信号付近)	横断歩道が消えかかっている。	塗装の塗り直し	横断歩道の塗り直し実施予定です。	・横断歩道塗り直し上済みです。
R1	今鹿島小学校	3	認定道路1035号	つくば市立今鹿島 (旧「桂川」付近)	つくば真岡線との丁字路。大穂方面の抜け道で交通量が多いが、歩行者からも運転者からも見通しが悪い。停止線や「とまれ」表示が不明瞭。	・植栽の伐採 ・塗装の塗り直し	・私有地の生け垣が道路以上に越境しているわけではなく、通行に支障を来しているとはいえないため、指導は難しい状況です。T字路部分のミラーを活用して安全確認をしていただくようお願いしました。 ・一時停止、横断歩道の塗り直し実施予定です。	・一時停止線、横断歩道塗り直し上済みです。
R1	上郷小学校	1	市道3-2189号線 市道3-2660号線	上郷 市道3-2189号線と市道3-2660号線の交差点	児童館への下校時、車も歩行者も見づらい交差点があり、危険である。	一時停止やその位置等のペイント及び危険を知らせる方法の検討	・横断歩道の塗り直し実施予定です。 ・反対側は停止指導線の設置、歩行者注意の表示などを検討します。	・横断歩道塗り直し上済みです。
R1	上郷小学校	2	市道3-2227号線 市道3-2682号線	手子生 市道3-2227号線と市道3-2682号線の交差点	見通しがよい交差点であるが、登校時の横断に配慮を要する。	一時停止や横断歩道のペイント	一時停止の塗り直し実施予定です。	・一時停止線、塗り直し上済みです。
R1	上郷小学校	3	市道1級39号線 市道1級40号線 市道3-2296号線 交差点	上郷 市道1級39号線と市道1級40号線交差点 及び 市道1級39号線と市道3-2296号線交差点	交通量が特に通勤時間に多く、横断に配慮を要する。(現在、道路補修工事中)	一時停止やその位置等のペイント及び危険を知らせる方法の検討	一時停止の塗り直し実施予定です。	・一時停止線塗り直し上済みです。

令和1年度～令和3年度 通学路安全点検調査表

	学校名	対象番号	路線名 (地区名)	該当箇所	現状	要望事項	確認状況	その後の状況 (令和5年3月末現在)
R1	谷田部南小学校	1	主要地方道 つくば取手線	つくば市境田191	六叉路になっている信号付近の歩道がせまく危険である。朝の登校時間帯の交通量が多く、とても危険である。	車止め等の設置	・ポールへの自転車等の接触の危険性があるため、横断歩道部への金属製ポール設置は困難です。 ・道路鋸等の安全施設を設置を検討します。	・現在、交差点の改良工事を実施しており、六叉路の解消と歩道の新設を行います。
R1	谷田部南小学校	3	主要地方道 つくば取手線	つくば市境田4349-2	県道19号線と交差する十字路で、交通量が多く歩道の一部が狭く危険である。また、車止めになるものがなく、車が飛び出してきたときに遮るものがなく危険である。	車止め等の設置	・ポールへの自転車等の接触の危険性があるため、横断歩道部への金属製ポール設置は困難です。 ・道路鋸等の安全施設を設置を検討します。	・現在、交差点の改良工事を実施しており、六叉路の解消と歩道の新設を行います。
R1	谷田部中学校	1	国道354号線	つくば市谷田部4774-18	交差点付近の歩道が窪んでおり、雨が降ると歩道全域が水たまりとなり、歩行者の通行に支障をきたす。	歩道の改修	原因を調査し、対策を検討します。	・令和2年度に対策工事の設計が完了し、工事のための予算を要望中です。
R1	柳橋小学校	2	市1級58号線	つくば市柳橋360 (柳橋小学校前横断歩道)	横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の塗り直し	横断歩道の塗り直し実施予定です。	・横断歩道塗り直し上申済みです。
R1	真瀬小学校	1	市道	つくば市真瀬276-1付 近	止まれの白線が消えかかっているせいか、止まってくれない車がある。	濃く書き直してほしい。	・一時停止、横断歩道の塗り直し実施予定です。 ・外側線破線が薄いため、塗り直しを実施します。	・一時停止線、横断歩道塗り直し上申済みです。
R1	高山中学校	1	市道1級62号線	つくば市下河原崎503	・草が生えていて通行に妨げになっている。 ・歩道の幅が狭くすれ違うのが難しい。	除草と歩道の拡張	・除草については、年2回の実施をしています(繁茂がひどくなった際には要相談)。 ・今後、歩道の拡張実施予定です。	・当該路線は茨城県が区画整理事業において歩道幅を含む道路整備工事を実施中。つくば市施工区間については、茨城県の事業進捗を見据えながら進めていく予定です。
R1	松代小学校	1	5-2027号線 5-2028号線 5-2050号線 5-2051号線	松代3丁目東の五叉路 (松代3丁目7~8付近)	車の通りが多く、速度を落とさないのが危険。見通しが悪い。横断歩道がない。	通学路の標識がほしい。	・路面表記で「歩行者注意」等を検討します。 ※標識ではなく路面標示希望とのこと。 ・交通安全啓発立て看板を配付します(申請が必要)。 ・スクールゾーンの塗り直し実施予定です。	・道路パトロールにより現地の状況等を監視し、必要に応じて路面標示を行います。 ・スクールゾーン塗り直し済みです。
R1	二の宮小学校	1	5-2311市2-35	松野木薬局～二の宮眼科～小野川方面市道	道幅が狭く、車がすれ違う時に通学中の児童が危険	横断歩道や歩道の設置 車両通行制限	・歩行者レーン、区画線(外側線)消えかかっている部分の引きなおしを今年度実施予定です。 ・歩行者溜まりがないため、横断歩道の設置はできません。 ・車両通行制限は、付近住民からの承諾が必要であるため、現時点で規制をかけることはできません。 ・スクールゾーンの塗り直し実施予定です。	・外側線・緑色のカラーペイントの塗り直しを実施済みです。 ・スクールゾーン塗り直し済みです。
R1	二の宮小学校	3	学園南大通4-41942019	二の宮1丁目・2丁目付近の道路全体	・歩行者通路と自転車通路の表示が消えている ・歩行者用白線がない。「とまれ」表示の消滅 ・横断歩道や「とまれ」標識の消滅	表示や標識の再度書き直し 歩道のライン引き	・一時停止、横断歩道の塗り直し実施予定です。 ・区画線(外側線)を新設予定です。	・一時停止線、横断歩道塗り直し上申済みです。 ・市道4-4194、2019号線に、外側線を設置しました。

令和1年度～令和3年度 通学路安全点検調査表

	学校名	対象番号	路線名 (地区名)	該当箇所	現状	要望事項	確認状況	その後の状況 (令和5年3月末現在)
R1	谷田部東中学校	3	市道1級65線 5-2820号線	市道1級65線と5-2820号 線の交差点	一時停止を無視する車が多い。	一時停止をするような表示、段差等の手立てを 講じる。	・一時停止、横断歩道の塗り直し実施予定です。 ・外側線の引き直しを今年度、実施予定です。 ※チャッターバーなどでの段差は、振動や騒音の苦 情が多く寄せられるため、行いません。	・一時停止線、横断歩道塗り直し上申済みです。 ・道路パトロールにより現地の状況等を監視し、必要 に応じて路面標示を行います。
R1	栄小学校	1	県道土浦・大穂線	つくば市横町113	・スピードを出す車が多い。 ・歩道がない。(白線のみ)	・スクールゾーンの表示 ・「通学路 スピード落とせ」の看板の設置あるい は路面標示	・スクールゾーンの設置を検討します。 ・交通安全啓発立て看板を配付します(申請が必 要)。 ・速度標示の塗り直し実施予定です。	・スクールゾーンを設置しました。 ・付近の速度標示の塗り直しを確認しています。
R1	栄小学校	2	県道土浦・大穂線	つくば市松塚1028-3	・S字カーブでドライバーにとっても見通しが悪い。 ・歩道がない。(白線のみ)	「通学路 スピード落とせ」の看板の設置あるい は路面標示	・横断歩道を強調するように塗装を検討します。 ・交通安全啓発立て看板を配付します(申請が必 要)。	申請に応じて、交通安全立て看板を配布します。
R1	桜中学校	2	市道2級25号 4-2240号線	つくば市妻木 柴崎橋周辺	道幅は広いが、車の通行量が比較的多い。ガードレール がないため、自転車の通行で田畑に落ちてしまう恐れが ある。	ガードレールの設置	転落防止柵の設置を検討します。	・外側線を設置済いたしました。
R1	竹園西小学校	1	2019号線	CASA前交差点 (つくば市竹園2-20- 1)	特にデイズタウンつくば側は、登校時に児童がたまるポ イント。児童はカピオ面とミオカステーロ方面の両方向から 集まるため、人数も多く、車道へのはみだしが予想され る。	歩道と車道の上にガードレールかポールを設置	歩車道ブロックの上にラバーポール等の設置を検討 します。	・ポストコーン設置済みです。
R1	竹園西小学校	3	2021号線	竹園1丁目東交差点及び 関財竹園2丁目住宅(805 -815)側歩道	街灯がきれいでいたり、または設置されていなかったりする 場所であり、防犯上危険を伴う。	街灯や防犯灯の設置	当該路線については、令和2年度に街路灯を整備す る予定です。	・街路灯を整備済みです。
R1	竹園東中学校	1	市道4-4116号線	竹園東中学校前の道路 (つくば市竹園3-11)	登校・出勤時に通学者・交通量が多く、横断等が混雑する ことが多い。横断歩道の表示が薄くなってきている。	横断歩道・自転車横断帯の表示の塗装	・舗装の打ち替えを実施予定です。 ・舗装の打ち替え後、横断歩道の塗り直し実施予 定です。	・舗装の打ち替えを実施しております。 ・横断歩道塗り直し上申済みです。
R1	竹園東中学校	3	市道4-4099号線	土浦学園線と4-4099号 線の交差点 (つくば市竹園3-5)	・登校・出勤時に通学者・交通量が多く、横断等が混雑す ることがあり、危険である。 ・信号待ちの人がたくさんいる場所であるのにガードレ ールがなく、車との接触の危険性がある。	・歩者分離型信号の設置 ・車との接触を避けるため、ガードレールを設置	・現時点で歩車分離にはできませんが、歩行者用青 信号の時間変更予定です。 ・交差点部にガードレールを設置すると見通しが悪 くなるため設置困難です。 道路紙等の安全施設の設置を検討します。	・青信号の時間は、適切な時間に設定しております。 ・引き続き、安全施設の設置を検討しております。
R1	桜南小学校	1	市道29号線	下広岡71-2	・歩道がない通学路で危険 ・角に家があり見通しが悪い	・道路上の白線もしくは黄色線引き直し ・道路標示	・横断歩道の塗り直し実施予定です。	・横断歩道塗り直し上申済みです。
R1	桜南小学校	2	県道123号線	上広岡116-1	・三叉路の複雑な交差点部分が大変危険である。 ・県道の抜け道が多く車両の交通量が多くて危険	・速度を落としてもらう為の道路標示・道路標識 の設置 ・交差点の横断歩道・停止・止まれ白線の引き直 し	・一時停止、横断歩道の塗り直し実施予定です。 ・区画線及び路面標示の引き直しを実施します。	・一時停止線、横断歩道塗り直し上申済みです。
R1	並木小学校	1	認定道路 4-4243号線(P)	並木2丁目付近 (並木小学校周り遊歩 道)	人家や街路灯がないため、暗くて危険である。	・街路灯の設置 ・明るくするための除草、樹木の剪定	・当該路線については、街路灯の整備が完了してい るため、街路樹の剪定等により明るさを確保します。 ・防犯灯の設置要望箇所については、無電柱化エリ アで周囲に電柱がないため、設置できません。 ・除草、樹木の剪定を今年度実施予定です。	・樹木剪定を実施しました。

令和1年度～令和3年度 通学路安全点検調査表

	学校名	対象番号	路線名 (地区名)	該当箇所	現状	要望事項	確認状況	その後の状況 (令和5年3月末現在)
R1	並木小学校	2	県道201号線 (藤沢荒川沖線)	並木3丁目付近	・横断歩道が消えかかっている。 ・スピードを出す車が多い。	・横断歩道の再塗装 ・道路へのグレーピング	・横断歩道、一時停止、速度標示の塗り直し実施予定です。 ・道路へのグレーピングは実施できません。	・横断歩道、一時停止、速度表示の塗り直しを上申しました。
R1	並木小学校	3	市道4-4237号線	並木2丁目付近	・ミラーの傾きがずれて、確認できないものがある。 ・樹木が伸び、見通しが悪く危険である。	・カーブミラーの一括点検 ・視界を妨げている樹木の剪定もしくは低木への改植	・要望を受けた箇所のカーブミラー点検を実施します。 ・樹木の剪定を今年度実施します。また、スピード落とせの再塗装を今年度実施予定です。	・樹木の下枝払、本剪定を実施、その他「スピード落とせ」の路面標示を実施しております。
R1	並木中学校	3	市道2級29号線	つくば市下広岡600	自動車の通行量が多く、事故が起こっており危険。	・ミラーの設置 ・減速帯の設置	・カーブミラーの設置を検討します。 ・チャッターバーなどでの段差は、振動や騒音の苦情が多く寄せられるため、行いません。	・カーブミラー設置済みです。
R1	吾妻中学校	1	市道244号線	つくば市吾妻3-10-1交差点	道路が凸凹しており、転倒する危険がある。	道路の整備	・今後舗装の修繕を検討します。 ・横断歩道の塗り直し実施済みです。	・舗装補修を実施しました。
R1	荃崎第一小学校	1	県道谷田部牛久線	高見原5丁目4番地ミニストップ前	横断歩道がないので危険である。	横断歩道の設置	横断歩道設置予定です。	・横断歩道設置を上申済みです。
R1	荃崎第一小学校	2	県道谷田部牛久線	高見原1丁目セブンイレブン前	横断歩道のラインが薄くなっている。	横断歩道の再塗装	横断歩道の塗り直し実施予定です。	・横断歩道塗り直し上申済みです。
R1	荃崎第一小学校	3	県道	高崎笠井整形外科駐車場前 高見原3丁目付近	スクールゾーンがよく見えない。	スクールゾーンの再塗装	スクールゾーンの塗り直し実施予定です	・スクールゾーン設置済みです。
R1	荃崎第二小学校	3	市道2級50号線	つくば市上岩崎1067番地	児童生徒の通学路であるが、横断歩道や通学路のしるしが消えかかり、走る車からはまったく見えない非常に危ない道路である。	走る車から見ても、はっきりわかるようにしっかり塗り直しをお願いしたい。	・区画線および路面標示(イメージハンブ)の塗り直しを行います。 ・横断歩道予告マーク塗り直し実施予定です。	・横断歩道塗り直しを上申済みです。
R1	荃崎中学校	1	市道1級66号	小荃450	登下校の時間帯は自動車の通行量が多く、両車線の車が止まってくれないと横断することができない。車が途切れた際に横断しようとしてもカーブの為、見通しが悪く、判断が難しい。	押しボタン式信号機の設置	・付近の信号機との距離が近い為、信号機の設置はできません。 ・付近の横断歩道の塗り直し実施予定です。	・横断歩道塗り直し上申済みです。
R1	荃崎中学校	4	市道1級66号	つくば市小荃563-1 (南消防署荃崎分署付近の新しい道路)	荃崎三小方面から、自転車で登校した生徒が、消防署方面から反対側に横断する際、自転車横断帯がなく危険である。	自転車横断帯、押しボタン式信号機の設置	・横断が可能な場所ではないため、横断注意の看板、路面標示等は設置することはできませんので、通学路の変更の検討をお願いします。 ・付近の信号機との距離が近い為、信号機の設置はできません。 ・付近の横断歩道の塗り直し実施予定です。	・横断歩道塗り直し上申済みです。
R1	春日学園義務教育学校	1	市道1842号線	つくば市東平塚395番地付近	横断歩道がないため危険である。	横断歩道の設置	横断歩道設置予定です。	・横断歩道設置を上申済みです。

令和1年度～令和3年度 通学路安全点検調査表

	学校名	対象番号	路線名 (地区名)	該当箇所	現状	要望事項	確認状況	その後の状況 (令和5年3月末現在)
R1	春日学園義務教育学校	2	市道1027号線 1018号線	つくば市春日3丁目27-7 付近	「止まれ」が消えかかっている。車両の一時停止無視が多いので危険である。	「止まれ」の塗り直し	一時停止の塗り直し実施予定です。	一時停止の塗り直しを上申済みです。
R1	春日学園義務教育学校	3	市道1018号線	つくば市西平塚153～ 163番地付近	道幅が狭くカーブが多い。見通しも悪く大変危険である。	減速を促す路面標示	・減速を促す路面標示を設置します。 ・速度標示の塗り直し実施予定です。	・「スピード落せ」の路面標示を実施済みです
R1	秀峰筑波義務教育学校	1	国道125号線	北条5049番地 交流センター入り口付近	水はけが悪く、すぐ水たまりができるところがある。	水はけをよくする工事	水たまり解消のための施策を検討します。	・R4年度に該当部分の側溝整備の測量設計書類は完成済み。R5年度にて側溝排水を施工予定です。
R1	秀峰筑波義務教育学校	3	国道125号線	小田1889番地 ファミリーマート小田店付 近交差点	車の往来が多い。大型車も通る。	歩行者待機場所にポールの設置	・交差点部にガードレールを設置すると見通しが悪くなるため設置困難です。 ・道路鋸等の安全施設の設置を検討します。	・現地確認のうえ、R5年度に設置を検討しています。
R1	学園の森義務教育学校	1	7-3210	学園の森2丁目 学園の森キッズクリニック 脇交差点	住宅地から、指導への出入り口のため表示がないと危険である。	キッズクリニック脇に横断歩道の設置	横断歩道設置予定です。	・横断歩道設置を上申済みです。
R1	学園の森義務教育学校	2	7-3019	東光台東交差点 ミニストップ筑波研究学 園店前交差点	・歩行者の青が短く、低学年児童の集団が渡り切れぬ。 ・5-1752線での右折車両が、信号の変わり際にスピードを上げて侵入してくる。 ・大津市の事故と同様、信号待ち者への安全対策がない。	・歩行者信号の青の時間を通学時間に延長 ・歩行者用信号のカウントダウンの設置 ・車用右折信号の新設 ・信号待ち者への安全対策「ガードポール」などの設置	・信号機については現場の状況を確認しながら改良予定です。 ・ガードポールは通行の障害となる場合もあるため、箇所や位置等の条件を考慮して設置の検討を行います。 ・車止めボラードを設置しています。	・カウントダウン信号は、つくば市では設置していません。また、補助信号は交通量の関係から設置できません。青信号は、適切な時間であることを確認しています。 ・車止めボラードを設置しています。
R1	学園の森義務教育学校	4	県道19号	研究学園駅入口交差点 付近	・大津市の事故と同様、信号待ち者への安全対策がない。 ・信号の無い交差点が隣接しているため、スピードを出して抜ける車両がいる。	・信号待ち者への安全対策「ガードポール」などの設置 ・信号の無い交差点は、路上への注意喚起のカラーペイント	・ポールへの自転車等の接触の危険性があるため、横断歩道部への金属製ポール設置は困難です。 ・道路鋸等の安全施設の設置を検討します。(要確認) ・右折車両に対する注意喚起看板の設置と、歩車共存道路は、歩行者通行空間の路面の塗り直しを行います。	・車両の減速を促す施策として道路鋸が適切なものか、再検討を行っております。
R1	学園の森義務教育学校	5	7-3019	研究学園西交差点	・歩行者用青信号の時間が低学年の児童にとっては短い。 ・大津市の事故と同様、信号待ち者への安全対策がない。	・歩行者信号の青の時間を通学時間に延長 ・歩行者用信号のカウントダウンの設置 ・信号待ち者への安全対策「ガードポール」などの設置	・信号機については現場の状況を確認しながら改良予定です。 ・ガードポールは通行の障害となる場合もあるため、箇所や位置等の条件を考慮して設置の検討を行います。	・カウントダウン信号は、つくば市では設置していません。青信号は、適切な時間であることを確認しています。 ・道路パトロールにより現地の状況等を監視し、必要に応じて対策を行います。
R1	学園の森義務教育学校	6	県道19号	学園の森中央交差点	・県道19号の右折車が、信号の変わり際にスピードを上げて侵入してくる。 ・大津市の事故と同様、信号待ち者への安全対策がない。	・車用右折信号の新設 ・信号待ち者への安全対策「ガードポール」などの設置	・信号機については現場の状況を確認しながら改良予定です。 ・ポールへの自転車等の接触の危険性があるため、横断歩道部への金属製ポール設置は困難です。 ・道路鋸等の安全施設の設置を検討します。	・信号機設置を上申済みです ・減速を促す施策として道路鋸が適切なものか、再検討を行っております。

令和1年度～令和3年度 通学路安全点検調査表

	学校名	対象番号	路線名 (地区名)	該当箇所	現状	要望事項	確認状況	その後の状況 (令和5年3月末現在)
R1	みどりの学園義務教育学校	2	市道5-3639	みどりの中央11-2	交通量が多く、横断する児童生徒数も多い。右左折の車が多く、危険と感じる。	歩車分離の信号および歩行者を守るポールのようなものがあるとありがたい。	・現時点で歩車分離にはできません。 ・現地にて交差点の歩道内にガードパイプ設置の要望を受けましたが、設置することで自転車の通行上、障害となり接触事故を誘発する危険性があることから難しい状況です。代替案として歩車道境界ブロック上にラバーポールの設置を検討します。	・道路パトロールにより現地の状況等を監視し、必要に応じて歩行者通行帯の塗り直しを行います。
R1	みどりの学園義務教育学校	3	国道354	みどりの2丁目17-12	車のスピードがとても速く、歩道で待っていても危険を感じる。	歩行者を守るポールのようなものがあるとありがたい。	・ポールへの自転車等の接触の危険性があるため、横断歩道部への金属製ポール設置は困難です。 ・道路舗等の安全施設の設置を検討します。 ・現地にて交差点の歩道内にガードパイプ設置の要望を受けましたが、設置することで自転車の通行上、障害となり接触事故を誘発する危険性があることから難しい状況です。代替案として歩車道境界ブロック上にラバーポールの設置を検討します。	・ラバーポールの設置を、現在検討しております。
R2	大曾根小学校	1	市道1005号線	花畑3丁目 大森畳店東側Y字路	見通しの悪いT字路で横断歩道の「止まれ」の白線が消えかかっている。	横断歩道の白線と「止まれ」の白線を改めて引いて欲しい。	塗り直し予定です。	・横断歩道、とまれの白線の塗り直しを上申済みです。
R2	前野小学校	1	認定道路2-2340号線～前野小学校前の道路	つくば市長高野832-2付近～主要地方道つくば千代田線(前野小入口)～前野小学校前道路	・排水用側溝の未整備 ・街路樹や雑草が車道まで茂っており、歩道が歩きづらい。 ・歩道の白線や標識が薄く、消えかかっている箇所がある。 ・交通量が多く、歩道も狭いため、危険である。 ・停留所及びベンチが老朽化している。	・停留所及びベンチの修繕 ・除草作業及び歩道整備 ・白線及び標識の塗り直し ・ガードレールやポールの設置	・外側線の引き直しについては、業者に依頼済みです。 ・区画線の引き直しを検討します。 ・横断歩道、一時停止線については、塗り直し予定です。 ・幅員が十分にないことから、ガードレールやポールの設置は難しいです。	・R5年度に、当該道路を修繕予定。併せて区画線工事を検討します。 ・横断歩道、一時停止線塗り直しを上申済みです。
R2	前野小学校	2	市道2級19号線と主要地方道つくば千代田線の交差点	つくば市篠崎557-1(つくば市立大穂幼稚園)付近	・交通量が多く、信号を待つ場所が狭い。 ・歩道に雑草が多く、歩道が歩きづらい。	・交差点付近にガードレールやポールの設置 ・除草作業	・除草作業については、年2回実施しています。(時期等の調整については要相談) ・注意喚起のため、ラバーポールの設置を検討します。	・ポストコーンを設置しました。
R2	要小学校	2	市道(要小南側道路)	つくば市要	スピードを出す車が多い。細い道なので、登下校は危険を伴う。	歩行者通行帯を定期的に塗り直すことを要望します。	薄くなった歩行者通行帯の塗り直しを検討します。	・道路パトロールにより現地の状況等を監視し、必要に応じて歩行者通行帯の塗り直しを行います。
R2	今鹿島小学校	1	今鹿島	つくば市今鹿島五斗蔭地区	五斗蔭地区の児童が通学で使用している交通量の多い学校の前までつながる道路で、両側の側溝にふたがない。歩く歩道のすぐそばなので、スピードの速い車を避けて通る際、非常に危険である。	ふたをつけ、安全に通行できるようにしてほしい。	令和3年度に測量設計を実施予定。測量設計終了後、工事の実施予定です。	・R3年度に測量設計が完了したため、今後当該工事を発注します。
R2	今鹿島小学校	2	今鹿島1768-1付近	つくば市今鹿島小学校の北側の道路	付近の同規模道路と比べても交通量が多く、頻繁に車(大型車も)や人が通行しているが、真岡線45号から入ってくる左にある標識が、車が2台すれ違う際の通行の妨げとなり、児童が通っている際には危険な状況になっている。	標識をもっと左端に寄せるか、標識の棒状の形状を変えたものを設置し、車や人の通行の妨げにならないようにしてほしい。	移設予定です。	・標識の移設をR5年度に実施予定です。

令和1年度～令和3年度 通学路安全点検調査表

	学校名	対象番号	路線名 (地区名)	該当箇所	現状	要望事項	確認状況	その後の状況 (令和5年3月末現在)
R2	上郷小学校	2	県道133号赤浜谷田部線	上郷・田倉間	歩道白線が消えている箇所が多い。草が生い茂り歩道を遮断するところがある。	歩道の白線の塗り直し、定期的な除草	令和3年度に外側線の引き直しを予定しております(上の要望と同路線)。また、ご指摘があった場所に関して、定期的に除草を行います。	・外側線の塗り直しを実施しました。
R2	豊里中学校	2	つくば真岡線	つくば市高野交差点付近	・歩道に林の樹木や雑草が生い茂り、自転車通学の生徒が危険である。	・樹木の伐採や雑草の除草をしていただきたい。	樹木に関しては、管理者を確認のうえ対応を検討してまいります。除草作業については、年2回実施しています。(時期等の調整については要相談)	・樹木に関して、管理者に指導を行いました。
R2	柳橋小学校	3	茨城県道19号取手つくば線サイエンス大通り	つくば市柳橋つくば中央インター入口の歩道橋	歩道橋(サイエンスブリッジ)の視覚障害者用の点字ブロックの破損	点字ブロックの修理	令和5年度内の張替えを検討しています。	・令和5年度に張替え数量を確定し、順次張替を実施する予定です。
R2	谷田部中学校	1	つくば市小白碓	つくば市小白碓615-9から小白碓613にかけての路肩	自転車で下校する際に道幅が狭く危険。自転車が通行すると車のすれ違いができず、無理な追い越しをする車もある。	自転車専用通行帯または、それに準ずるような自転車が通行できる道幅の確保。	現状は、幅員の制限があることから、要望事項は不可能であるため、路面標示等にて、注意喚起を促す検討をする。	・ドットラインを設置済みです
R2	谷田部中学校	2	つくば市小白碓	つくば市小白碓613前の車道	車通りが多く、見通しが悪い。登校時に横断する際、自動車との事故が心配される。	横断歩道の設置。	現状は、幅員の制限があることから、要望事項は不可能であるため、路面標示等にて、注意喚起を促す検討をする。 カーブ地点のため、横断歩道は不可です。	・ドットラインを設置済みです。
R2	谷田部中学校	3	つくば市小白碓	つくば市小白碓516鹿島神社付近の交差点	交通量の多い横断歩道で、福田坪方面からの左折者も多く、本校生徒が渡るタイミングを判断するのが難しい。車との接触事故が心配される。	福田坪方面からの道路に「止まれ」の標識があるが、路面にも「止まれ」の表示が必要である。	塗り直し予定です。	・横断歩道塗り直し上申済みです。

令和1年度～令和3年度 通学路安全点検調査表

	学校名	対象番号	路線名 (地区名)	該当箇所	現状	要望事項	確認状況	その後の状況 (令和5年3月末現在)
R2	真瀬小学校	3	市道	つくば市真瀬真瀬107-5付近	反対歩道に渡る、横断歩道がないため、児童が歩道無しのところを渡り危険である。	反対歩道に渡る、横断歩道をつけてほしい。保護者からも要望あり。	検討中です。	・横断歩道設置済みです。
R2	島名小学校	1	つくば真岡線	鬼ヶ窪1043-1 熊谷組つくば技術研究所前交差点付近	・真岡線の歩道脇の草が生い茂っている。 ・セブンイレブンが建設工事中で、車の出入りが多く危険である。開店後も心配である。	・草刈り、樹木伐採 ・スクールゾーン設置 ・セブンイレブン駐車場付近の歩道整備	スクールゾーンの設置については、学校から半径500m以下であり、再度協議をした上で設置の検討します。セブンイレブン駐車場出入口部の歩道については、整備済となっています。	・スクールゾーン設置済みです
R2	島名小学校	2	5-4808号線	つくば市香取台香取台公園隣の交差点	・車通りが激しく、危険である。 ・多くの子もたちが登下校で通る。	・信号機の設置	幅員が狭く信号機の設置は不可です。信号機の設置ができないため、路面標示(イメージハンブ、スピード落とせ等)を検討する。	・道路パトロールにより現地の状況等を監視し、必要に応じて路面標示を行います。
R2	葛城小学校	1	5-1900	つくば市西大橋学園南3-30通り横断歩道	車の交通量が多く見通しのよい道のため、スピードを出している車が多い。子供たちが登下校の際、横断歩道を使用するが信号も無いため大変危険である。	・信号機の設置、もしくは車がスピードを落とすように減速帯や路面表示の設置対策をお願いしたい。 ・横断歩道・停止線の白線が薄くなってしまっているため、塗りなおしをお願いしたい。	横断者の歩行者たまりが確保出来ないため横断歩道の設置は難しいことから、路面標示(イメージハンブ、スピード落とせ等)を検討する。信号機は、歩行者溜まりなく設置不可です。横断歩道、停止線は塗り直し予定です。	・道路パトロールにより現地の状況等を監視し、必要に応じて路面標示を行います。 ・横断歩道、停止線塗り直し上申済みです。
R2	葛城小学校	3	5-1819	学園南3丁目学園南3-36-60通り	カーブのところを横断するので車からも子供からも安全確認が難しく危険。	横断歩道、看板の設置、減速を促すための路面表示など。	路面標示(イメージハンブ、スピード落とせ等)を検討する。申請に応じて交通安全啓発立て看板を配付する予定です。横断歩道は、歩行者溜まりなく設置不可です。	・道路パトロールにより現地の状況等を監視し、必要に応じて路面標示を行います。
R2	松代小学校	2	5-2053号線	松代3丁目(松代小学校の南側道路～国道408号線付近)	・松代公園のトイレ付近からの横断歩道。時間帯によって交通量が多い。 ・松代公園のトイレ付近の横断歩道～国道408号線へ向かうと、南側に歩道が無くなる。児童がここを通るので危険。 ・国道408号線へ向かって車を運転するとき、パークサイドつくばの集合所前が見づらい。カーブミラーはあるが、スピードを出している車があるので危険。	・一時停止の看板の設置。 ・横断歩行を目立つようにする。	・停止指導線を令和2年度に設置しました。片側しか歩道がなく危険なため、通学路の見直しをすることです。決定次第現地確認し、学校と協議します。横断歩道については、塗り直し予定です。	・横断歩道塗り直し上申済みです。
R2	松代小学校	3	5-2174号線 5-2171号線	松代1丁目、2丁目(松代橋を降りた1丁目側の交差点と松代橋の下バス停付近)	・松代橋から降りてくると、スピードが出てしまい止まりにくい。 ・松代橋の下に、バス停があり、自転車の置き方が気になる。(放置自転車?)	・児童も車も一時停止ができるようなものを設置。 ・自転車置き場の整頓 ・放置自転車の撤去。 ・草刈り	路面標示等の注意喚起を検討し、市道部に放置自転車があった場合は撤去します。また、除草は、完了済みです。松代橋側道から国道への飛び出しを防ぐためのガードパイプを設置しました。(20年11月)	・道路パトロールにより現地の状況等を注視し、必要に応じて路面標示を行う
R2	手代木南小学校	2		松代4-19-1(タイヤ前)	横断歩道があるが、かなりラインが消えてきたため。	横断歩道塗り直しの依頼	塗り直し予定です。	・横断歩道塗り直し上申済みです。
R2	二の宮小学校	2	学園西大通り	二の宮1丁目ウエストハウス・白畑児童公園脇の市道	歩行者がいるのに、右折・左折してくる車が多い。横断歩道の線が消えているところがある。	通り全体で横断歩道や止まれ等が消えかかっている。書き直しを公共機関にお願いしたい。	塗り直し予定です。	・横断歩道塗り直し上申済みです。

令和1年度～令和3年度 通学路安全点検調査表

	学校名	対象番号	路線名 (地区名)	該当箇所	現状	要望事項	確認状況	その後の状況 (令和5年3月末現在)
R2	東小学校	1	1017号線と4-4317号線の交差点	東2丁目 谷田部東中北	歩車分離の交差点信号になっているが、青信号の時間が短く、2段階での信号待ちになるため、交差点付近の狭い歩道に多数の児童が待機状態になる。	歩行者青信号時の交差点スクランブル化による斜め横断	運用を検討します。	・当該交差点をスクランブル化した場合、歩行者の待機スペースにガードレールを設置できなくなるため、歩行者の十分な安全が確保できないことから、スクランブル化は難しい状況です。
R2	東小学校	2	4-4300号線	対象番号1と鍛冶ヶ台公園の区間	多くの児童が登下校の際、利用しているが、路側帯が狭く、通学路としての利用されていることが運転者に伝わりづらい状態で危険である。	路側帯のカラー化、スクールゾーンの路上表示	路側帯のカラー化については、路面標示(イメージハンブ、スピード落とせ等)を検討する。 学校周辺及びこの路線付近にスクールゾーンの路面標示があるため、スクールゾーンの路面標示については、現段階では実施しない方向ですが、引き続き学校と協議していきます。	・「学童注意」の路面標示を実施しております。
R2	谷田部東中学校	1	5-2117	つくば市二の宮3丁目21付近	路面標示「とまれ」が消えかかっている。以前、登校途中に本校生徒と乗用車との接触事故が起きた。	路面標示の塗り直し	塗り直し予定です。	・「止まれ」の塗り直しを上申済みです。
R2	栗原小学校	1	県道藤沢豊里線	栗原2859番地付近	信号を待っている場所が狭い。交通量も多いので危険である。	歩道の整備してほしい。歩行者信号の時間を長くしてほしい。	歩道整備や道路幅は用地及び家屋等移転が必要です。 信号時間の調整を検討します。	・適切な時間に設定しております。
R2	九重小学校	1	県道 藤沢荒川沖線	つくば市流星台36付近 交差点	・信号無し、横断歩道なし(黄色い横断帯のみ)。通学時交通量が多く、横断時危険である。下校時は一時停止しない車も見られ危険である。	・信号機の設置 ・横断歩道の設置 ・スクールゾーン等の表示の設置	スクールゾーンの路面標示ではなく、信号機や横断歩道の設置を検討します。	・横断歩道は付近に設置済みです。信号機に関しても上申しております。
R2	九重小学校	3	県道 藤沢荒川沖線	つくば市東岡563-3付近 T字路	・信号無し、横断歩道はあるが、通学時交通量が多く、横断時危険である。下校時も危険である。すぐ近くに大規模駐車場ができ、交通量の増加が見込まれる。	・信号機の設置 ・スクールゾーン等の表示の設置	学校周辺及びこの路線付近にスクールゾーンの路面標示があるため、スクールゾーンの路面標示については、実施しません。 信号機が設置できるか検討します。	・幅員が狭く、信号機は設置できません。
R2	栄小学校	1	県道土浦大曾根線	桜分署の西側～ ファミリーマート金田店前 信号機	桜分署西～信号機間の白線がうすくなっている。(信号機を横断するため、歩道の方は使用していない。)	白線を塗り直す。(停止線)	区画線の引き直しを検討します。	・白線の引き直しを行います。
R2	栄小学校	3	市道1級46号線	桜幼稚園北側の十字路	・横断歩道がうすくなっている。 ・「横断歩道あり」(菱形)が消えている。 ・見通しが悪い。	・横断歩道を塗り直す。 ・「横断歩道あり」(菱形)を塗り直す。 ・歩行者用カーブミラーを設置する。	歩行者用カーブミラーではなく、申請に応じて交通安全啓発立て看板を配付する予定です。 横断歩道の塗り直し予定です。	・横断歩道塗り直し上申済みです。
R2	竹園東中学校	3	市道 4-4071号線 4-4098号線	吾妻4丁目の交差点 (つくば市吾妻4丁目9)	登校時に通学者・交通量が多く、横断等が混雑することが多い。横断歩道の表示が薄くなってきている。	横断歩道の表示の塗装	塗り直し予定です。	・横断歩道塗り直し上申済みです。
R2	桜南小学校	1	県道201号線	県道201号藤沢荒川沖線 (クリーニング専科脇)の T字路	・T字路に東大通方面からくる車が、一時停止しない。一時停止の標識はある。 ・横断歩道の線が消えかかっている。	・信号機の設置 ・横断歩道の塗りなおし	信号機は設置場所なく不可です。 横断歩道は塗り直し予定です。	・横断歩道塗り直し上申済みです。

令和1年度～令和3年度 通学路安全点検調査表

	学校名	対象番号	路線名 (地区名)	該当箇所	現状	要望事項	確認状況	その後の状況 (令和5年3月末現在)
R2	並木中学校	1	4-3471号線	つくば市下広岡633	スピードを出したまま走行する自転車や自動車がある。	一時停止の表示の設置	一時停止の設置は、設置不可能であるとのことであるため、「交差点注意」等の路面表記を令和2年度内に実施済みです。法面に看板設置を令和2年度内に実施予定。 幅員が狭く停止線は設置できない。	・停止指導線を設置しました。
R2	吾妻小学校	3	吾妻2丁目	吾妻小と吾妻西児童館の間の歩道	遊歩道から車道沿いの歩道に飛び出して、通行してきた自転車にぶつかりそうになる児童がいる。遊歩道と歩道の双方に対策をしてもらいたい。	「とまれ」の路面ペイント 「とまれ」の標識を設置	・交通安全啓発立て看板を配付します。 ・歩道から横断する際の止まれ標記について、近隣に設置されている注意喚起と同様のペイント塗装を令和2年度内に実施予定。 ・他の信号機と近接のため信号設置は不可です。	・「とまれ」の路面標示を実施済みです。
R2	荃崎第二小学校	1	県道210号線	つくば市自由が丘165番地付近自由ヶ丘薬局前	歩道と車道の境界に縁石はなく、ビニール製のポールのみで危険である。	ガードレールの設置	前面の企業から意見を聴取し、設置可否を検討していきます。	・ガードレールを設置した場合の歩道幅について検討を行いました。現在、側溝を含む路肩幅が2.5mあり、このうち0.5mの路肩を確保した状態でガードレールを設置した残幅を歩道とすると、その幅が道路構造令に規定される最低幅の2.0mを下回るため、設置は難しいことがわかりました。
R2	荃崎第二小学校	2	県道210号線	つくば市上岩崎1033番地付近信号	横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の塗り直し	・塗り直し予定です。	・横断歩道塗り直し上申済みです。
R2	荃崎第二小学校	3	県道210号線	つくば市梅ヶ丘8-2宮尾サイクル前T字路	交通量が多い道路だが、横断歩道がなく、児童が横断するのに危険である。	横断歩道の設置	・調査を含め要検討中です。	・歩行者だまりが確保できず、設置できません。
R2	荃崎第三小学校	1	6-4142号線	小荃506-3前森の里団地から登り切ったところの横断歩道	A荃崎中脇のセブンイレブンから森の里団地へ降りていく道路の降り口で、クランクしている個所に横断歩道がある。クランクしているため見通しが悪く、交通量も比較的多い。横断歩道も消えかかり始めており、車との接触の危険がある。 B同セブンイレブンの角の手押し式信号付近の側溝蓋(金属製網目状)に土砂が入り、降雨時に歩道が冠水してしまう。ひどいときには、水たまりを避けるために、車道を歩かなくてはならないこともある。	A ・横断歩道の整備 ・注意喚起の看板や表示の設置 B ・側溝の清掃・整備	A 横断歩道塗り直し予定です。 B 対応し完了済みです。	・横断歩道塗り直しを上申済みです。
R2	荃崎第一小学校	2	市道	荃崎第一小学校北門前	横断歩道の線が消えかかっており、交通事故の起こる可能性が高い。	横断歩道の線の引き直し	塗り直し予定です。	・横断歩道塗り直しを上申済みです。

令和1年度～令和3年度 通学路安全点検調査表

	学校名	対象番号	路線名 (地区名)	該当箇所	現状	要望事項	確認状況	その後の状況 (令和5年3月末現在)
R2	茎崎第一小学校	3	市道	牧園児童公園前十字路	信号がなく、本校児童が昨年トラックと接触事故を起こしている。また、度々交通事故等の事案がある。	信号の設置	・信号機の設置が難しいことから、申請に応じて交通安全啓発立て看板の要望を検討するとのことです。 ・信号の設置は不可です。	・学校からの申請に応じ、交通安全立て看板を配布します。
R2	春日学園義務教育学校	1	市道1132	下平塚160付近	・信号がないため、速度を上げている車が多い。 7:50～8:10にかけて本校生徒の自転車通学者のピーク時には、横断歩道付近で車が渋滞することがあり、「交通整理をきちんとしてほしい」とクレームが入った。 ・交通量が非常に多い。	・一本橋のT字路から横断歩道にかけて、通学区域であることを運転者に知らせるために道路の色を変えるなどして、注意を促したい。 ・信号の設置。 ・スクールゾーンの設置。	・交差点部分のカラー塗装や路面標示(イメージハンブ等)を検討する。 ・学校周辺及びこの路線付近にスクールゾーンの路面標示があるため、スクールゾーンの路面標示については、実施しません。 ・信号機の設置は困難です。	・道路パトロールにより現地の状況等を監視し、必要に応じて路面標示を行います。
R2	春日学園義務教育学校	2	市道1144	春日2丁目45-5	本校後期課程の通学路になっているが、横断歩道がないので危険である。自転車通学と徒歩通学が混同しており、両側を生徒たちは通っていく。	・横断歩道の設置。 ・スクールゾーンの設置。	・自転車のみの横断のため設置しません。 ・スクールゾーンの路面標示ではなく、横断歩道等の対応を検討するとのことです。	・横断歩道設置済みです
R2	春日学園義務教育学校	3	市道1121	春日3丁目10-9	・この近辺の十字路の中では、やや大きめであるが、横断歩道がない。国道408号線に抜ける道であり、交通も多い。 ・以前、本校生徒が車と接触しそうになっている。	・横断歩道の設置。 ・スクールゾーンの設置。	・スクールゾーンの路面標示ではなく、横断歩道等の対応を検討するとのことです。 ・横断歩道の設置を検討します。	・横断歩道設置済みです。
R2	秀峰筑波義務教育学校	1	つくば真岡線	洞下十字路 (洞下497付近)	バイパスが開通してから明野方面に向かった左折、筑波山方面への右折車が増加して危険。	歩行者優先にならない現状を改善するための信号や標識の対策を希望。	路面標示の引き直しを検討します。 滞留スペースがなく、歩灯器の設置は困難です	・R5年に路面標示の引き直しを行う予定です。

令和1年度～令和3年度 通学路安全点検調査表

	学校名	対象番号	路線名 (地区名)	該当箇所	現状	要望事項	確認状況	その後の状況 (令和5年3月末現在)
R2	秀峰筑波義務教育学校	4	国道125号及び国道408号合流点	田中交差点 (セブンイレブン田中店付近) 田中1753番地付近	交通量が多いうえに道幅が広く危険。バイパスが開通したことにより右折車も増えたことやコンビニエンスストア利用の自動車も多数あり危険。	交差点信号を歩車分離型に変更を希望。注意喚起の看板や標識等の設置を希望。	信号の歩車分離型については、調査を含め検討中です。歩車分離への切替は不可です。申請に応じて交通安全立て看板を配布する予定です。	・渋滞を招く危険性があり、歩車分離型信号は設置できません。
R2	秀峰筑波義務教育学校	5	国道125号	北条歩道橋交差点 (セブンイレブン北条店付近) 北条5041番地付近	車の出入りが多く自動車運転者も歩行者や自転車の確認ができていない場合が多い。特に「7のつく日」のガソリンスタンドの混雑で歩道にはみ出て停車する車もあり危険。	注意喚起の看板の設置。交差点の改善。	注意喚起の標示等を検討します。信号の歩車分離型への移行については、調査を含め検討中。申請に応じて交通安全立て看板を配布する予定です。	・R5年に注意喚起の標示を行うことを検討しています。 ・渋滞を招く危険性があり、歩車分離型信号は設置できません。
R2	秀峰筑波義務教育学校	6	1-2426号	旧筑波東中学校 テニスコート前 (北条4661番地付近)	樹木が伸び、枝が何本も電線にかかっている。用水路は深く、ふたがなく危険。昨年10月の台風で倒木被害あり	樹木の剪定。用水路に転落防止のためのふたを設置希望。また、用水路にかかる橋の段差の補修希望。	用水路の蓋掛けについては、転落防止を設置し、安全対策を施してあることから、実施いたしません。また、橋の段差については、補修を行います。※(防護柵設置に関する経緯は、以前、区会からの要望の通り実施いたしました。) 樹木剪定は、令和3年度実施予定です。	・令和3年度に樹木の選定を行いました。
R2	学園の森義務教育学校	1	学校周辺	学校周辺横断歩道 (キッズクリニック前・茨進前、遊歩道入口)	いずれも見通しの良い直線道路の押しボタン式信号が設置される横断歩道。赤信号になり歩行者信号が青になっても止まらず、通過する車が多数ある。児童に交通ルールを教えても保護者が登下校を見守っていても、こうした運転手がいるため危険が減らない。	・効果的な視覚効果のあるゾーンペイントの早期対応 ・市、警察、自治会、学校、PTAの連携による啓発活動	路面標示(イメージハンプ、スピード落とせ等)を検討する。その他、引き続き、学校及びPTAのなどで、児童に対する啓発活動を強化してもらう。	・道路パトロールにより現地の状況等を監視し、必要に応じて路面標示を行います。
R2	みどりの学園義務教育学校	1	市道5-3639	みどりの中央11-2	登下校時間帯の通行量が非常に多い。無理に突っ込んでくる右左折車も多く危険。横断歩道上に停車する車も多い。	歩車分離信号の実現。	検討中です。	・大渋滞を招く危険性があるため、設置できません。
R2	みどりの学園義務教育学校	3	市道5-3661	みどりの中央11-2	学校正門前に横断歩道があるが大型車も含めた車の通行量が多く危険。	押しボタン式信号の設置	検討中です。	・押しボタン式信号を設置済みです。
R2	みどりの学園義務教育学校	4	市道5-3119延長線上	みどりの南78番地	片側2車線の広い道路を横断するが、付近に工業団地があることから大型車の通行が多く危険。	信号の設置	検討中です。	・信号機設置を確認しております。
R3	吉沼小	1	市道2-3749号	宝集屋菓子店付近	・宝集屋菓子店前の通り。向かいの敷地から樹木が道路側に出ているため、登下校時、児童は20～30m、車道を歩かざるを得ない状況である。車が来ると危ない。	・樹木が道路に出ているため、歩道を歩けない。ぜひ切ってほしい。事故が起きてからでは遅い。	・令和3年8月末に信号にかかっている樹木の剪定作業を行いました。今後も、月に1回ほど地権者を訪れ、樹木の撤去が可能か交渉していきます。 ・付近の一時停止線、横断歩道の塗り直しの実施を予定しています。	一時停止、横断歩道の塗り直しを上申済みです。
R3	大曽根小	1	市道2-1122号線	土浦大曾根線から一の矢神社へ抜ける道	・一の矢の坂の所。神社から県道12号にかけて歩道が狭いが、車がスピードを出して通るため危険である。	・車のスピードが出ないような道路標識や、道路へのペイント。	・「スピード落せ」の路面標示を検討しています。	・道路パトロールにより現地の状況等を監視し、必要に応じて路面標示を行います。
R3	大曽根小	3	市道2-1338号線、市道2-1339号線	ひだまり公園周辺道路	・車がスピードを落とさないまま脇道に入っていくため、危険である。	・道路のペイント(スピード落とせなど)。	・「スピード落せ」の路面標示を検討しています。 ・一時停止線、40km速度規制表示の塗り直しを予定しています。	・令和5年度に「スピード落せ」の路面標示を設置する予定です。 ・一時停止線、40km速度規制表示の塗り直しを上申済みです。

令和1年度～令和3年度 通学路安全点検調査表

	学校名	対象番号	路線名 (地区名)	該当箇所	現状	要望事項	確認状況	その後の状況 (令和5年3月末現在)
R3	大曽根小	4	国道408号線、つくば千代田線	国道408号線とつくば千代田線がぶつかる教員研修センター北交差点	・児童の待機スペースが狭く、車がスピードを落とさないまま通過していくため、危険である。	・ガードレールや支柱等の設置といった安全対策。	・ガードレール、車止め等の設置について検討します。	・現在、R5年度に車止めの設置もしくは路面表示の実施、いずれかを検討しております。
R3	大穂中	2	つくば千代田線53号線	篠崎863番地付近交差点(三叉路)	・生徒がこの交差点を南から北側に横断するが、青信号の時間が短いため、横断歩道前に多くの生徒が集まってしまい、車等との接触が心配される。	・横断歩道前の待機場所を広くしてほしい(反対側の待機場所でも良い)。または、歩行者と車両の信号を分離しスムーズに横断できるようにしてほしい。	・待機場所を広げるのは難しいため、既存の待機場所がある、交差点西側の横断歩道を使用するよう指導してください。 ・横断歩道の塗り直しを予定しています。また、横断歩道の青信号時間を延長できるか検討しています。	・横断歩道塗り直し上申済みです。青信号の時間は、適切な時間であることを確認しています。
R3	前野小	1	県道213号線、長高野北条線	前野小学校前から、いなほ幼稚園に向かう道路、前野1343番地～2811番地	・排水用側溝の未整備のため、雨天時に雨水が溜まり、歩行が困難となってしまう。 ・歩道の白線が薄く、消えかかっている箇所があり、登下校に危険である。	・排水用側溝の整備。 ・白線及び標識の塗り直し。	・雨天時の冠水対策として、舗装修繕を検討します。 ・白線及び標識の塗り直しを検討します。	・舗装修繕は現在検討中です。 ・R5年に白線引き直しを検討しています。
R3	前野小	3	県道53号線	大穂幼稚園前、篠崎558番地～664番地	・新栄タクシーの前から大穂幼稚園側に渡る際に横断歩道がなく危険である。 ・大穂幼稚園からJA駐車場間の歩道が崩れていて、児童の登下校に危険である。	・横断歩道の設置。 ・歩道の舗装。	・歩行者だまりがないため、横断歩道の設置はできません。 ・歩道舗装の修繕を検討します。	・歩道舗装の実施に関して、協議中です。
R3	要小学校	2	要小学校周囲	30キロゾーン(要316-2付近)	・通勤や抜け道として、高速で走っている車が多い。道が狭いので、登下校時は危ない。	・簡易的な歩道の整備(カラー舗装の修繕)や30キロゾーンを目立たせるような色別等。 ・歩道部分の塗装は行われたが、路面の減速帯(パンフ)は部署が異なるため未対応。引き続き要望する。	・カラー舗装の塗り直しについて、来年度以降の修繕を検討します。30キロゾーンを目立たせることについては、対応が難しい状況ですが、付近の交番にパトロールの強化を要望します。 ・減速措置として、スピード落せの路面標示の設置も業者と検討しています。	・道路パトロールにより現地の状況等を監視し、必要に応じてカラー舗装の塗り直しを行います。
R3	要小学校	3	県道藤沢豊里線200号線	要441-1～196-1付近	・草が生い茂って、草をかき分けながら児童が登下校している。不審者の出現や怪我の発生などが危惧されるため、非常に危ない。また、舗装面のひび割れや凸凹がひどく、危ない。	・年2回の除草作業で対応してもらっているが、夏の回数を増やしてもらいたい。 ・舗装の整備。	・除草の回数を増やすことは困難です。除草時期の調整については相談に応じて検討します。 ・歩道舗装の修繕を検討します。	・歩道舗装の実施に関して、協議中です。
R3	要小学校	4	要小学校周囲	横断歩道、交差点エリア(要316-2付近)	・横断して登校している児童・生徒がいるが、交差点が複雑なため、非常に危険である。特に朝は交通量が多いので、なかなか渡れない。	・学校前の交差点エリアを目立たせるよう色で塗装し運転手に注意喚起してほしい。	・交差点部のカラー舗装について、来年度以降の修繕を検討します。 ・横断歩道2か所の塗り直しを予定しています。	・道路パトロールにより現地の状況等を監視し、必要に応じてカラー舗装の塗り直しを行います。
R3	沼崎小	1	藤沢豊里線200号線	沼崎2527付近	・道路幅が狭く、田んぼに車が落ちる事故が何度も発生している。道路が歪んでいる。 ・スピードを落とさない車が多い。	・田んぼ側の道路の舗装工事・補強・増幅・ガードレールの設置。	・路面の窪みの大きい箇所について、舗装修繕を検討します。また、減速を促す路面標示を設置します。	・R4年度に、舗装修繕を行いました。
R3	沼崎小	2	つくば真岡線45号線	豊里の社コミュニティセンター前信号機(ヨークベニマル豊里店付近)	・横断する児童が多いが、交通量が多く危険である。	・残り時間表示のある歩行者用信号機への変更。	・残り時間表示のある信号機は、現在製造していないため、設置できません。青信号の時間延長について現在検討中です。	・青信号の時間は、適切な時間に設定しております。
R3	沼崎小	3	市道1級42号線	酒丸394付近	・一方通行の道路から、セブンイレブンへ横断する車が多い。普段の交通量も多く、見通しも悪いため、危険である。	・信号機の設置。 ・カーブミラー設置(現地要望)。	・信号機の設置は、歩行者だまりの確保、交通量などの関係で設置できません。付近の横断歩道の塗り直しを予定しています。 ・現地にて要望のあったカーブミラーについては設置を行います。	・横断歩道の塗り直しを上申しました。

令和1年度～令和3年度 通学路安全点検調査表

	学校名	対象番号	路線名 (地区名)	該当箇所	現状	要望事項	確認状況	その後の状況 (令和5年3月末現在)
R3	今鹿島小	1	市道1級35号線	今鹿島4165-1付近(一本松)	・歩道が、民家の植栽でつぶされていて、車道にはみ出して歩くしかない。	・植栽の持ち主に交渉して、はみ出した部分を剪定してもらってほしい。	・現在、所有者に剪定を行っていただくよう交渉しています。令和3年中に改善されない場合、所有者立会いのもとで、市による樹木剪定実施を検討しています。	・相談者了承のもとで樹木剪定を実施しました。
R3	今鹿島小	2	市道3-3064号線、市道3-1193号線	今鹿島小学校入口信号付近(今鹿島1769付近)	・横断歩道と一時停止線が消えかけている。	・横断歩道、一時停止線の塗り直しをしてほしい。	・横断歩道、一時停止線の塗り直しを予定しています。	・横断歩道、一時停止線の塗り直しを上申済みです。
R3	今鹿島小	3	市道3-3079号線	今鹿島2418-1付近(寺町)	・今鹿島保育所から西へ向かうT字路の「止まれ」の標識と一時停止線が、完全に消えている。	・「止まれ」の標識、一時停止線の塗り直しをしてほしい。	・一時停止線等の塗り直しを予定しています。	一時停止線の塗り直しを上申済みです。
R3	上郷小	2	市道2級22号線	つくば市上郷7481-3付近	・信号がないアグリロードとの交差点。スピードを出して走る車が多い。朝は特に交通量が多い。	・現在、横断歩道が1か所設置されているが、もう一方にも設置を要望する。	・市で路面標示により横断者のたまり場を新設後、警察で十字路南側に、東西に横断する横断歩道を新設する予定です。	・現在、横断者のたまり場を設ける路面標示実施済みです。
R3	谷田部小	1	市道1025号線(千歳通り)	谷田部小学校前(谷田部6918付近)	・千歳通りのみに点滅信号が設置されており、左折車が一時停止せずに進入することが多く、危険。 ・横断歩道で児童が青信号で渡ろうとしても、信号無視をして進入してくる車が多く危険。	・横断歩道、停止線等道路標示の塗り直し。 ・押しボタンを押したときの青点灯時間の延長。 ・歩者分離の信号機の新設。	・横断歩道、一時停止線の塗り直しを予定しています。 ・青時間の延長に関しては、現在検討中です。 ・歩車分離の信号機については、交通量の関係で設置できません。	・横断歩道、一時停止線の塗り直しを上申済みです。 ・青信号の時間は、適切な時間に設定しております。
R3	谷田部小	2	市道1024号線	つくば市上横場2224-13～2410-4付近	・路側帯が消えている。	・路側帯の塗り直し。 ・歩行部分の色分け(他地区で行ってるような緑で塗る)。	・外側線を塗り直します。 ・歩行部分の色分けについて、現在検討中です。	・道路パトロールにより現地の状況等を監視し、必要に応じて路面標示を行います。
R3	谷田部中	2	市道5-4729号線、市道5-4713号線	つくば市谷田部2233-1付近の信号のない交差点	・見通しが悪く、横断する際に危険。	・生徒が横断することを知らせる道路標識等の設置。	・申請に応じて交通安全立て看板を配布する予定です。	・学校からの申請に応じ、交通安全立て看板を配布します。
R3	谷田部中	3	市道5-2545号線	谷田部6552付近の常磐道の側道と県道との交差点	・交通量の多い交差点であり、交通事故が多発しており、危険である。	・生徒が横断することを知らせる道路標識等の設置。	・申請に応じて交通安全立て看板を配布する予定です。	・学校からの申請に応じ、交通安全立て看板を配布します。
R3	真瀬小	3	市道60号線	高良田360付近	・横断歩道の白線が消えかかっており、ドライバーから見えづらくなっているため、速度を落とさず危険である。	・横断歩道の整備と前後の停止線の追加。	・一時停止線の追加、横断歩道塗り直しを予定しています。	・横断歩道塗り直しを上申済みです。

令和1年度～令和3年度 通学路安全点検調査表

	学校名	対象番号	路線名 (地区名)	該当箇所	現状	要望事項	確認状況	その後の状況 (令和5年3月末現在)
R3	島名小	1	つくば真岡線	島名交流センター付近 (島名784-30付近)	・鬼ヶ窪に向かう歩道の脇の草が生い茂っており、通行の妨げとなっている。	・草刈り・樹木伐採。	・草刈りの時期を早められるか検討します。	・道路除草は年2回実施しております。R4年度は上期の除草を早め、6月に実施することができましたが、下期は例年通り10月下旬の除草となりました。今後も適切な工事発注時期を模索し、改善に努めます。
R3	高山中	2	市道1級62号線	学校付近の排水路の鉄格子の部分	・雨天時など鉄格子の部分でタイヤが滑りやすくなり、転倒する事故が起きている。	鉄格子の部分滑らないようなカバー等の処理	・グレーチング蓋をコンクリート製にする等、滑らないような方法を検討し、実施します。	・河川改修工事に伴う道路の整備状況のほか、道路パトロールにより現地の状況等を監視中です。
R3	葛城小	1	市道5-1891号線、市道5-1892号線	学園南3丁目8付近T字路	・交通量が多く、T字路を直進する車はスピードを出している車も多く、葛城根崎側からの横断は見通しが悪く、危険である。	・横断歩道または路面表示をしてほしい。通学路の道路標識を設置してほしい。 ・カーブで車が見づらいので、横断者用にミラーを設置してほしい。	・道路の路面標示について、内容、位置などを検討しています。 ・カーブの道路であるため、横断歩道の設置はできません。 ・車から見て視界が悪いことが確認できたため、カーブミラーの設置を行う予定です。設置場所について学校に確認中です。 ・一時停止線の塗り直しを予定しています。	・道路パトロールにより現地の状況等を監視し、必要に応じて路面標示を行います。 ・一時停止線の塗り直しを上申済みです。
R3	葛城小	3	市道5-1900号線	学園南3丁目付近・葛城根崎TX高架下横断歩道あたり	・北側に向けてカーブとなっており、スピードを出した車が通ってきて危険である。	・ポール等の設置をしてほしい。 ・車がスピードを出さないように、路面に段差をつけてほしい。	・ポール等については、道路幅員等の関係で、設置できません。 ・ハンブ等は振動や騒音が生じるため、住宅街での設置は行っていません。注意喚起の路面標示を設置します。 ・横断歩道、一時停止線の塗り直しを予定しています。	・横断歩道、一時停止線の塗り直しを上申済みです。
R3	葛城小	4	市道5-1768号線	土浦坂東線葛城小入口T字路～辻交差点までの間(刈間674-1付近)	幅員が狭い上、交通量が多く、大変危険である。	・路面標示(スクールゾーン・色付け)をして、安全に歩行できる注意喚起をしてほしい。	・学校周辺及びこの路線付近にスクールゾーンの路面標示があるため、スクールゾーンの路面標示については、実施できません。 ・色付けに関し、現在対応を検討しています。	・道路パトロールにより現地の状況等を監視し、必要に応じて路面標示を行います。
R3	松代小	1	市道1485号線	つくば市松代2丁目21-4付近	・信号がないので登校時児童だけでは危険。	・横断歩道の設置を要望。	・歩行者だまりがないため、横断歩道の設置はできません。 ・付近の横断歩道の塗り直しを行います。	・横断歩道塗り直しを上申済みです。
R3	松代小	2	市道2029号線	つくば市松代3丁目4-1付近	・松代公園から県営松代アパートへの横断歩道に信号がないので、事故の可能性が高い。	・スクールゾーンや横断歩道の設置を要望。	・学校周辺及びこの路線付近にスクールゾーンの路面標示があるため、スクールゾーンの路面標示については、実施できません。 ・歩行者だまりがないため、横断歩道は設置できません。 ・付近の横断歩道の塗り直しを行います。	・横断歩道塗り直しを上申済みです。

令和1年度～令和3年度 通学路安全点検調査表

	学校名	対象番号	路線名 (地区名)	該当箇所	現状	要望事項	確認状況	その後の状況 (令和5年3月末現在)
R3	手代木南小学校	2	市道5-2162号線	つくば市松代5-11、手代木公園周辺	・手代木公園テニスコート横の歩道につながる横断歩道。登校の際、右側の見通しが特に悪い。朝の通学時間帯は交通量も多いので注意が必要。	・横断歩道東から見た時の左側雑草が死角を作っているため草刈りを要望。	・適宜道路パトロールを実施し、状況を確認し除草します。 ・横断歩道、一時停止線の塗り直しを予定しています。	・横断歩道、一時停止線の塗り直しを上申済みです。
R3	手代木南小学校				・手代木公園グラウンドに続く横断歩道。塗装が消えていて車からの認識不良。樹木の影になって死角が多い。登校時には通勤の車が多く、右折、左折の車にも注意が必要。	・横断歩道の引き直しと樹木の剪定を要望。	・横断歩道、一時停止線の塗り直しを予定しています。樹木については、民地であるため、剪定できません。	・横断歩道、一時停止線の塗り直しを上申済みです。
R3	手代木中	1	市道5-2035号線	松代2丁目、松代橋	・松代橋のコンクリートプレートが剥がれたり、動いたりしている。 ・樹木が大きくなり、通行の妨げとなっている所がある。	・松代橋のコンクリートプレートの補修と樹木の剪定、松代幼稚園前の左側通行の動線整備。	・県管理部分と市管理部分があるため、管理部門を確認したうえで、対応を検討します。	・コンクリートプレートについて、破損している箇所を確認し、適宜修繕していきます。
R3	手代木中	2	市道5-2050号線、市道5-2051号線、市道5-2027号線、市道5-2028号線	小野崎ララガーデン南側の五差路	・道路幅が狭い。 ・未舗装の道路からT字路になるところの見通しが悪い。	・民家の樹木の剪定を依頼していただきたい。	・道路にはみ出していないため、樹木に関する民地指導はできません。 ・横断歩道、一時停止線の塗り直しを予定しています。	・横断歩道、一時停止線の塗り直しを上申済みです。
R3	二の宮小	1	市道5-2125号線	二の宮幼稚園前	・石で出来たモニュメントがある場所があり、三角コーンや危険テープで囲まれているが、その状態のままで変化がなく、三角コーンやそれを繋ぐポールで子供たちが遊んでしまっている。 ・雨になると水が溜まったり、段差でつまずいたり、危険。	・早急に改修工事をしてほしい。 ・改修工事ができない場合、建材を回収するよう要望する。	・改修工事等を検討します。 ・転落防止の注意喚起のため、三角コーン等は回収できません。	・碎石補充により段差解消済みです。
R3	二の宮小	2	市道5-2111号線、市道5-2311号線	松野木187-7 ハニユウ薬局松の木店付近T字路	・横断歩道が消えかかっているため危険。 ・該当T字路は急カーブにあり、入る車も出る車も視界が悪い。また、抜け道となっているため速度超過している車も多い。 ・現状では横断歩道が確認しにくいので、事故を引き起こす要因となり得る。	・横断歩道の塗り直し。 ・カーブミラーの鏡面追加(現地要望)。	・横断歩道の塗り直しを予定しています。 ・現地にてカーブミラーの鏡面追加要望がありましたので設置を行います。	・横断歩道の塗り直しを上申しました。
R3	二の宮小	3	市道5-2311号線、市道2級35号線	上原(やきとり筑波の看板)～いっしん館～二の宮眼科	・道幅が狭く、30km制限であるにも関わらず、速度超過の車が多く、通学中の児童が危険である。特に、上原～いっしん館の間は、カーブもあって見通しも悪いのに速度を出して歩道寄りを走行する車があり、大変危険である。さらに、雨天時は各所に水たまりができるが、子供が水をはねられて濡れることも多い。	①ハンプの追加設置。 ②県警による通学下校時の交通パトロール。 ③小型オービスを用いた速度取り締まりの実施(常時ではなく不定期に実施することで速度超過の抑制が見込めるのではないかと)。 ④登下校道の一部変更(いっしん館より南は交通量の少ない本東側の集落内の道を通らせてもらう、など)。	①ハンプ等は振動や騒音が生じるため、現在市では設置を行っていません。 ②付近の交番にパトロールの強化を検討するよう要請します。 ③小型オービスの使用などについては検討いたします。 ④通学路を変更する場合は、各学校で保護者の方々とよく話し合っていた上で行ってください。	・付近の交番にパトロール強化を依頼済みです。 ・オービス設置については、現在検討中です。

令和1年度～令和3年度 通学路安全点検調査表

	学校名	対象番号	路線名 (地区名)	該当箇所	現状	要望事項	確認状況	その後の状況 (令和5年3月末現在)
R3	小野川小	1	県道273号線	赤塚381-1付近の横断歩道	・信号がなく、道路がカーブになっているため、車の確認がしにくくて危険。	・カーブミラーの設置。 ・危険飛び出し注意等の看板の再設置。	・道路全体の見通しが良いため、カーブミラーの設置はできません。 ・要望に応じて看板設置を検討します。 ・注意喚起の標識設置等を検討します。	・注意喚起の看板を設置しました。
R3	小野川小	2	市道2-35号線	小野川小学校入口の交差点付近(館野458付近)	・小野川小学校入口交差点から、小野川交流センターへ向かう道路が狭く、歩道もないため危険。	・歩道の整備を要望する。	・歩道の整備や道路拡幅は、用地及び家屋移転が必要。 ・外側線の塗り直しを予定しています。	・国道部分の舗装修繕を行い、横断歩道の塗り直しを行いました。
R3	谷田部東中	1	市道5-2123号線	二の宮4-6-3付近	・洞峰公園から西大通りに架かる歩道橋(洞峰橋)から二の宮交流センター方面に下る坂道にて、自転車と歩行者との接触の可能性があり、危険である。	・自転車専用レーン(路面標示)の設置。	・道路幅等を勘案し、自転車レーンの設置の可否を検討します。 ・歩道・中央線のある2車線道路のため、カーブミラーの設置はできません。	・道路パトロールにより現地の状況等を監視し、自転車レーンの設置や代替案も含めて検討中です。
R3	栗原小	1	県道200号線	栗原小学校前交差点、栗原字宮前2001付近	・新通学路の開設に伴い、信号待ちの児童が増えた。 ・待機場所がないため、児童が歩道に入りきれないこともあり危険である。	・児童待機場所の確保、新設。	・付近の横断歩道の塗り直しを行います。 ・地元区会から児童待機場所の確保、新設の要望書が提出されていますので、今後、事業化を検討します。	・児童待機場所については、令和3年度に整備が完了しました。
R3	栗原小	2	市道4-1467号線	上野池付近の道路(栗原2570-1付近)	・新通学路の開設に伴い、大勢の児童が毎朝通っている。 ・児童が道路を横断するが、車が通ることもあり危険である。	・横断歩道の設置。 ・交通安全立て看板の設置(現地要望)。	・歩行者だまりを確保できないため、横断歩道の設置は難しい状況です。 ・交通安全立て看板を配布する予定です。 ・交差点部分にT字マークを設置しました。	・交通安全立て看板を配布済みです。
R3	九重小	2	市道8-0131号線	流星台49付近 道路	・通学路として使用しているが、路側帯等がない。朝に抜け道として利用する車も多く、危険である。また、通学路等表示なし。	・路側帯等の設置(カラー路側帯)。 ・スクールゾーン等の表示の設置。	・住宅地内道路であるため、景観等を考慮しながら区画線の設置を検討します。 ・スクールゾーンの設置については、この場所が学校から半径500m以上離れているため、設置できません。 ・一時停止線及び横断歩道を設置する予定です。	・引き続き、対応を検討中です。 ・一時停止線、横断歩道設置上申済みです。
R3	九重小	3	県道藤沢荒川沖線	上ノ室2126付近 十字路	・児童館に渡る横断歩道の脇に設置されている人形について。通学に影響はないが、遠足等で大型バスを利用する際、バスがバックで進入する時に邪魔になっている。	・人形の撤去。 ・信号機の設置。	・人形は学校に寄贈された物である可能性が高いため、学校にて所有者などを確認し、対応してください。 ・既存の信号が近くにあるため、新規の信号機は設置できません。 ・注意喚起のための路面標示を検討します。	・路面表示の実施について、現在協議中です。

令和1年度～令和3年度 通学路安全点検調査表

	学校名	対象番号	路線名 (地区名)	該当箇所	現状	要望事項	確認状況	その後の状況 (令和5年3月末現在)
R3	栄小学校	4	市道4-2318号線	中根2178付近	・見通しが悪い。 ・県道201号線(藤沢荒川沖線)から左折する車が危険。 ・下校時に路上駐車が多い。	・横断歩道の設置。 ・「通学路注意」の看板設置。 ・路上駐車を控えてもらうよう注意喚起をする。	・歩行者だまりが確保できないため、現時点では横断歩道の設置は難しい状況です。 ・申請に応じて交通安全立て看板を配布する予定です。 ・路上駐車は下校時の送迎である可能性が高いため、学校からも指導をお願いします。	・学校からの申請に応じ看板を配布します。
R3	桜中	1	市道8-0116号線	流星台ZOZOBASE 付近	・ZOZO BASE側の歩道が、歩行者が多い時間帯に自転車通学の生徒と歩行者との接触の危険がある。	・歩行者と自転車の通る場所をライン等で明確にする。	・関係機関と協議の上、対策について検討してまいります。	・歩行者自転車注意の路面標示を実施
R3	桜中	2	市道8-0116号線	流星台ZOZO BASE付近	・車のスピードが速く、横断するのが危険である。	・信号の設置。	・現在、信号機の設置を検討しております。	・黄色ペイントの十字路設置を上申しました。
R3	竹園西小学校	2	市道4-4052号線	千現1丁目南大通り陸橋歩道橋、遊歩道北側坂道	・自転車がスピードを出しすぎていて、児童の登下校時が危険である。	・学校近くのように遊歩道への注意喚起のペイントがあるとよい。	・防犯対応について看板で効果がない場合には、車止め等の設置を希望されましたが、車いすが走行できなくなる可能性を踏まえて、減速できる措置を検討します。 ・ペイントではなく、より効果の見込める交通安全立て看板を配布しました。	・看板の効果を確認中です。現在のところ、スピードが出ている等の声はありません。
R3	竹園西小学校	4	市道4-4470号線	竹園1-3付近	・横断歩道があるが交通量が多く事故が多い。昨年度もこの通りで児童の交通事故が発生している。	・ヨークベニマルと大清水公園をつなぐように2本の横断歩道があるが、そのうちの1本(カピオに近い方)に信号を付けていただきたい。保護者・地域からの要望である。	・信号の設置を検討しています。 ・横断歩道(2か所)に停止位置を強調する路面標示を設置いたします。	・他の信号機に隣接しているため、設置できません。
R3	竹園東小学校	1	市道4-4068号線	吾妻4丁目、吾妻東児童館前	・横断歩道が消えかかっている。	・横断歩道の塗り直し。	・横断歩道の塗り直しを予定しています。	・横断歩道塗り直しを上申済みです。
R3	竹園東中	1	市道4-4116号線	竹園東中学校前の道路	・横断歩道の塗装がまだらになっている。	・横断歩道の塗り直し。	・横断歩道の塗り直しを予定しています。	・横断歩道塗り直しを上申済みです。
R3	竹園東中	3	市道4-4099号線	土浦学園線と市道4-4099号線の交差点(つくば市竹園3-5付近)	・横断歩道の塗装が薄くなっている。	・横断歩道の塗り直し。	・横断歩道の塗り直しを予定しています。	・横断歩道塗り直しを上申済みです。

令和1年度～令和3年度 通学路安全点検調査表

	学校名	対象番号	路線名 (地区名)	該当箇所	現状	要望事項	確認状況	その後の状況 (令和5年3月末現在)
R3	桜南小	2	県道201号線	並木3-17付近	・交通量が多く、子供が車に巻き込まれる恐れあり。	・スクールゾーンの表示の設置。	・学校周辺及びこの路線付近にスクールゾーンの路面標示があるため、スクールゾーンの路面標示については、実施できません。既存のスクールゾーンの塗り直しを行います。 ・申請に応じて交通安全立て看板を配布する予定です。	・学校からの申請に応じ、交通安全立て看板を配布します。
R3	並木小	1	市道4-4237号線	並木2-12付近	・横断歩道に信号機がない。家が建ち始め、車両が増えており、児童だけで道路を横断するのは危険である。	・車両が増えている為、信号機または、スピードハンプを設置してほしい。	・現時点では、交通量が多くないため信号機の設置はできません。 ・申請に応じて交通安全立て看板を配布する予定です。 ・道路鉸等の段差を設置する場合には、地区からの要望書及び周辺住民の同意書を提出してください。スピード違反等の車が多い場合には、イメージハンプの設置を検討します。	・道路パトロールにより現地の状況等を監視し、必要に応じて路面標示を行います。
R3	並木中	1	さくら大橋	さくら大橋(並木4丁目付近)	・梅園側のランプが、産総研や障害者センターの敷地裏側に挟まれて、昼間でも人通りがほとんどなく、見通しも悪い。時期によっては木々が生い茂り、街灯も少なく、自転車で通るのが不安。	・定期的な木々の剪定。 ・街灯の増設。	・令和3年7月に下枝の剪定を実施しました。 ・樹木が大きく成長していることから、全体的な剪定を検討します。 ・街灯の増設は難しい状況です。	・下枝剪定により、通行に支障していた枝葉は解消済みです。全体的な剪定については、他地区の剪定箇所との優先順位を踏まえながら引き続き検討中です。
R3	吾妻中	1	市道4-4461号線	中央公園前交差点から北へ向かう歩道(吾妻2丁目高エネルギー加速器研究機構住宅、廃止官舎側)	・道幅が狭く、老朽化し雑草により歩きづらく、点字ブロックも役に立っていない所がある。曲がり角は歩行者信号と道路標識が設置されているため特に狭く、通行に妨げがある。自転車道がなく、車道も狭いので、自転車、自動車ともに危険である。	・道幅を広くした歩道と自転車道の新設。	・歩道の拡幅と自転車道の新設について、道路計画課で対応を検討します。また、当該道路に草や土砂が堆積していることから、清掃を行います。	・当該路線の西側歩道については、平成29年度に、街路灯整備に合わせて歩道の改良整備が完了しておりますが、東側歩道については用地の確保が難しく、現在のところ整備の計画はありません。官舎用地の今後の計画に合わせて検討します。
R3	荃崎第一小	1	市道143号線	つくば市高崎2290-3	・児童が通る横断歩道の色がうすくなっている。	・横断歩道の塗り直し。	一時停止線の塗り直しを予定しています。	・一時停止線の塗り直しを上申済みです。
R3	荃崎第一小	2	市道143号線	つくば市高崎2290	・路面の「止まれ」の文字が消えている。	・路面の「止まれ」の文字の塗り直し。	一時停止線等の塗り直しを予定しています。	・一時停止線等の塗り直しを上申済みです。
R3	荃崎第一小	3	県道143号、谷田部牛久線	高見原4-5-71	・大雨時に冠水して危険。 ・道路がボコボコで水たまりができ、車が通ると跳ね返りがひどい。	・道路の修繕。 ・冠水や水たまりができないよう排水溝などの修繕、改良。	・道路の修繕を検討します。 ・排水溝などの修繕を検討します。	・路面の損傷が激しい箇所から順に修繕の予算を要望していきます。要望の区間(ヤックスドラッグ前)の損傷程度はまだ深刻ではないので、本格的な修繕は数年先になる見通しです。 ・道路の中で側溝周辺が最も低くなっていますが、雨水流末(セブンイレブン前)までの300mについて、硫化の阻害になっているものがないか調査中です。
R3	荃崎第二小	1	市道6-6082号線	下岩崎1199付近、飯田治療院前T字路	・横断歩道が消えかかっている。	・横断歩道の塗り直し。	・横断歩道の塗り直しを予定しています。	・横断歩道塗り直しを上申済みです。

令和1年度～令和3年度 通学路安全点検調査表

	学校名	対象番号	路線名 (地区名)	該当箇所	現状	要望事項	確認状況	その後の状況 (令和5年3月末現在)
R3	荃崎第三小学校	2	市道6-4077号線	つくば市小荃798番地1 荃崎第三小学校進入路	・荃崎第三小学校への進入路の両側に桜の木が植えられているが、古樹となり枝が折れて落下することがある。また、歩道も桜の根による凹凸があり歩きにくい。	・桜の剪定、伐採。 ・歩道の修繕。	・道路交通に影響のある桜の枝については、剪定を検討します。 ・来年度以降、歩道部の舗装打ち換えを検討します。	・桜の木については、通行に支障があるような場合、剪定を行っていきます。 ・歩道の修繕については、現在、歩道部における舗装打替え工事を施工中です。(R4度未完了予定)
R3	高崎中	1	市道6-2163号線	高崎1894-7付近	・T字路になっており、高崎中学校側から来る自動車が見えにくい。 ・停止線が消えかかっている。 ・令和2年度に、自転車と自動車の接触事故が2件起きている。 ・毎朝職員が登校指導している。	・停止線の引き直し。 ・飛び出し注意の啓発。	・一時停止線、横断歩道の塗り直しを予定しています。 ・飛び出し注意の啓発については、学校からも生徒に指導をお願いします。	・一時停止線、横断歩道の塗り直しを上申済みです。
R3	荃崎中学校	1	野田牛久線県道 46号線	森の里の信号の交差点 付近	・排水口の格子の脇にくぼみがある。 ・現在でも交通量が多く、スピードを出す車が事故を起こさないか非常に心配である。	・くぼみを埋める。 ・「森の里入口」からの坂にかけて、もし工事車両などが通るのであれば不安である。通学路は工事車両を通らないようにしてほしい。	・くぼみの補修を検討します。 ・牛久土浦バイパス工事のための車両は通らないことを確認しました。	・くぼみの補修を行いました。
R3	春日学園 義務教育	2	市道5-1144号線	つくば市春日2丁目(か つらぎ公園付近)	・横断歩道が無い場所ではあるが、登下校で横断する自転車が多く危険である。	・横断歩道の設置。	・横断歩道の塗り直しを予定しています。	・横断歩道の塗り直しを上申済みです。
R3	春日学園 義務教育	3	市道5-1132号線	つくば市荃間付近(春日 2丁目43-9付近)	・横断歩道が消えかかっているおり、ドライバーが気が付きにくいいため、危険である。	・横断歩道の塗り直し。	・横断歩道の塗り直しを予定しています。 ・幅員が狭いため、舗装はできません。	・横断歩道の塗り直しを上申済みです。
R3	学園の森義務 教育	3	市道3-1278号線	野堀眼科近くのY字路 (遠東779-1付近)	・横断歩道がなく、カーブで見通しが悪い。	・道路のペイントを要望したい。	・横断歩道の塗り直しを予定しています。 ・県道の拡幅に伴い、市道取り付け部の改修を計画しています。	・横断歩道の塗り直しを上申済みです。
R3	学園の森義務 教育	4	市道7-3019号線	マクドナルドとケースデン キの間の交差点、常陽 銀行に入る交差点(研究 学園4丁目4-2付近)	・下校時、車の通りが多く危険である。	・道路のペイントを要望したい。	・横断歩道の塗り直しを予定しています。 ・既に一時停止箇所であり、ゾーン30の路面標示もあるため、更なる減速標示は設置できません。	・横断歩道の塗り直しを上申済みです。
R3	みどりの学園 義務教育学校	3	市道7-1162号 線、市道7-1223 号線	みどりの南43-87-3付近	・横断歩道がなく、付近に工業団地があることから大型車の通行が多く危険である。	・横断歩道の設置。	・横断歩道の設置を検討しています。	・横断歩道設置済みです。