

## 学園の森通学路安全点検結果

	学校名	該当箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	要望事項	点検結果
1	学園の森義務教育学校	はま寿司・タイヨー付近の屋根付き歩道	横断歩道がなく、買い物車も多いため、不安である	横断歩道の設置	設置済み
2	学園の森義務教育学校	研究学園3丁目地内	カーブミラーがなく、見通しが悪い	カーブミラーの設置	必要と認められる複数箇所に設置済み
3	学園の森義務教育学校	学園の森2丁目キッズクリニック前	横断歩道及び信号機がなく、通学に支障をきたす	横断歩道と信号機の設置	開校前に設置済み
4	学園の森義務教育学校	研究学園4丁目屋根付き歩道の延長線上	横断歩道及び信号機がなく、通学に支障をきたす	横断歩道と信号機の設置	開校前に設置済み
5	学園の森義務教育学校	学園の森1丁目茨進前	横断歩道及び信号機がなく、通学に支障をきたす	横断歩道と信号機の設置	開校前に設置済み
6	学園の森義務教育学校	学園の森1丁目ピアンティ整骨院前(5番のすぐ北)	横断歩道及び信号機がなく、通学に支障をきたす	横断歩道と信号機の設置	5番との距離が近過ぎるため設置しない。
7	学園の森義務教育学校	「研究学園駅入口」の信号の南北2箇所	横断歩道及び信号機がなく、危険である	横断歩道と信号機の設置	従道路かつ研究学園駅入口の信号機と近過ぎるため設置しない
8	学園の森義務教育学校	「学園の森中央」交差点	交通量が多く、信号が変わっても右折車多発で危険	信号機を押しボタン式へ変更してほしい	通常の信号機を押しボタン式に変更はできない。
9	学園の森義務教育学校	ウエリス付近カーブ	車のスリップによる歩道へのはみ出しが心配である	ガードレールの設置	既に縁石が設置してあるため、ガードレールの設置はしない
10	学園の森義務教育学校	「研究学園駅中央」の信号	青時間が、子供たちの集団が渡るには短過ぎる	青時間の延長	警察で朝の通学時間帯に現地調査を行い検討した結果、今回は現状維持となった。