

令和３年度 新設校通学路安全点検調査表 一覧

	年度	学校名	対象番号	現状	要望事項	現状及び今後の対応、方針
5	R3	研究学園地区	1	見通しの悪いT字路である	カーブミラーの設置	
6	R3	研究学園地区	2	横断歩道の白い線が消えかかっている 7：40～7：50 車の交通量が増える	横断歩道の線の引き直し	
7	R3	研究学園地区	3	一時停止線、横断歩道の白い線が消えかかっている	一時停止線、横断歩道の線の引き直し	
8	R3	研究学園地区	4	横断歩道の白い線が消えかかっている	横断歩道の線の引き直し	
9	R3	研究学園地区	5	見通しの悪い十字路である。	カーブミラーの設置	
10	R3	研究学園地区	6	交通量が多いが、横断歩道がなく、児童だけで横断するのは危険である。	横断歩道、防犯灯、注意喚起の看板設置	対応保留中