

令和3年度 新設校通学路安全点検調査表 一覧

年度	学校名	対象番号	現状	要望事項	現状及び今後の対応、方針
R3	みどりの地区	1	草が生い茂っている	除草作業	
R3	みどりの地区	2	交通量が多いが、歩道がなく危険	歩道の設置	
R3	みどりの地区	3	外灯がなく、カーブ道なので暗くなったとき危険。また、西端の位置に、南北の方向へ横断歩道が必要であるとの要請あり。	外灯の設置、横断歩道の設置	
R3	みどりの地区	4	トンネルが暗く、南側の出口に横断歩道がなく、見通しが悪い	カーブミラー、横断歩道、注意喚起の看板設置	
R3	みどりの地区	5	草が生い茂っている	除草作業	
R3	みどりの地区	6	横断歩道の白い線が消えかかっている	横断歩道の線の引き直し	
R3	みどりの地区	7	歩道がなく危険	歩道の設置(片側)	
R3	みどりの地区	8	横断歩道の白い線が消えかかっている	横断歩道の線の引き直し	
R3	みどりの地区	9	草が生い茂っている	除草作業	
R3	みどりの地区	10	歩道に草が生い茂っている	除草作業	
R3	みどりの地区	11	大型物流に入るトラックが多く、横断歩道の距離も長い ため、危険である	左側を歩道として利用できる よう整備する。除草作業	
R3	谷田部南地区	1	草が生い茂っている	除草作業	
R3	谷田部南地区	2	草が生い茂っている	除草作業	
R3	谷田部南地区	3	車通りが激しく、トラックも多い。 歩道もせまく、自転車と大人1人が ギリギリすれ違える程度。 縁石が途中ないところがあり、 危険である。 近所の人もこの道は事故が起き やすいと述べていた	歩道の整備	現在計画通りに歩道整備中 (県対応)
R3	谷田部南地区	4	草が生い茂っている	除草作業	
R3	谷田部南地区	5	停止線の白い線が消えかかっている	停止線の線の引き直し	