

令和3年度 新設校通学路安全点検調査表 一覧

	年度	学校名	対象番号	現状	要望事項	現状及び今後の対応、方針
1	R3	香取台地区	1	道路を横断する必要があるが、横断歩道がない	横断歩道の設置	
2	R3	香取台地区	2	見通しの悪い十字路である	カーブミラーの設置	
3	R3	香取台地区	3	横断歩道の白い線が消えかかっている	横断歩道の線の引き直し	
4	R3	香取台地区	4	交通量が多いが、信号がなく、児童だけで横断するのが難しい。	横断歩道の設置	