

令和8年6月4日(15:00現在) 台風6号の被害に伴う対応状況

日付	通報時刻	場所	被害状況	処理	対応状況
6/3	8:50	上横場	道路冠水	職員による樹清掃依頼	完了
6/3	9:05	今鹿島	道路冠水	通行止め(9:56)⇒解除(11:45)	完了
6/3	9:25	安食	道路冠水	パトロール依頼済み	完了
6/3	9:40	吾妻3丁目	道路冠水	業者にて対応	完了
6/3	9:44	酒丸	道路冠水	注意喚起でカラーコーン設置	完了
6/3	9:55	水堀	道路冠水	職員、業者に依頼済み 通行止め(10:20)⇒解除(13:45)	完了
6/3	10:15	高見原4丁目	道路冠水	パトロール依頼済み	完了
6/3	10:30	観音台1丁目	標識破損	業者に撤去依頼	完了
6/3	11:00	大曽根	道路冠水	パトロール隊にて対応。業者にも依頼済み	完了
6/3	10:45	下広岡	道路冠水	パトロール隊にて対応	完了
6/3	11:12	下広岡	道路冠水	通行止め(11:10)⇒解除(15:20)	完了
6/3	11:15	森の里	道路冠水	通行止め(11:00)⇒解除(15:03)	完了
6/3	11:15	下広岡	道路冠水	通行止め(11:24)⇒解除(14:59)	完了
6/3	11:20	松代1丁目	歩道にフェンス	業者に撤去依頼	完了
6/3	11:30	森の里	道路冠水	業者に依頼	完了
6/3	11:45	森の里	道路冠水	通行止め(11:45)⇒解除(15:11)	完了
6/3	12:20	小田(小田橋)	水位上昇	通行止め(12:26)⇒解除(18:00)	完了
6/3	12:10	春日4丁目	道路冠水	通行止め(12:00)⇒解除(16:00)	完了
6/3	12:35	面野井	倒木(街路樹)	業者に撤去依頼	完了
6/3	13:50	松代2丁目	側溝不良	現地確認済み	完了
6/3	13:45	天久保3丁目	倒木(街路樹)	業者に撤去依頼⇒東電に依頼	完了
6/3	13:50	上河原崎	木板飛散	パトロール依頼済み	完了
6/3	14:10	泉	河川敷倒木	県管理のため、道路計画課から茨城県土浦土木事務所に共有	完了
6/3	14:00	桜2丁目	倒木(街路樹)	業者に撤去依頼	完了
6/3	14:30	九万坪	杉葉飛散	業者に撤去依頼	完了
6/3	14:50	田中	照明破損	警察で管理者探すとのこと	完了
6/3	16:30	学園の森二丁目	倒木(街路樹)	業者に撤去依頼	完了
6/3	16:10	中菅間	倒木	業者に撤去依頼 通行止め(16:10)	対応中
6/3	16:30	松代一丁目	倒木(街路樹)	業者に撤去依頼	完了
6/3	17:20	高須賀	倒木	東電に対応依頼	完了
6/3	17:30	国松	倒木(街路樹)	県道のため、道路計画課から茨城県土浦土木事務所に共有	完了
6/3	17:20	諏訪	歩道にシート杭	ナビパークに引継ぎ	完了
6/4	8:00	吉沼地区	道路冠水	通行止め(8:00)⇒解除(11:00) 水位低下により冠水解消	完了
6/4	8:30	柳橋通り	道路陥没	業者に舗装修繕の依頼済	対応中