

つくば市記者会 御中

発信日：令和元年（2019年）6月10日（月）

発信元：つくば市生活環境部環境衛生課

取材依頼 周知依頼 募集告知 その他

資源化施設建設工事における し尿処理施設で処理された排水 の流出について



資源化施設建設工事において、し尿処理施設で処理された排水が流出する事案が発生しましたので、下記のとおり報告します。

(1)事案発生日時：令和元年(2019年)6月4日（火）午前11時頃

(2)場所：つくばサステナスクエア敷地内（つくば市水守2339番地）

(3)事案の概要

- ・5/31 資源化施設建設工事において、し尿処理場からの埋設配管切り回し工事を実施した。
- ・6/4 流出を確認し、し尿処理施設からの処理水の排水を停止した。
- ・6/5 流出の原因が5/31に実施した工事の誤接続であることが判明。誤って機能していない管に接続し、約300m³の処理水が地中及び道路上へ流出した。

(4)市の対応

- ・近隣地域の区長へ連絡。
- ・排水が漏れ出した敷地内、道路の洗浄を施工業者に指示。
- ・桜川との雨水管接続口で現地確認を行い、魚等の斃死がないことを確認。
- ・危険性のない処理水ではあるが、サステナスクエア敷地内にあった溜まり水及び観測用井戸の水質を分析した結果、排水基準及び地下水の環境基準を下回っていたため、周辺環境への影響がないことが確認できた。今後も観測用井戸については、継続的に観測を実施する。
- ・施工業者、施工監理業者に対し、原因究明及び再発防止に努めるよう指導した。